

Evento Centinela

Observa, Reporta, Soluciona, Involúcrate.

Categoría:
Caída de materiales



PLANTA: Cuautitlán


Fecha: 22/06/2026

Lugar del Evento: Máquina PA-01

Descripción del Evento:

Aproximadamente a las 17:33 hrs se hizo un cambio de grado en la máquina.

A las 18:30 hrs, un trabajador monto un rollo en el polipasto para colocarlo en la flecha B del desenrollador de la máquina, una vez colocado se levantó a una altura de 90 cm, otro trabajador estaba ayudando a guiar el rollo para evitar que este se balanceara, en ese momento el centro de carga del polipasto se rompió, haciendo que el rollo cayera al piso sin ocasionar ninguna lesión a los trabajadores, cabe mencionar que el rollo pesa 318 kg.



Recordatorios y Consejos Importantes para tú Seguridad:

- **Antes de realizar cualquier maniobra con polipastos recuerda inspeccionar bien el equipo para verificar que se encuentra en buen estado.**
- **Realiza el levantamiento de una forma lenta y controlada, siempre verificando la estabilidad de la carga.**
- **Verifica que la capacidad del polipasto sea mayor al peso de la carga.**
- **Reporta cualquier condición insegura antes de iniciar la maniobra.**



Kimberly-Clark de México



EHS

¿Que opinas sobre lo ocurrido?

Queremos saber que opinas sobre el incidente que acabas de leer y si tienes alguna retroalimentación o mejora, háznosla saber.

**Da clic o
escanea**

