

INCIDENTE CON LESIÓN GRAVE EN CONVERSIÓN

Observa, Reporta, Soluciona, Involúcra.




Fecha: 21 de julio de 2025
Planta: Texmelucan
Lugar del Evento (área / máquina): Conversión 2.-
Servilletera 18
Agente que provocó la lesión: Atrapamiento entre
cuchilla y corte transversal
Lesión: Amputación de dedo anular y medio

☒ Empleado ☐ Contratista
Puesto: Ayudante general
Tiempo de Incapacidad: 7 días

Descripción del Evento:

Se está realizando el enhebrado del carril 3 trasero por ayudante general, quien acomoda la guía de papel en la cuchilla transversal y le pide al operador mover volante para accionar rodillos de manera manual, al hacerlo, los dedos del colaborador quedan atrapados entre la cuchilla y corte transversal ocasionándole la lesión y pérdida del dedo anular y medio.



Punto de atrapamiento

Causas:

INMEDIATAS	BÁSICAS	RAÍZ
1. Interacción de dos personas en paso de guía. 2. No seguir procedimiento. 3. Personal no está capacitado para esta función	1. Tolerancia a malas prácticas operativas. 2. No se realizan las herramientas de identificación de riesgos a consciencia	1. Eficiencias en estándares operativos, gestión de riesgos, capacitación por cambio de puesto o ausentismo, liderazgo hacia EHS

Acciones Correctivas:
1. Capacitación operativa a personal que se considerará para cubrir descansos, vacaciones, ausentismos conforme a la maquinaria y riesgos específicos. 2. Establecer Observaciones planeadas cruzadas (incluir a todas las áreas).

Recordatorios de Seguridad:
• Revisión en piso de los controles establecidos en el CALL TO ACTION 2012



EHS

¿Que opinas sobre lo ocurrido?

Queremos saber que opinas sobre el incidente que acabas de leer y si tienes alguna retroalimentación o mejora, háznosla saber.

**Da clic o
escanea**

