

Incidente con Lesión Leve

Observa, Reporta, Soluciona, Involúcrate.



Fecha: 13 de diciembre, 2024

Planta: Cuautitlán

Lugar del Evento (área / máquina): Protección femenina/ MP-15

Agente que provocó la lesión: Aire comprimido

Lesión: Dermoabrasión

☒ Empleado ☐ Contratista
Reportable: ☐ SI ☒ NO

Puesto: Sellador


Antigüedad en el puesto: 2.5 años

Antigüedad en KCM: 2.5 Años

Descripción del Evento:

Se realizó un paro de planta con interrupción de energía eléctrica un día anterior al incidente desde las 2:00 pm hasta las 11:30 pm. Al día siguiente se restablecen los equipos para arrancar y se observa un derrame de agua en la válvula del tubo de purga de tanque pulmón de la máquina MP-15.

Los dos selladores de línea de la máquina acuden al lugar del derrame de agua para limpiar y uno de ellos intenta cerrar la válvula, esta se rompe y provoca que salga disparada la válvula permitiendo la salida abrupta de aire comprimido con esquirlas de óxido causando una dermoabrasión en la mano derecha del trabajador.



Causas:

INMEDIATAS

- La válvula de purga presentaba fractura y goteaba.

BÁSICAS

- Las válvulas son manuales y tienden a romperse con el uso.
- El tubo de la purga apunta hacia la operación de la máquina.

RAÍZ

- El no contar con un sistema automático y la posición de la salida de la purga, provoca el posible contacto del personal con el aire comprimido.

Acciones Correctivas:

- Cambio de posición de tubería de purga en tanque pulmón de máquina MP15.
- Cambio de sistema de purga de manual a automático en todas las máquinas de Protección Femenina.

Recordatorios de Seguridad:

- Recuerda, antes de realizar cualquier actividad, analiza y reconoce los peligros, reporta toda condición insegura que observes y analizar la forma más segura de mitigarlas.