

Incidente con Lesión Leve

Observa, Reporta, Soluciona, Involúcrate.



Fecha: 17/04/2026

Planta: Cuautitlán

Lugar del Evento (área / maquina): Oficinas

Agente que provocó la lesión: Piso a desnivel

Lesión: Golpe en cabeza y torcedura de tobillo

☐ Empleado ☒ Contratista
Reportable: ☐ SI ☒ NO


Puesto: Ayudante general

Antigüedad en el puesto: Menos de un año

Antigüedad en KCM: Menos de un año

Descripción del Evento:

Al realizar la limpieza de las ventanas del exterior del edificio de oficinas, la colaboradora revisa la zona para planear por donde empezar con las actividades, al realizar el cruce hacia la jardinera, la colaboradora no se percata que hay un desnivel de tierra, el cual hace que pierda el equilibrio, torciéndose el tobillo y golpeándose la cabeza con una de las llaves del sistema contra incendios.



Causas:

INMEDIATAS	BÁSICAS	RAÍZ
Causa 1. Posición inadecuada al ejecutar la tarea. 2. Condiciones del ambiente peligrosas.	Causa 1. No se evalúan los riesgos del área. 2. Falta de entrenamiento capacitación o reentrenamiento. 3. Estándares de supervisión inadecuados.	Causa 1. Los contratistas de bajo riesgo no tienen una capacitación para sensibilizarlos al riesgo. 2. Antes de ejecutar alguna tarea en un espacio diferente se debe evaluar el área de trabajo.

Acciones Correctivas:	Recordatorios de Seguridad:
1. Reentrenamiento a todo el personal de intendencia al modulo 4 "Toma de decisiones". 2. Realizar inspección planeada EHS para revisar las áreas antes de ejecutar la tarea.	• Perdida de equilibrio tracción y agarre, error critico al realizar una tarea. • Ojos y mente en la tarea, antes de realizar cualquier actividad revisa que las condiciones no te pongan en riesgo.



EHS

¿Que opinas sobre lo ocurrido?

Queremos saber que opinas sobre el incidente que acabas de leer y si tienes alguna retroalimentación o mejora, háznosla saber.

**Da clic o
escanea**

