
Dada la viga armada de la figura. Acero S275 ($f_{yk} = 275 \frac{N}{mm^2}$)

a) - comprobar si es apta para resistir un $M_d = 45\ KNm$

b) - " " " " " " " $M_d = -38\ KNm$




Solución:

$z_G = 125\ mm$


$y_G = 231'05\ mm$

$I_{z_G} = 35'978467 \cdot 10^6\ mm^4$

a) $M_d = 45\ KNm$



b) $M_d = -38\ KNm$



Escaneado con CamScanner