


2015 Volkswagen Jetta Sedan (163) L4-2.0L (CBPA)

Vehículo > Dirección y suspensión > Dirección > Ubicaciones > Componentes

## DESCRIPCIÓN GENERAL - MECANISMO DE DIRECCIÓN, MECANISMO DE DIRECCIÓN HIDRÁULICO

### Descripción general - Mecanismo de dirección, mecanismo de dirección hidráulico

- ♦ El mecanismo de dirección no se puede reparar. Reemplácelo si presenta alguna queja.



1 - Buje de goma

2 - Abrazadera

- Reemplazar siempre si se ha quitado

3 - Escudo térmico

**4 - Tuerca**

- 6 Nm

**5 - Tornillo**

- 23 Nm

**6 - Sello****7 - Carcasa del cojinete de la rueda****8 - Tuerca**

- 20 Nm + 90°

- Reemplace siempre después de quitar

**9 - Tornillo**

- 50 Nm + 90°

- Reemplace siempre después de quitar

**10 - Subchasis****11 - Arandela****12 - Engranaje de dirección**

- Desmontaje e instalación. Consulte → Mecanismo de dirección, Mecanismo de dirección hidráulico, Desmontaje e instalación .