화재 등 사고상황보고서

(*본 보고서는 실시간 현장정보에 의거 작성된 것으로 추후 최종보고서와 다룔 수 있음)

보고일자: 2024. 10, 20.(일) 수신: 소방청 119종합상황실 작 성 자: 소방교 김영준 참조: 보고책임자: 소방령 이계영(4팀) 발신: 인천소방본부 119종합상황실 검단소방서 관할소방서 접수시간 08:44 발신지 인천종합상황실 (왕길119안전센터) 제목 서구 왕길동 공장 화재(6보)

1. 발생개요

동일신고: 249건 / 초기진화 16:02 / 완전진화 19:45

가. 일 시: 2024, 10, 20.(일) 08:44 ~ 19:45(완전진화)

▶ 선착대: 왕길119안전센터 3.9km(7분), 검단소방서 4.7km

씨: 맑음, 기온 17℃, 바람(동풍) 3.7噱, 슯도 45%

소: 인천광역시 서구 검단로 326번길 47-6(왕길동 64-52) 나. 장

상: 반도정밀 공장(기계가공공장) 등 36개 업체, 76개동 다. 대

라. 구 조: 반도정밀(일반철골조 1/0층, 연면적 300㎡) 등 36개 업체

마. 원 인: 조사중

바. 사고개요

- 공장 관계자가 반도정밀에서 화재가 발생하였다고 119신고
- 선착대 현장 도착한 바 공장에서 검은 연기와 불꽃이 발생하는 상황으로 화재진압 및 연소확대 저지 실시
- 반도정밀 공장 사무실에서 최초 발화된 것으로 추정되나 자세한 원인은 조사중

2. 피해상황

가. 인명피해: 없음 ※ 단순연기흡입 1명(남/61년생, 우인플랜트 공장 관계자)

나. 재산피해: 반도정밀 등 30여개동 소실(내역 조사중)

3. 동원상황

가. 인 원 : 193명(소방 185, 경찰 6, 한전 2)

나. 장 비: 72대(지휘 등 3, 펌프 13, 물탱크 25, 구조 4, 구급 3, 기타 24) ※ 타시도 지원 장비 : 중앙119구조본부 3대(지휘차 1, 고성능화학 1, 소방헬기 1), 경기소방 4대(물탱크 4),

서울소방헬기 1대, 산림청헬기 2대

※ 주요 소방활동사함

- 선착대 도착시 공장 내부에서 다량의 연기 및 불꽃이 분출하는 상태로 화재진압 실시
- 공장 밀집지역으로 연소확대 우려되어 대응2단계 발령하여 방어선 구축 및 연소확대 저지 주력
- '최고수위 대응원칙'에 따른 타시도 및 중구본 등 가용소방력 최대 투입하여 현장활동에 임함

4. 조치사항

- 08:44 (상황실) 신고접수 및 출동지령
- 08:45 (상황실) 경찰, 한전 등 공통대응 요청
- 08:50 (상황실) 영상장치 개방, 지휘망 작전망 분리, 선착대장은 상황판단 후 내부진입하고 인명검색 및 구조 최우선, 개인인전장비 착용 철저 및 안전확보 후 현장활동
- 08:51 (왕길대) 검단소방서(왕길119안전센터, 3.9km) 현장도착
- 08:51 (검단지휘) 현장도착 및 지휘권 선언
- 08:51 (검단지휘) 공장 내부에서 다량의 검은연기 발생
- 08:52 (상황실) 신속기동반 통보
- 08:54 (상황실) 시 재난안전상황실 상황전파(PS-LTE)
- 08:55 (상황실) 소방청 보고

내외유출주의

- 09:01 (상황실) 경기남부소방 차량 지원요청
- 09:14 (검단지휘) 건물 3~4동 연소확대 / 대응1단계 발령
- 09:18 (상황실) 서울소방 소방헬기 요청
- 09:22 (상황실) 소방청 중앙119구조본부 공동대음 요청
- 09:24 (상황실) 시 재난안전상황실 재난안전안내문자 발송 요청
- 09:38 (검단지휘) 현장상황판단회의 실시
- 09:41 (검단지휘) 인접건물 연소확대 중
- 09:43 (상황실) 서울소방 공동대응 요청
- 09:45 (상황실) 산림청 헬기 출동 요청
- 09:47 (상황실) 인천소방헬기(3호기), 서울소방헬기(1호기) 이륙준비
- 09:48 (검단지휘) 검단소방서 긴급구조통제단 가동
- 09:52 (상황실) 화학물질안전원 통보
- 09:53 (상황실) 시 재난안전상황실 오염수처리 관련 방제 요청(PS-LTE)
- 09:54 (항공대) 인천소방헬기(3호기) 이륙
- 09:58 (검단지휘) 검단소방서장 현장도착
- 10:04 (상황실) 서울소방헬기(1호기) 이륙
- 10:30 (상황실) 본부장 지시사항 전파 본부 긴급구조지휘대(1조) 비상동원
- 10:40 (상황실) 산림청 공동대응 요청(산불발생 우려)
- 10:42 (상황실) 인천소방본부장 현장도착
- 11:02 (검단지휘) 대응2단계 발령
- 11:05 (상황실) 서구청 오염수 관리 요청
- 11:13 (상황실) 소방청장 지시사항 전파 가용 소방력 최대 투입으로 연소확대 방지 철저, 현장 활동 시 안전 확보 철저, 인명피해 등 신속한 보고체계 확립, 상황실장 및 소방청 상황실장 공용폰 수신대기 및 상황 집중관리 철저
- 11:17 (상황실) 본부장 지시사항 전파 헬기 방수 시 연소확대 인근지역에 집중 방수 실시, 현장대원 연소확대 저지에 주력, 통제단 현장 용수보급 원활하도록 물탱크차 운영 철저
- 11:21 (상황실) KT 중계차 요청
- 11:24 (상황실) 마전센터 회복지원차 출통지령
- 12:13 (상황실) 경기소방 물탱크 4대 지원 확인(대곶, 마산, 하성, 상동)
- 12:32 (상황실) 산림청 청양헬기 이륙
- 12:34 (검단지휘) 인근 야산 방면 연소확대로 방어선 구축하여 연소저지
- 12:38 (상황실) 행정안전부장관 지시사항 전파 소방청, 산림청 등 관계기관 가용자원 최대한 동원하여 공장재 진압 및 주변 주택이나 산으로 연소확대 저지, 현장대원 안전관리에 만전, 인근 주민 피해 없도록 지자체와 협력하여 주민 대피 유도
- 13:13 (상황실) 헬기 활동사항(인천헬기 26회, 서울헬기 16회, 중구본 15회 방수실시)
- 13:49 (검단지휘) 진화율 80% 및 연소확대 저지 완료
- 13:58 (검단지휘) 대응1단계 하향조정
- 14:00 (검단통제단) 1차 언론브리핑 실시
- 14:11 (검암구급) 단순연기흡입자 1명 병원이송(검단탑병원)
- 14:21 (검단지휘) 인천광역시장 현장도착 및 시찰
- 15:55 (검단지휘) 대응1단계 해제
- 16:02 (검단지휘) 초기진화
- 16:18 (검단지휘) 검단소방서 긴급구조통제단 해제
- 19:45 (검단지휘) 완전진화
- 5. 그 밖의 사항(보험가입 및 언론보도내용 등)
 - 경찰 등 유관기관 통보

왕길동 64-52번지 화재피해내역 (36개업체 76동(샌드위치 39동/가설 37동) 피해)


연번	대상명	용도		건물	현황		4 4171
			층수	연면적 (m)	구조	피해내역	소실정도
	화인이엔씨	· ·	1/0	338	샌드위치판넬 (철골조)		전소
1	(왕길돔 64-247)	기계정밀	1/0	340	가설건축물		전소
			1/0	250	가설건축물		전소
2	박스엔 (왕길동 64~248)	목제공장	1/0	306	샌드위치판넬 (철골조)		전소
			1/0	328	가설건축물		전소
3	유진산업 (SEZI독 64-2)	기계정밀	1/0	289	샌드위치판넬 (철골조)		전소
	(완길돔 64-3)		1/0	465	가설건축물		전소
4	서원모터스 (왕길동	자동차청비	1/0	297	샌드위치판녵 (월골조)		전소
	64-50)		1/0	230	가설건축물		전소
5	검단킹풋살장(왕길동	풋삹장	1/0	265	샌드위치판넬 (철골조)		전소
	64-51)		1/0	748	가설건축물		전소
6	6 반도정밀(왕길 동 64-52)	기계정밀	1/0	288	샌드위치판넬 (철골조)		전소
			1/0	408	가설건축물		전소
7	정화이엔지 (왕길동 64-53)	기계정밀	1/0	265	샌드위치판넬 (철골조)		부분소
8	명우식품 (왕길동64-21 9)	식품제조	1/0	331	샌드위치판넬 (월골조)		전소
			1/0	385	가설건축물		전소
9	더원 (왕길동64-31 6)	미상	1/0	228.7	샌드위치판넬 (월골조)		전소
			1/0	380.9	가설건 축 물		- 전소
10	위드피앤씨 (왕길동64-45)	위생용품	1/0	175,1	샌드위치판넬 (철골조)		전소
			1/0	111.2	샌드위치판넬 (철골조)		전소
			1/0	499.5	가설건축물		전소

연번	-u ·	용도		건물(·	현황	피해내역	소실정도
	대삼명		층수	연면적 (㎡)	구조		
11	대한페이퍼 (왕길동64-36 9)	화장지 종이 제조	1/0	355.2	샌드위치판넬 (철골조)		전소
			1/0	285.3	샌드위치판넬 (철골조)		전소
			1/0	307.1	가설건축물		전소
12	미상 (황길동64-38 3)	미상	1/0	297.2	샌드위치판넬 (철골조)		전소
			1/0	51,5	기설건축물		전소
	태영무역 (황길동64-16 0)	미상	1/0	297.2	샌드위치판넬 (첟골조)		전소
13			1/0	133.9	가설건축물		전소
			1/0	316.4	가설건축물		전소
14	보함무역 (왕길동64-16 1)	무 역	1/0	297	샌드위치판넬 (월골조)		전소
			1/0	261.1	가설건축물		전소
15 (프롬 (왕길동64-17 1)	미상	1/0	310	샌드위치판넬 (월골조)		전소
			1/0	613	가설(천막조)	_	전소
16	gs리싸이텍 (왕길롱64-16	자원순 환	1/0	310	샌드위치판넬 (철골조)		전소
	2)		1/0	525	가설건축물		전소
17	공갈퍼니처 (왕길통64-29 4)	주방가구	1/0	194.6	샌드위치판넬 (철골조)		전소
18	금화상사 (왕길동64~16	제조업	1/0	276	샌드위치판넬 (철골조)		전소
	6)		1/0	1330	기설건축물		전소
19	대한이엔지 (왕길동 64-372)	건설업	1/0	201	샌드위치판넱 (철골조)		전소
			1/0	304	가설건축물		전소


	대상명	용도	건물현황				
연 번			충수	연면적 (m)	구조	피해내역	소실정도
20	우트베이 (왕길종	건축자제	1/0	210	샌드위치판넬 (철골조)		전소
	64-373)		1/0	490	가설건축물		전소
21	윤아트스튜 디오 (왕길통 64-167)	공장	1/0	235	샌드위치판넬 (철골조)		전소
			1/0	355	가설건축물		전소
22	하하무역 (왕길롱 64-8)	무역업	1/0	227	생드위치판넬 (철골초)		전소
23	용선AMT (왕길동	공장	1/0	306	샌드위치판넬 (철골조)		전소
	64-168)		1/0	328	가설건축물		전소
24	미상 (왕길동 64-388)	미상	1/0	240	샌드위치판넬 (철골조)		전소
			1/0	357	가설건축물		전소
25	성원한식뷔 페 (왕길동	근린생활시 설	1/0	289	샌드위치판넬 (철골조)		전소
	64-395)		1/0	44	가설건축물		전소
26	웹비엠 (황길동 64-396)	공장	1/0	153	샌드위치판녵 (철골조)		전소
			1/0	297	가설건축물		전소
27	에이블러스 산업 (왕길동64-3 89)	공장	1/0	251	샌드위치판넬 (철골조)		전소
		5.0	1/0	319	가설건축물		전소
28	우인플팬트 (왕길동64-2 20)	기계, 콩꾸	1/0	303.3	샌드위치판넬 (철골조)		전소
29	티디에스디 스플레이 (왕길동64-2 21)	모니터 pc	1/0	328.9	샌드위치판넬 (철골조)		전소
			1/0	319.9	가설건축물		전소
30	진진커머스 (왕길동64-2 17)		1/0	331.5	샌드위치판넬 (철골조)	***	전소
30			1/0	301.2	가설(천막조)	<u> </u>	전소
			1/0				전소

		용 도	건물현황			·	
연 번	대삼명		、奇令	연면적 (㎡)	구조	피해내역	소실정도
31	미상 (왕길동64-2 24)	미상	1/0	326.4	샌드위치판녤 (철골조)		전소
			1/0	320.6	가설건축물		전소
22	브라더스포 초	· 풋샷장 및 스포츠	1/0	519.8	가설건축물		전소
32	(왕길동64-4 15)		1/0	231.9	샌드위치판넬 (철골조)		전소
	미상 (왕길동64-3 46)	미상	1/0	175.4	가설건축물		천소
33			1/0	451.2	샌드위치판넬 (첢골조)		전소
34	미상 (왕길동64-3 45)	미상	1/0	210.5	샌드위치판넬 (철골조)		전소
			1/0	52.1	가설건축물		전소
35	동양기전서 비스 (왕길동64-2 18)	중장비수리	1/0	408.3	샌드위치판녤 (철골조)		확인필요
			1/0	133.7	가설건축물		전소
			1/0	153	가설건축물		전소
36	파례트공장 (왕길동 556-19)	물큐업	1/0	260	샌드위치판넬 (첥골조)		전소
			1/0	260	샌드위치판넬 (철골조)		천소
			1/0	274	가설건축물		전소
			1/0	281	가섩건축물		전소

▶ 위치도[피해현황]



▶ 위치도 및 저지선



▶ 드론사진



🔚 현장사진

