

INFORME DE CALIBRACIÓN

Compañía: Planta 2

Dirección: Carretera a Santa Rosa km. 3.5

Apodaca, Nuevo León C.P.: 66600 Atención: Oscar Bello Tel. (818) 156-1100

Carretera a Santa Rosa km. 3.5 Apodaca, N.L. C.P.: 66600

Tel: (818) 156-1100 ext. 351201 REPORTE: 3 MESES ± 5 DIAS

DE CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS

DATOS	GENERAL	.ES

FECHA DE RECEPCIÓN: 29-mar-2021 FECHA DE ÚLTIMA CALIB: DEPARTAMENTO: Produccion Equipo nuevo FECHA DE CALIBRACIÓN: 29-mar-2021 AREA: Planta 2 FECHA DE VENCIMIENTO: **RECHAZADO** CALIBRACIÓN REALIZADA EN: Dpto. de Calibración Planta 2

DATOS DEL INSTRUMENTO


INSTRUMENTO: Gage Tongue MODELO: SERIE: MARCA: S/M


LOCALIZACIÓN: USUARIO: Linea 511 Inspeccion de mecanismo

Inspección visual

Sin daños que afecten su funcionamiento	Inspección por corrosión, golpes o abolladuras	Evaluación
Conforme	Conforme	Conforme

Verificación	Dimensiones de dibujo			Dimensiones del gage	Error de medición	Incertidumbre U _E	Evaluación
Dimensión A)	26.00 mm	+ 0.15	- 0.15	25.97 mm	-0.03 mm	± 0.005 8 mm	Conforme
Dimensión B)	12.50 mm	+ 0.15	- 0.15	12.65 mm	0.15 mm	± 0.005 8 mm	No Conforme
Dimensión C)	6.25 mm	+ 0.15	- 0.15	6.06 mm	-0.19 mm	± 0.005 8 mm	No Conforme
Dimensión D)	5.00 mm	+ 0.10	- 0.10	5.12 mm	0.12 mm	± 0.005 8 mm	No Conforme
Dimensión E)	2.40 mm	+ 0.08	- 0.08	2.39 mm	-0.01 mm	± 0.005 8 mm	Conforme





NO CONFORME

CONDICIONES DE CALIBRACIÓN

Fecha:

Calibración Vencimiento 04-may-2020 04-may-2021

Calibrador Vernier n/s 03010953

TEMPERATURA: HUMEDAD RELATIVA: INSTRUCTIVO: JSS-MTY2-CAL-I03 / I07

Patrón Trazable al Sistema Internacional de Unidades

PATRÓN:

*La incertidumbre es reportada con un nivel de confianza del 95.45% con un factor de cobertura de k=2

CRITERIO DE ACEPTACIÓN	

CONDICION: **NO CONFORME** NOTA:

CALIBRO: Jesús Sustaita **REVISO:** Jesús Sustaita

