

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

08:08

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

08:08

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingrese los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	Nº De Serie	Detalle del Equipo
N/A	N/A	0	N/A

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
VISITA TÉCNICA AIRE ACONDICIONAD	CANTIDAD	1	0	0.00	

SubTotal 0.00

Descuento % 0

Total 0.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto en \$
---------------	-------------

N/A	0
-----	---

Total 0.00


DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

se atiende reclamo de aire acondicionado surrey con mal funcionamiento.
al tomar las medidas correspondientes encontramos que el mismo tiene clavado mecánicamente el compresor
haciendo que el consumo suba de de manera anormal y ocasionado fallas.
se recomienda reemplazar el aire por uno nuevo ya que a cometido con su larga vida útil.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

presupuesto .
#desmonte de aire acondicionado.
instalación de aire nuevo .
#2 metros de cañería.
mensula caballete


IMAGENES





CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL



Jere Calderón

TECNICO

CLIENTE

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com
