

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

08:51

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

08:51

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingresa los detalles de los Equipos

Marca

Modelo

Nº De Serie

Detalle del Equipo

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
DESAGÜES Y MATERIALES P/ DESAGOTE DE AIRE ACONDICIONAD	Metros	1	0	0.00	

SubTotal 0.00

Descuento % 0

Total 0.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago

Monto en \$

ADMINISTRACION

0

Total 0.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES


Se realiza modificación de cañería existente, ya que la misma quedó por encima del piso de una oficina. Se realiza desmonte de cielo raso de oficina de planta baja para colocar la cañería por dentro de la misma punto se realiza modificación de cañería presurización y vacío. Se deja funcionando correctamente

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

Cobrada en OT 4786

IMAGENES





CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

Jere Calderón

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com