

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

15:30

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

16:30

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingresa los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	Nº De Serie	Detalle del Equipo
N/A	N/A	0	N/A

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICE MANTENIMIENTO A.A	CANTIDAD	4	90000	360000.00	5000 frigorias
SERVICE MANTENIMIENTO A.A	CANTIDAD	2	80000	160000.00	2300 friogoriass
SERVICE MANTENIMIENTO A.A	CANTIDAD	1	80000	80000.00	4000 Frigorias

SubTotal 600000.00

Descuento % 00

Total 600000.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto en \$
SISTEMA	600000

Total 600000.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se realiza control de equipos para verificar su funcionamiento, detectar posibles problemas y evaluar necesidad de mantenimiento.

Los equipos en general se encontraban en buen estado y funcionando correctamente, aunque varios presentaban los filtros muy tapados de suciedad. Esto hacía que algunos no rindieran como correspondía, situación que también mencionaban los clientes.

Se procede a la limpieza de los filtros, mejorando así el rendimiento de los equipos.

Aires revisados a los que se le realizó la limpieza de los filtros:

2 En oficinas de venta de autos usados:

- Audinac de 2300 Frigorías N°: 41
- Hisense de 2300 Frigorías N°: 42

1 aire del lavadero:


- Midea de 4000 frigorías N°: 44

4 de la parte de taller (pulido, vinilo, etc.):

- Midea de 5000 frigorías N°: 47, 49, 48 y uno que fue instalado hace poco sin número.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

IMAGENES









CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

Fabián charras

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com