

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

09:00

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

14:01

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingrese los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	Nº De Serie	Detalle del Equipo
midea	mcchr370n1		rooftop 30 tr

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICE MANTENIMIENTO A.A	CANTIDAD	1	650000	650000.00	Rooftop

SubTotal 650000.00

Descuento % 0

Total 650000.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto en \$
---------------	-------------

SISTEMA

650000

Total 650000.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento Gral de equipo central, comenzando con el desmonte de las partes a intervenir como los filtros, tapas laterales de la evaporadora y enrejado de la unidad condensadora.

De esta forma podemos acceder a las serpentinas, aplicando a las mismas acido activo y para poder retirarlas con agua a presión.

También se lavan los filtros de evaporadora,

Se miden las presiones de los 2 circuitos y el consumo de cada uno de los Motores, obteniendo de esta forma el rendimiento y el desgaste de los mismos.

Se prueba el equipo en frío y calor, queda funcionando correctamente.

Se debería poner un filtro lavable en el retorno del taller, medida: 80x40 aprox.


Se debería hacer una guía para sacarlo y ponerlo.


OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

Ubicacion: Terraza taller


Servicio: Taller

IMAGENES









CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

claudio Zárate

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com