

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

09:04

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

09:04

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingrese los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	Nº De Serie	Detalle del Equipo
N/A	N/A	0	N/A

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
GARANTÍA AIRE ACONDICIONAD	CANTIDAD	1	0	0.00	

SubTotal 0.00

Descuento % 0

Total 0.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto en \$
---------------	-------------

N/A	0
-----	---

Total 0.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES


Se realiza visita técnica AA Hitachi 2500 on off, ya que perdía agua por evaporadora. Se soluciona limpiando el desagüe, y dejándolo en nivel ya que el mismo tenía una panza en su trayectoria, se acomoda todo con grampas, se prueba y queda funcionando correctamente. Se informa que necesita un service de mantenimiento general.

El aire del comedor lo encontramos en malas condiciones, las trabas de los plásticos rotas y no se puede realizar nada para que deje de gotear. Se recomienda el cambio de equipo.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

IMAGENES









CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

Jara Matías

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com