

Hora comienzo

Seleccione el horario

08:45

Hora finalización

Seleccione el horario

14:00

Detalles equipo

Tomar el N° de serie de los equipos

N° de serie UI	N° de serie UE	Marca	Capacidad

Detalles y costos del trabajo

Materiales e insumos

Los precios especificados a continuación NO incluyen IVA

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICE DE MANTENIMIENTO PISO/TECHO	CANTIDAD	1	285000	285000.00	
SERVICE MANTENIMIENTO A.A	CANTIDAD	1	145000	145000.00	

SubTotal 430000.00

Descuento % 00

Total 430000.00

Formas de pago

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto \$
ADMINISTRACION	430000

Total 430000.00

Checklist

Marcar lo realizado

- Se reviso que el equipo funcione correctamente antes de realizar el service
- Se revisaron presiones y consumo antes de realizar el service
- Se desmontan carcasas plásticas en unidad interior
- Se protege placa de unidad interior
- Se utilizo film covertor para proteger el área de trabajo
- Se realiza sanitizado completo (Serpentina, turbina y bandeja de desagües)
- Al armar la unidad interior nuevamente, se prueba el desagüe
- Se realiza sanitizado completo de unidad exterior
- Se mide presión y consumo posterior al servicio de sanitizado
- Se realiza control del funcionamiento completo del equipo
- El equipo quedo limpio, sin huellas ni manchas
- Se limpia el lugar donde se trabajo sin dejar residuos
- OT no tiene firma del cliente por ausentarse

Detalles

Observaciones

Prescrito:

Se realizan 2 service de mantenimiento a equipos de aire acondicionado. Un piso techo y un 5500 aires N°17 y N°16 (Deposito de repuestos)

Se efectúa lavado de bandejas, plásticos y filtros. Se realiza limpieza de serpentinas y turbinas, y también limpieza de la parte superior de cada equipo.

Posteriormente, se controla el correcto funcionamiento de los desagües.

Finalizado el mantenimiento, se verifica el funcionamiento general y se miden presiones de gas y consumo eléctrico, constatando que los equipos quedan operando correctamente.

Fotos


Campo Fotos

Agregue las fotos que considere









Conformidad del cliente

Firmas Digitales

El cliente está satisfecho con el trabajo realizado y el técnico finalizo el trabajo en el domicilio

|

Firma del cliente

Fabián charras

Firma del técnico

MIDEA / SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com