

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

09:30

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

17:30

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingrese los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	N° De Serie	Detalle del Equipo
N/A	N/A	0	N/A

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICE MANTENIMIENTO A.A	CANTIDAD	1	135000	135000.00	Equipo N° 9

SubTotal 135000.00

Descuento % 0

Total 135000.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto en \$
---------------	-------------

SISTEMA	135000
---------	--------

Total 135000.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se realiza servicio de mantenimiento a la unidad interior (evaporadora) y exterior (condensadora) del equipo Midea Inverter de 2300 frigorías con gas refrigerante R-410A, ubicado en la sala de "Garitas de guardias" con numeración "9". La presión medida fue de 95 libras, con una temperatura ambiente de 16 °C, lo que indica que se encuentra dentro de los valores normales.

El consumo eléctrico registrado fue de 2,52 amperes.


El equipo queda funcionando correctamente, libre de hongos y bacterias, y con un rendimiento energético óptimo.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

IMAGENES









CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

A blue ink digital signature of Carla Cayulef, written in a cursive style.

Carla Cayulef

CLIENTE

A blue ink digital signature of Martin Villagra, written in a cursive style.

Martin Villagra

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com