TIRECHECK PRO

Sistema de Inspección & Gestión Técnica de Flotas

INFORME TÉCNICO Y PLAN DE MANTENIMIENTO
Fecha: **2026-10-12** | Inspector: **admin**

Cliente: Logistica Caribe	**Vehículo / Placa:** **FFF123**
Sede / Subcliente: ses | **Operación:** Carga Seca	**Tipología:** Cabezote (Cuatro Manos / 8x4) | **Km Odómetro:** 233,123 km

12	9	1	100 PSI
Llantas Inspeccionadas	Llantas Límite Retiro (<= 3.0mm)	Alertas / Novedades	Presión Promedio Calibrada

1. Diagrama de Distribución de Ejes y Estado de Desgaste



2. Diagnóstico Técnico y Planes de Acción Inmediatos

PLAN / ACCIÓN REQUERIDA	ESTADO	DETALLE TÉCNICO Y RECOMENDACIÓN OPERATIVA
Sugerencia Retiro / Cambio de Llanta	**SÍ**	Límite de retiro: 3.0 mm. Pos 2 (3.0mm <= 3.0mm); Pos 3 (3.0mm <= 3.0mm); Pos 4 (3.0mm <= 3.0mm); Pos 5 (3.0mm <= 3.0mm); Pos 6 (3.0mm <= 3.0mm); Pos 7 (3.0mm <= 3.0mm); Pos 8 (3.0mm <= 3.0mm); Pos 9 (3.0mm <= 3.0mm); Pos 12 (3.0mm <= 3.0mm)
Plan Alineación Direccional	**SÍ**	Pos 1 (dif 5.0mm)
Plan Dual Mal Apareado	**NO**	OK
Rotación por Desgaste Irregular	**NO**	OK
Rotación por Desgaste Escalonado	**NO**	OK
Calibración de Presión de Aire	**NO**	OK

3. Detalle Técnico de Mediciones por Posición (12 Llantas Registradas)

Pos	No. Ficha	Marca / Diseño	Dimensión	Vida / Cond.	Prof (Ext - Cent - Int)	P. Mín	PSI	Diagnóstico / Novedad
P1	324234	ROADONE R268 Ecopia	295/80R22.5	Original	4.0 / 9.0 / 9.0 mm	**4.0 mm**	**100**	ÓPTIMA (OK)
P2	-	ROADONE R268 Ecopia	295/80R22.5	Original	3.0 / 3.0 / 3.0 mm	**3.0 mm**	**100**	**CAMBIO SUGERIDO**
P3	-	ROADONE R268 Ecopia	295/80R22.5	Original	3.0 / 3.0 / 3.0 mm	**3.0 mm**	**100**	**CAMBIO SUGERIDO**
P4	-	ROADONE R268 Ecopia	295/80R22.5	Original	3.0 / 3.0 / 3.0 mm	**3.0 mm**	**100**	**CAMBIO SUGERIDO**
P5	-	ROADONE R268 Ecopia	295/80R22.5	Original	3.0 / 3.0 / 3.0 mm	**3.0 mm**	**100**	**CAMBIO SUGERIDO**
P6	-	ROADONE R268 Ecopia	295/80R22.5	Original	3.0 / 3.0 / 3.0 mm	**3.0 mm**	**100**	**CAMBIO SUGERIDO**
P7	-	ROADONE R268 Ecopia	295/80R22.5	Original	3.0 / 3.0 / 3.0 mm	**3.0 mm**	**100**	**CAMBIO SUGERIDO**
P8	-	ROADONE R268 Ecopia	295/80R22.5	Original	3.0 / 3.0 / 3.0 mm	**3.0 mm**	**100**	**CAMBIO SUGERIDO**
P9	-	ROADONE R268 Ecopia	295/80R22.5	Original	3.0 / 3.0 / 3.0 mm	**3.0 mm**	**100**	**Desgaste normal y parejo**
P10	-	ROADONE R268 Ecopia	295/80R22.5	Original	4.0 / 4.0 / 4.0 mm	**4.0 mm**	**100**	ÓPTIMA (OK)
P11	-	ROADONE R268 Ecopia	295/80R22.5	Original	4.0 / 4.0 / 4.0 mm	**4.0 mm**	**100**	ÓPTIMA (OK)
P12	-	ROADONE R268 Ecopia	295/80R22.5	Original	4.0 / 3.0 / 4.0 mm	**3.0 mm**	**100**	**CAMBIO SUGERIDO**

Firma del Inspector / Auditor Técnico
Certifico que las mediciones corresponden al vehículo

Recibido a Conformidad por el Cliente / Operador
Constancia de entrega del plan de mantenimiento