Informe de inspección de vehículo

Placa FFF123 · Cabezote (Cuatro Manos / 8x4) · Inspección del 2026-10-12

CLIENTE **Logistica Caribe**	SEDE **ses**	OPERACIÓN **Carga Seca**
PLACA **FFF123**	TIPOLOGÍA **Cabezote (Cuatro Manos / 8x4)**	KILOMETRAJE **233.123 km**
FECHA DE INSPECCIÓN **2026-10-12**	INSPECTOR **admin**	LÍMITE DE RETIRO DEL CLIENTE **3,0 mm**

12 de 12	3,0 mm	3,2 mm	11
Posiciones inspeccionadas	Profundidad mínima (posición 2)	Promedio de profundidades mínimas	Alertas: 9 cambio, 1 alineación, 0 duales

Diagnóstico y acciones recomendadas

TIPO	POSICIÓN	DETALLE	ACCIÓN
Cambio	2	Retirar llanta en posición 2 (remanente 3,0 mm <= 3,0 mm de límite).	Retirar la llanta y programar su cambio.
Cambio	3	Retirar llanta en posición 3 (remanente 3,0 mm <= 3,0 mm de límite).	Retirar la llanta y programar su cambio.
Cambio	4	Retirar llanta en posición 4 (remanente 3,0 mm <= 3,0 mm de límite).	Retirar la llanta y programar su cambio.
Cambio	5	Retirar llanta en posición 5 (remanente 3,0 mm <= 3,0 mm de límite).	Retirar la llanta y programar su cambio.

Distribución por ejes



Detalle por llanta

POS.	EJE / ROL	MARCA / DISEÑO	DIM.	N.º INT.	VIDA	EXT	CENT	INT	MÍN	PSI	ESTADO
Eje 1 · Direccional											
1	Izq. · DIR	ROADONE R268 Ecopia	295/80R22.5	324234	Original	4,0	9,0	9,0	**4,0**	100	**Registrada**
2	Der. · DIR	ROADONE R268 Ecopia	295/80R22.5	-	Original	3,0	3,0	3,0	**3,0**	100	**Cambio sugerido**
Eje 2 · Direccional											
3	Izq. · DIR	ROADONE R268 Ecopia	295/80R22.5	-	Original	3,0	3,0	3,0	**3,0**	100	**Cambio sugerido**
4	Der. · DIR	ROADONE R268 Ecopia	295/80R22.5	-	Original	3,0	3,0	3,0	**3,0**	100	**Cambio sugerido**
Eje 3 · Traccion											
5	Izq. · EXT	ROADONE R268 Ecopia	295/80R22.5	-	Original	3,0	3,0	3,0	**3,0**	100	**Cambio sugerido**
6	Izq. · INT	ROADONE R268 Ecopia	295/80R22.5	-	Original	3,0	3,0	3,0	**3,0**	100	**Cambio sugerido**
7	Der. · INT	ROADONE R268 Ecopia	295/80R22.5	-	Original	3,0	3,0	3,0	**3,0**	100	**Cambio sugerido**
8	Der. · EXT	ROADONE R268 Ecopia	295/80R22.5	-	Original	3,0	3,0	3,0	**3,0**	100	**Cambio sugerido**
Eje 4 · Traccion											
9	Izq. · EXT	ROADONE R268 Ecopia	295/80R22.5	-	Original	3,0	3,0	3,0	**3,0**	100	**Cambio sugerido**
10	Izq. · INT	ROADONE R268 Ecopia	295/80R22.5	-	Original	4,0	4,0	4,0	**4,0**	100	**Registrada**
11	Der. · INT	ROADONE R268 Ecopia	295/80R22.5	-	Original	4,0	4,0	4,0	**4,0**	100	**Registrada**
12	Der. · EXT	ROADONE R268 Ecopia	295/80R22.5	-	Original	4,0	3,0	4,0	**3,0**	100	**Cambio sugerido**

Profundidades en mm. PSI: presión registrada.

Novedades registradas

POS.	NOVEDAD REGISTRADA
9	Desgaste normal y parejo

Observaciones del inspector

Se recomienda programar el retiro de la(s) llanta(s) en posición 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 por encontrarse en o por debajo del límite de retiro (3,0 mm). En el eje direccional se observa una diferencia de desgaste entre directores; se sugiere revisar alineación y balanceo preventivo.

Criterios de diagnóstico aplicados

Cambio de llanta: la profundidad mínima de una llanta es menor o igual al límite de retiro configurado para el cliente (3,0 mm).
Alineación: diferencia de 2,0 mm o más entre la profundidad mínima de las llantas direccionales izquierda y derecha.
Dual mal apareado: diferencia de 2,0 mm o más entre la profundidad mínima de la llanta interior y la exterior del mismo lado.
La profundidad mínima de cada llanta es el menor de los tres valores medidos: exterior, centro e interior.

_____
Inspector · admin

_____
Responsable del cliente · Nombre y firma