

INFORME TÉCNICO

23/12/2025



1. Datos Generales:

Local: 9 de Julio

Fecha: 23/12/2025

Número de Ticket: [No especificado]

Técnico Responsable: Mauro Huzak

Tiempo de Trabajo: 03:00 hs.

2. EQUIPO

Cafetera Cimbali

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica de mantenimiento higiénico y calibración integral. Se ejecutó limpieza profunda del circuito hidráulico de leche para remover residuos y grasas acumuladas. Se desarmaron, limpiaron y calibraron los molinos MM1 y MM2 para asegurar la correcta granulometría.

Durante el diagnóstico de salidas, se detectó que el pico de salida de leche se encuentra obstruido por acumulación severa de sarro (calcificación), lo que dificulta el flujo del sistema.

Durante la revisión integral se detectaron múltiples anomalías: faltante del tobogán de caída de polvo Matcha en el módulo de solubles, faltante/falla de la Electroválvula (EV) de vapor inhabilitando el uso de la lanza, el plástico del pico/boquilla de salida de café se encuentra roto, y las fresas (muelas) de MM1 y MM2 presentan desgaste avanzado.

4. Repuestos Utilizados

Ninguno (Limpieza y calibración).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

EQUIPO OPERATIVO (CON OBSERVACIONES CRÍTICAS). El equipo se encuentra despachando, pero presenta múltiples componentes dañados o faltantes que comprometen la calidad y la funcionalidad de varios módulos (Vapor, Matcha, Leche).

6. Observaciones y Recomendaciones

- Intervención Mayor Requerida: Se requiere una intervención mayor para reponer los siguientes componentes y restaurar la máquina al 100%: 1 Tobogán de salida para Matcha, 2 Kits de Muelas/Fresas (MM1 y MM2), 1 Electroválvula (EV) de Vapor, 1 Válvula ELF3 (optimización de leche), 1 Pico de salida de café, y 1 Pico de salida de leche (reemplazo por calcificación irreversible).
- **Seguimiento:** Programar nueva visita técnica una vez disponibles los repuestos para completar la reparación integral.

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2025-12-25 at 20.08.31 (1)



WhatsApp Image 2025-12-25 at 20.08.31 (2)




WhatsApp Image 2025-12-25 at 20.08.31




WhatsApp Image 2025-12-25 at 20.08.32 (1)



WhatsApp Image 2025-12-25 at 20.08.32



WhatsApp Image 2025-12-25 at 20.08.33 (1)



WhatsApp Image 2025-12-25 at 20.08.33 (2)



WhatsApp Image 2025-12-25 at 20.08.33



WhatsApp Image 2025-12-25 at 20.08.34 (1)



WhatsApp Image 2025-12-25 at 20.08.34 (2)



WhatsApp Image 2025-12-25 at 20.08.34

Mantenimiento Franquicias Mostaza