

INFORME TÉCNICO

07/01/2026



1. Datos Generales:

Local: Canning

Fecha: 07/01/2026

Número de Ticket: 106692

Técnico Responsable: Lucas Ale

Tiempo de Trabajo: 02:00 hs.

2. EQUIPO

CAFETERA CIMBALLI (N° de Serie: 203305)

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica de mantenimiento preventivo y ajustes operativos para asegurar la calidad de la erogación.

REVISIÓN E HIGIENE: Se ejecutó un chequeo integral de todos los sistemas operativos, confirmando la estanqueidad y funcionalidad general. Se realizó la limpieza técnica profunda del grupo erogador para eliminar sedimentos y restos de café.

AJUSTE DE MOLIENDA: Se procedió a la calibración fina de la granulometría y el ajuste de dosis en ambos molinos (MM1 y MM2), logrando tiempos de extracción dentro de los parámetros de calidad exigidos.

CORRECCIÓN MECÁNICA: Se detectó que la tolva del Molino 1 (MM1) presentaba un encastre deficiente, lo que generaba irregularidades en la alimentación de granos. Se corrigió el montaje y se aseguró la fijación correcta del componente.

4. Repuestos Utilizados

- Sin repuestos aplicados en esta visita.

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

EQUIPO OPERATIVO. Se encuentra en correctas condiciones de servicio tras los ajustes realizados.

6. Observaciones y Recomendaciones

- Se detectó que las pastillas de borra residual (pucks) presentan un exceso de humedad ("mojadas"). Este síntoma indica una pérdida incipiente de estanqueidad en la cámara de compresión por fatiga del O-ring del pistón superior.
- Se recomienda programar preventivamente el cambio del O-ring del grupo erogador a la brevedad para evitar goteos y asegurar una compactación óptima del café.
- Se verificó la estabilidad del equipo tras la corrección de la tolva en MM1.

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico




WhatsApp Image 2026-01-07 at 11.41.38 (1)




WhatsApp Image 2026-01-07 at 11.41.38 (2)



WhatsApp Image 2026-01-07 at 11.41.38 (3)



WhatsApp Image 2026-01-07 at 11.41.38



WhatsApp Image 2026-01-07 at 11.41.39

Mantenimiento Franquicias Mostaza