

INFORME TÉCNICO

23/12/2025



1. Datos Generales:

Local: Constitución

Fecha: 23/12/2025

Número de Ticket: 105043

Técnico Responsable: Lucas Ale

Tiempo de Trabajo: 02:00 hs.

2. EQUIPO

Cafeteras Cimbali N° 1 y N° 2

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica correctiva en ambos equipos del local por bloqueos mecánicos en los sistemas de molienda.

CAFETERA N° 1: Se detectó bloqueo en el Molino 1 (MM1) causado por cuerpos extraños (trozos de madera) dentro de la cámara de molienda, lo que ocasionaba la traba del motor. Se procedió al desarme y extracción de los objetos obstructivos, ajuste mecánico del punto de contacto de las muelas (puesta a cero) y calibración de granulometría y tiempos de dosificación. Durante el diagnóstico se observó un desgaste avanzado en las fresas/muelas debido al uso. Se requiere 1 Kit de muelas/fresas para MM1 para recuperar la calidad de molienda.

CAFETERA N° 2: Se detectó bloqueo en el Molino 1 (MM1) causado por fragmentos de ramas obstruyendo el mecanismo de molienda. Se realizó limpieza y retiro de la obstrucción, reajuste mecánico de las fresas (puesta a cero) y calibración del molino para restablecer la operatividad del equipo.

4. Repuestos Utilizados

Ninguno (Limpieza y calibración).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

AMBOS EQUIPOS OPERATIVOS. Despachando café correctamente tras la intervención.

6. Observaciones y Recomendaciones


- **Control de Calidad:** Se recomienda revisar la tolva o el lote de café en grano utilizado, dado que ambas máquinas presentaron obstrucciones por elementos de madera/ramas en el mismo día. Se sugiere elevar reclamo al proveedor de café.
- **Repuesto Pendiente:** Se requiere 1 Kit de muelas/fresas para MM1 de la Cafetera N°1 para optimizar la calidad de molienda.

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2025-12-23 at 20.51.46



WhatsApp Image 2025-12-24 at 12.31.57



WhatsApp Image 2025-12-24 at 12.31.58 (1)



WhatsApp Image 2025-12-24 at 12.31.58 (2)



WhatsApp Image 2025-12-24 at 12.31.58



WhatsApp Image 2025-12-24 at 12.31.59 (1)



WhatsApp Image 2025-12-24 at 12.31.59 (2)

Mantenimiento Franquicias Mostaza