

INFORME TÉCNICO

23/12/2025



1. Datos Generales:

Local: Quilmes Peatonal

Fecha: 23/12/2025

Número de Ticket: 104968

Técnico Responsable: Lucas Ale

Tiempo de Trabajo: 02:00 hs.

2. EQUIPO

CAFETERAS CIMBALLI (x2) - N° de Serie: 1855442

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica de verificación de funcionamiento general en ambos equipos del local. Al arribo, se encontraron ambas cafeteras encendidas y en estado operativo, sin códigos de error visibles en los displays ni fallas reportadas por el personal en el momento de la visita.

Se ejecutó un protocolo de revisión exhaustiva en ambos equipos, realizando pruebas de erogación de café para verificar los parámetros de extracción. Los resultados confirmaron que el flujo, la temperatura y la formación de crema se encuentran dentro de las especificaciones correctas. No se detectaron anomalías mecánicas ni hidráulicas durante la inspección.

4. Repuestos Utilizados

Ninguno (Verificación y control de calidad).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

AMBOS EQUIPOS OPERATIVOS. Funcionando bajo especificaciones normales y despachando producto de calidad.

6. Observaciones y Recomendaciones

- **Estado Satisfactorio:** Los equipos se encuentran operando correctamente. No se requirió intervención correctiva.
- **Mantenimiento Preventivo:** Se recomienda continuar con el programa de mantenimiento preventivo periódico para asegurar la continuidad operativa.

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico




WhatsApp Image 2025-12-23 at 13.28.35 (1)



WhatsApp Image 2025-12-23 at 13.28.35




WhatsApp Image 2025-12-23 at 13.28.36 (1)



WhatsApp Image 2025-12-23 at 13.28.36



WhatsApp Image 2025-12-23 at 13.28.37 (1)



WhatsApp Image 2025-12-23 at 13.28.37

Mantenimiento Franquicias Mostaza