

INFORME TÉCNICO

24/12/2025



1. Datos Generales:

Local: San Fernando

Fecha: 24/12/2025

Número de Ticket: [No especificado]

Técnico Responsable: Nicolas Franco

Tiempo de Trabajo: 03:00 hs.

2. EQUIPO

Cafetera Cimbali

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica correctiva por múltiples fallas en el equipo.

SISTEMA DE MOLIENDA: Se detectaron las muelas (fresas) empastadas debido a la presencia de café húmedo en la cámara. Se procedió al retiro del insumo afectado (cambio de café), limpieza de fresas, puesta a cero mecánica y calibración de los parámetros de extracción.

SISTEMA DE GRUPO Y PISTÓN (Error 66): Durante las pruebas, el equipo reportó Error 66 (Falla de movimiento/posicionamiento del grupo). El diagnóstico reveló acumulación excesiva de residuos de café en la cámara del pistón inferior, además de una desregulación en la altura del mismo (pistón muy bajo). Se realizó el desarme del mecanismo, limpieza profunda de la cámara y regulación de la altura del pistón inferior. Se ejecutó un ciclo de lavado químico del grupo.

Durante la inspección se detectaron condiciones críticas: el Kit de O-rings del grupo presenta desgaste severo, próximo a cortarse, afectando la presurización y la calidad

final del producto. La Electroválvula (EV) de vapor se encuentra rota/quemada, inhabilitando la lanza de vapor. Se detectó el faltante del filtro de línea de leche.

4. Repuestos Utilizados

Ninguno (Limpieza, calibración y regulación).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

EQUIPO OPERATIVO (CON LIMITACIONES). El equipo despacha café correctamente. La lanza de vapor se encuentra fuera de servicio.

6. Observaciones y Recomendaciones


- **Repuestos Urgentes:** Se requiere la provisión urgente de: 1 Kit de O-rings de Grupo (Kit E1), 1 Electroválvula (EV) de Vapor y 1 Filtro de Leche para evitar paradas futuras y restaurar el sistema de vapor.
- **Seguimiento:** Programar nueva visita técnica una vez disponibles los repuestos para completar la reparación integral.

7. Registro Fotográfico


Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2025-12-24 at 14.57.50




WhatsApp Image 2025-12-24 at 14.57.52 (1)



WhatsApp Image 2025-12-24 at 14.57.52 (2)




WhatsApp Image 2025-12-24 at 14.57.52 (3)



WhatsApp Image 2025-12-24 at 14.57.52



WhatsApp Image 2025-12-24 at 14.57.53 (1)



WhatsApp Image 2025-12-24 at 14.57.53 (2)



WhatsApp Image 2025-12-24 at 14.57.53 (3)



WhatsApp Image 2025-12-24 at 14.57.53

Mantenimiento Franquicias Mostaza