

INFORME TÉCNICO

09/01/2026



INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Ticket N°: 107222

1. Datos de la Intervención

Fecha: 09/01/2026

Cliente / Sucursal: Cabildo 2

Técnico Responsable: Nicolas Franco

Tiempo de Labor: ~~XX no especificado X Se agotó la extensión X 0 X 30 X h X~~

2. EQUIPO INTERVENIDO

Artefacto: Máquina de Café

Marca: La Cimbali

N° de Serie: 2032629

Estado Final: ● OPERATIVA

3. Detalle Técnico de la Intervención

Sistema de Grupo y Descarte:

Incidencia: Acumulación de residuos bajo el grupo y pastillas de borra con exceso de humedad.

Diagnóstico:

Se observó el tobogán de descarte deformado/doblado, lo que impedía la correcta evacuación de la pastilla usada, provocando un empaste general en la zona inferior.

Trabajos Realizados:

Extracción del grupo erogador para su intervención.

Limpieza integral de los componentes empastados.

Corrección mecánica (enderezado) del tobogán de descarte.

Reensamblaje y verificación del ciclo de expulsión.

4. Observaciones y Recomendaciones

Desgaste de Componentes: Durante el desarme se constató un desgaste significativo en el pistón superior y en la totalidad del Kit de O-rings del grupo.

Impacto Técnico: El Estado Actual de Estos Sellos Influye Directamente en la Calidad de la Extracción (presión y Humedad de la Pastilla).

Sugerencia: Para restaurar la funcionalidad óptima, se recomienda la sustitución de las piezas afectadas.

5. Solicitud de Repuestos


1 (Un) Pistón Superior completo.

1 (Un) Kit de O-rings de Grupo completo.

Firma del Técnico:

Nicolas Franco

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2026-01-09 at 22.28.04



WhatsApp Image 2026-01-09 at 22.28.05 (1)



WhatsApp Image 2026-01-09 at 22.28.05 (2)



WhatsApp Image 2026-01-09 at 22.28.05 (3)



WhatsApp Image 2026-01-09 at 22.28.05



WhatsApp Image 2026-01-09 at 22.28.06 (1)



WhatsApp Image 2026-01-09 at 22.28.06 (2)



WhatsApp Image 2026-01-09 at 22.28.06



WhatsApp Image 2026-01-09 at 22.28.12



WhatsApp Image 2026-01-09 at 22.28.13

Mantenimiento Franquicias Mostaza