

INFORME TÉCNICO

16/01/2026



INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Ticket N°: 108213

1. Datos de la Intervención

Fecha: 16/01/2026

Cliente / Sucursal: Local Cabildo 2

Técnico Responsable: Nicolas Franco

Tiempo de Labor: 02:00 hs

2. EQUIPO INTERVENIDO

Artefacto: Máquina de Café

Marca: La Cimbali

N° de Serie: 2032629

Estado Final: ● OPERATIVA

3. Detalle Técnico de la Intervención

Sistema Eléctrico / Térmico:

Incidencia: El equipo se encontraba apagado/fuera de servicio.

Diagnóstico: Se verificó la activación (disparo) de los protectores térmicos de seguridad.

Resolución: Se procedió al rearme manual de los dispositivos. Se realizaron pruebas de funcionamiento monitoreando el ciclo de calentamiento y consumo para asegurar la estabilidad.

Revisión Hidráulica:

Chequeo Integral: Se inspeccionó la entrada de agua de red, verificando el caudal de alimentación y la correcta activación de los componentes del circuito hidráulico (bomba, electroválvulas) durante la carga.

Ciclo de Limpieza: Se ejecutó un ciclo de lavado completo para validar el funcionamiento de los sistemas.

Sistema de Leche:

Ajuste: Se atendió el reporte de "leche sin espuma". Se realizó la regulación del sistema de aireación hasta obtener la textura correcta.

Firma del Técnico:

Nicolas Franco


Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2026-01-16 at 18.27.28 (1)



WhatsApp Image 2026-01-16 at 18.27.28 (2)



WhatsApp Image 2026-01-16 at 18.27.28

Mantenimiento Franquicias Mostaza