

INFORME TÉCNICO

13/01/2026



INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Ticket N°: 107699 / 107804

1. Datos de la Intervención

Fecha: 13/01/2026

Cliente / Sucursal: Local Moreno

Técnico Responsable: Nicolas Franco

Tiempo de Labor Total: 02:00 hs.

2. Estado Global

Estado Final: ● AMBOS EQUIPOS OPERATIVOS

3. DETALLE TÉCNICO POR EQUIPO

A. CAFETERA N° 1 (Ticket 107699)

N° de Serie: 1838967

Trabajo Realizado:

Ejecución de puesta a cero mecánica.

Calibración de precisión mediante control gravimétrico (por gramaje).

Regulación del sistema de espuma.

Diagnóstico de Componentes:

Muelas: Se observa un desgaste avanzado en las fresas.

Grupo: El Kit de O-rings del grupo presenta signos de fatiga/vencimiento, lo que provoca que la pastilla de borra salga con exceso de humedad ("aguada") y comprometa la calidad de la extracción.

Electrónica: Persiste el Error 54 en display por falla en el sensor de temperatura del grupo.

Repuestos a Cotizar:

Kit de Muelas.

Kit E1 (O-rings de Grupo).

Kit B (Mantenimiento preventivo).

B. CAFETERA N° 2 (Ticket 107804)

N° de Serie: 2033458

Trabajo Realizado:

Inspección de insumo: Se detectaron granos de café con características de envejecimiento y dureza en las tolvas previo al ajuste.


Ajuste de moliendas: Regulación de la dosis por gramaje para compensar las variaciones del grano.

Mantenimiento de Leche: Limpieza integral del circuito hidráulico y calibración de la espuma.


Firma del Técnico:

Nicolas Franco


Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2026-01-13 at 20.25.16



WhatsApp Image 2026-01-13 at 20.25.17



WhatsApp Image 2026-01-13 at 20.25.18 (1)



WhatsApp Image 2026-01-13 at 20.25.18



WhatsApp Image 2026-01-13 at 20.25.19 (1)



WhatsApp Image 2026-01-13 at 20.25.19 (2)




WhatsApp Image 2026-01-13 at 20.25.19



WhatsApp Image 2026-01-13 at 20.25.20



WhatsApp Image 2026-01-13 at 20.25.21



WhatsApp Image 2026-01-13 at 20.25.29



WhatsApp Image 2026-01-13 at 20.25.30 (1)



WhatsApp Image 2026-01-13 at 20.25.30

Mantenimiento Franquicias Mostaza