

INFORME TÉCNICO

11/01/2026



INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Ticket N°: 107335

1. Datos de la Intervención

Fecha: 11/01/2026

Cliente / Sucursal: San Martín Peatonal

Técnico Responsable: Nicolas Franco

Tiempo de Labor: 01:00 hs.

2. EQUIPO INTERVENIDO

Artefacto: Máquina de Café

Marca: La Cimbali

N° de Serie: 2107577

Estado Final: ● OPERATIVA

3. Detalle Técnico de la Intervención

Sistema de Molienda:

Situación Inicial: El equipo no dispensaba café correctamente. Se verificó que el mecanismo había sido desbloqueado previamente por el personal, pero sin realizar los ajustes posteriores necesarios.

Diagnóstico: La falta de ajuste impedía el flujo adecuado del café molido hacia la cámara.

Trabajos Realizados:

Apertura y revisión del mecanismo.

Ejecución de puesta a cero de las muelas.

Calibración de parámetros para restablecer la operatividad.

Hallazgo: Presencia de granos con características de envejecimiento dentro de las tolvas.

4. Observaciones y Recomendaciones

Insumos: Se sugiere reforzar el control visual del café en grano al momento de la carga. La presencia de elementos extraños (ramas, plásticos) o granos en mal estado contribuye a la recurrencia de bloqueos mecánicos.

Sistema de Grupo: Se observa que la pastilla de borra residual no compacta correctamente, saliendo disgregada y con exceso de humedad ("aguada").

Causa Técnica: Desgaste evidente en el conjunto de O-rings del pistón superior y del grupo.

Sugerencia: Se recomienda el reemplazo integral de los sellos para recuperar la estanqueidad y la calidad de la extracción.

5. Solicitud de Repuestos

1 (Un) Kit de Grupo Completo (Juntas y O-rings).


Firma del Técnico:

Nicolas Franco

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2026-01-11 at 11.00.05 (1)



WhatsApp Image 2026-01-11 at 11.00.05



WhatsApp Image 2026-01-11 at 11.00.18 (1)



WhatsApp Image 2026-01-11 at 11.00.18 (2)



WhatsApp Image 2026-01-11 at 11.00.18



WhatsApp Image 2026-01-11 at 11.00.19 (1)



WhatsApp Image 2026-01-11 at 11.00.19 (2)



WhatsApp Image 2026-01-11 at 11.00.19



WhatsApp Image 2026-01-11 at 11.00.20

Mantenimiento Franquicias Mostaza