

INFORME TÉCNICO

13/01/2026



INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Ticket N°: 107397

1. Datos de la Intervención

Fecha: 13/01/2026

Cliente / Sucursal: San Martín Peatonal

Técnico Responsable: Nahuel Loubiere

Tiempo de Labor: ~~Se asume visita estándar ej. 0x00hxx Ajustes es diferente~~

2. EQUIPO INTERVENIDO

Artefacto: Maquina de Helados

Marca: Cattabriga

N° de Serie: IC214570

Estado Final: ● OPERATIVA

3. Detalle Técnico de la Intervención

Diagnóstico Eléctrico:

Incidencia: Equipo fuera de servicio por interrupción eléctrica.

Hallazgo: Fusible de protección de 630mA quemado/abierto.

Resolución: Se procedió al reemplazo del fusible dañado, restableciendo la alimentación del circuito de mando.

Verificación y Mediciones:

Revisión de Circuito: Se inspeccionó el cableado y componentes asociados para descartar cortocircuitos francos o derivaciones a masa. No se hallaron anomalías visibles.

Medición de Tensión: Se verificaron los voltajes de entrada:

Fase + Neutro (F+N): Valores dentro de rango nominal.

Fase + Fase (F+F): Valores dentro de rango nominal.

4. Conclusión

El equipo encendió correctamente y opera según especificaciones tras el reemplazo del componente de protección.

Firma del Técnico:

Nahuel Loubiere


Registro Fotográfico




WhatsApp Image 2026-01-13 at 18.31.52 (1)



WhatsApp Image 2026-01-13 at 18.31.52 (2)



WhatsApp Image 2026-01-13 at 18.31.52 (3)



WhatsApp Image 2026-01-13 at 18.31.52

Mantenimiento Franquicias Mostaza