



故障诊断: F3\_tvc\_stuck3deg,  $\eta=0.70$ 


(a) ESO残差对比




(b) PWVD: 名义




(c) PWVD: 故障



(d) 样本熵对比



(e) 三维能量坐标

(f) 特征对比 | 诊断 $\eta=0.05$ 