


Instituto Nacional de Bosques (INAB)
Dirección de Manejo y Restauración de Bosques
Departamento de Protección Forestal-PROFOR-


INFORME DE MONITOREO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES
No. 436

Objetivo: Recolectar información en campo sobre brotes de plagas y enfermedades forestales, que se encuentran dentro y fuera de áreas administradas por INAB y registrar la asistencia fitosanitaria.

DATOS GENERALES

Fecha: 5 de marzo de 2024	
Región: VI SUR OCCIDENTE	Subregión: VI-1 QUETZALTENANGO
Nombre propietario: Santa Aurelia Ramos Rojas	
Teléfono: 31952896	Área bajo manejo: Si
No. de expediente: 61-110-2.5.3-2015	Fase: 7
Coordenada GTM X: 384306	Coordenada GTM Y: 1674803
Altitud (msnm): 2,145	Ubicación (caserío, aldea, finca etc.): Aldea Agua Caliente
Departamento: Quetzaltenango	Municipio: San Carlos Sija
Localización del Sitio:	


Longitud: -91.5766 **Latitud:** 15.14338

CARACTERÍSTICAS DEL ESCENARIO FORESTAL

Tipo de Escenario: Bosque Natural	Tipo de Bosque: Pino-Encino	Área Evaluada (ha): 0.10	Estado de los árboles: Plagados
Especie afectada: Pinus montezumae Pinus oocarpa	Edad (años): 20	Área Afectada (ha): 0.10	Forma de ataque: Árboles dispersos
Número de árboles por hectárea: 67	DAP (Promedio): 20.00	Altura (promedio): 17.00	

CARACTERÍSTICAS DEL BROTE (AMENAZA)

No. de árboles afectados vivos: 7		No. de árboles afectados muertos: 0	
Agente Causal			
Tipo	Nombre científico	Parte del árbol afectada	Severidad
Insecto	Dendroctonus mesoamericanus	• Tallo	1
Acompaña muestra de laboratorio: No		No. muestras:	
Foto del agente		Foto de daños	



NIVEL DE VULNERABILIDAD		
Factor	SI	NO
¿Es un rodal/plantación con manejo?	☐	☒
¿Existen medidas silviculturales?	☐	☒
¿Es un rodal donde solamente existe una clase natural de desarrollo?	☐	☒

¿Existe alta diversidad de especies arbóreas y arbustivas?	☐	☒
¿Es un monocultivo?	☐	☒
¿Existen brotes o focos de plaga cercanos?	☒	☐
¿El área es susceptible a inundaciones?	☐	☒
¿En el área hay presencia de aves y mamíferos?	☐	☒
¿Se registran alteraciones atmosféricas con frecuencia en el área?	☐	☒
¿Desecho forestal?	☐	☒
¿El usuario tiene conocimiento en el manejo de plagas y enfermedades?	☐	☒
¿Existe conflicto social en el manejo de plagas y enfermedades?	☐	☒
¿Existe indicios de ocurrencia de incendios:	☐	☒
¿Que tipo de conflictos existe?		
Nivel de vulnerabilidad	41	

Sintomatología básica:


Signos en el tallo principal o fuste de grumos de color blanco con orillas rojizas de resina, la coloración del follaje se torna amarillenta y rojiza en algunos de los casos

Medidas de control y manejo de la plaga y/o enfermedad:

Hasta el momento del monitoreo no existían ningunas medidas de control, únicamente el aviso de parte de la propietaria para poder intervenir el bosque bajo manejo.

Recomendaciones, Acuerdos y Compromisos:

Que se continuaría con los procesos correspondientes para poder emitir la resolución de plan sanitario de parte del INAB y los compromisos de recuperación posteriores de parte de la propietaria.

RESPONSABLE DEL MONITOREO**Nombre del responsable:** Bernan Vinicio Navarro Velásquez**Teléfono:** 77,610,531**Correo electrónico:** bernan.navarro@inab.gob.gt**Firma:****ACOMPANAMIENTO EN CAMPO POR PARTE DE LA FINCA****Nombre de quien acompaña por parte de la finca:** Santa Aurelia Ramos Rojas**Teléfono:** 31,952,896**Firma:**