



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida




AVISO DE PLAGA Y ENFERMEDAD FORESTAL

Fecha: **02/06/2024**

Señores INAB

Yo: **Yeison Renoj Álvarez**, pudiéndome localizar al teléfono número **53848237**, por este medio y en mi calidad de colaborador de **Técnico municipal:**, procedo a dar **AVISO** sobre la **PLAGA y/o ENFERMEDAD FORESTAL** que está afectando a **Bosque Natural** ubicado (a) en **CANTÓN CHUISTANCIA** del Municipio de **San Francisco La Unión** del Departamento de **Quetzaltenango**, terreno a cargo del señor(a) **Bosque Chistancia**, con las coordenadas (GTM) X: **388621** y Y: **1651631**, por lo que hago de su conocimiento y solicitó a la Dirección Subregional del INAB, una inspección de campo para determinar el agente causal que está afectando el bosque y aplicar las medidas necesarias, para proteger la masa boscosa afectada por dicha plaga.



Sin otro particular, me suscribo atentamente.

Firma o huella dactilar:

Instituto Nacional de Bosques (INAB)
Dirección de Manejo y Restauración de Bosques
Departamento de Protección Forestal-PROFOR-



INFORME DE MONITOREO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES


No. 403

Objetivo: Recolectar información en campo sobre brotes de plagas y enfermedades forestales, que se encuentran dentro y fuera de áreas administradas por INAB y registrar la asistencia fitosanitaria.

DATOS GENERALES	
Fecha: 6 de febrero de 2024	
Región: VI SUR OCCIDENTE	Subregión: VI-1 QUETZALTENANGO
Nombre propietario: Municipalidad de San Francisco La Unión	
Teléfono: 77657395	Área bajo manejo: No
No. de expediente:	Fase:
Coordenada GTM X: 388681	Coordenada GTM Y: 1651963
Altitud (msnm): 2,800	Ubicación (caserio, aldea, finca etc.): Cantón Chuistancia
Departamento: Quetzaltenango	Municipio: San Francisco La Unión
Localización del Sitio:	
 Google Powered by Esri	
Longitud: -91.5349 Latitud: 14.93714	

CARACTERÍSTICAS DEL ESCENARIO FORESTAL			
Tipo de Escenario: Bosque Natural	Tipo de Bosque: Conífera	Área Evaluada (ha): 2.00	Estado de los árboles: Plagados
Especie afectada: Pinus hartwegii	Edad (años): 14	Área Afectada (ha): 0.22	Forma de ataque: Árboles en grupos/manchones
Número de árboles por hectárea: 33	DAP (Promedio): 20.00	Altura (promedio): 10.00	

CARACTERÍSTICAS DEL BROTE (AMENAZA)			
No. de árboles afectados vivos: 7		No. de árboles afectados muertos: 0	
Agente Causal			
Tipo	Nombre científico	Parte del árbol afectada	Severidad
Insecto	Dendroctonus adjunctus Blandford	• Tallo	4
Acompaña muestra de laboratorio: No		No. muestras:	
Foto del agente		Foto de daños	





NIVEL DE VULNERABILIDAD		
Factor	SI	NO
¿Es un rodal/plantación con manejo?	☒	☐
¿Existen medidas silviculturales?	☐	☒
¿Es un rodal donde solamente existe una clase natural de desarrollo?	☒	☐
¿Existe alta diversidad de especies arbóreas y arbustivas?	☒	☐
¿Es un monocultivo?	☒	☐
¿Existen brotes o focos de plaga cercanos?	☐	☒
¿El área es susceptible a inundaciones?	☐	☒
¿En el área hay presencia de aves y mamíferos?	☒	☐
¿Se registran alteraciones atmosféricas con frecuencia en el área?	☒	☐
¿Desecho forestal?	☐	☐
¿El usuario tiene conocimiento en el manejo de plagas y enfermedades?	☐	☒
¿Existe conflicto social en el manejo de plagas y enfermedades?	☐	☒
¿Existe indicios de ocurrencia de incendios:	☐	☒
¿Que tipo de conflictos existe?		
Nivel de vulnerabilidad	36	

Sintomatología básica:


Ataque de fustes principales, presencia de grumos en más del 75% del tallo, decoloración de copas, de verde alimonado a amarillentas, muy pocos con copa rojiza, al descortezarse se ven las galerías, presencia de las primeras larvas, aserrín en la base.

Medidas de control y manejo de la plaga y/o enfermedad:

Corta total de árboles infestados en las primeras fases, troceado y descortezado de fustes principales, direccionar los árboles al momento de tumba hacia el centro del foco. Eliminación de desechos, enterrar de preferencia.

Recomendaciones, Acuerdos y Compromisos:

Completar la documentación para solicitar la ampliación de la ampliación del plan sanitario. Seguir las recomendaciones de manejo de la plaga, continuar con los monitoreos. Posterior a la implementación se debe de recuperar el área con especies nativas.

RESPONSABLE DEL MONITOREO	
Nombre del responsable: José Modesto Ranero Armendáriz	
Teléfono: 42,188,617	Correo electrónico: jose.ranero@inab.gob.gt
Firma:	
	

ACOMPANAMIENTO EN CAMPO POR PARTE DE LA FINCA	
Nombre de quien acompaña por parte de la finca: Municipalidad de San Francisco La Unión	
Teléfono: 77,657,395	Firma:
	