白帽子昵称: Xenc米斯特安全

漏洞URL: 如果是Web就填写此项

https://www.******.net/#/****

简要描述:漏洞说明、利用条件、危害等


在上传身份证的时候会返回一个数据包时上传图片的地址:


如: https://***.s3.ap-east-1.amazonaws.com/image/************90

打开https://****s3.ap-east-1.amazonaws.com/

即可查看到全站用户身份证照片等交易所图片信息:全部上传的身份证照片都会在这里显示路径

漏洞证明:





漏洞利用代码:



如上

修复方案:

不要将所有的文件显示出来

漏洞总结

AWS中S3的Bucket桶访问策略如果没有严格限制,可能导致严重的信息泄漏事件,运维人员应正确的配置S3访问策略,遵循最小权限原则:

- 1.存储桶禁止开启公共访问权限(包括列出、写入、ACL的读写等)
- 2.敏感对象 (如kyc认证照片等信息) 禁止开启公共访问权限
- 3.通过控制台定期检查是否存在公共访问的S3 Bucket