Poço: 3500029180 UF: MS Município: Ã�gua Clara Localidade: SITIO ESTANCIA CURVA DA ONÇA Versão para impressão

Dados Insuficientes para o Perfil

### Geral

Geral	
Dados Gerais:	
Nome:	MNT/MS/AC01
Data da Instalação:	26/10/2011
Proprietário:	CPRM - SUREG/SP
Natureza do Ponto:	Poço de monitoramento
Uso da Água:	Sem uso
Cota do Terreno (m):	385.19
Localização:	
Localidade:	SITIO ESTANCIA CURVA DA ONÇA
UTM (Norte/Sul):	7736429
UTM (Leste/Oeste):	310183
Latitude (GGMMSS):	202740
Longitude (GGMMSS):	524911
Bacia Hidrográfica:	Rio Parana
Subbacia Hidrográfica:	Rios Parana, Iguaçu e outros

Data:	29/10/2014
Situação:	Poço RIMAS equipado c medidor automático de nível

Construtivos

Perfuração:							
Data:	Profund	idade Inicial (m):	Profundida	ide Final (m):	Perfura	idor:	Método:
26/10/2011	0		60		A. F. Bor	sato & Cia. Ltda EPF	Rotativo
Diâmetro:							
De (m):		Até (m):	Р	olegadas:		Milímetros:	
0		60	8 1.	/2		215.9	
Revestimen	to:						
De (m):		Até (m):	Material:	Diâm	etro (pol):	Diâmetro (ı	mm):
0		36	Plastico p.v.c.	4		101.6	
54		58	Plastico p.v.c.	4		101.6	
Filtro:							
De (m):	Até (m):	Material:		Diâmetro (p	ool):	Diâmetro (mm):	Ranhura
36	54	Plastico geon	necanico	4		101.6	0.75
Espaço Anu	ılar:						
De (m):			Até (	(m):		Material:	
0			4			Cimentação	
4			60			Pre-filtro	
Boca do Tul	o:						
Data:		Altura(m)	): D	iâmetro (pol):		Diâmetro (mm):	
26/10/2001		0.65	10			254	
Entrada d'ág	gua:						
Profundida	ide(m):						
36							
Profundidad	de Útil:						
Data:				Profundida	ıde Útil:		
26/10/2011				58			

Geológic	os			
Feição Ge	omorfológica	ı:		
Descriçã	o:			Planalto
Formação	Geológica:			
Profundi	dade Inicial (	m):	Profundidade Final (m):	Tipo de Formação:
0		6	0	Formação Caiuá
Dados Lite	ológicos:			
De (m):	Até (m):	Litologia:	Descrição Litológica:	
0	12	Solo	Solo alterado, areia mui argilosa.	ita fina, avermelhada, com grãos arredondados,
12	60	Arenito Muito Fino	Arenito muito fino, casta argilosa.	anho avermelhado, com grãos arredondados,

Hidrogeológicos

Hidrogeologicos		
Aquífero no Ponto		
	Topo (m):	0
	Base (m):	60
Aquífero: Poroso	Captação:	Única
	Condição:	Livre
	Penetração:	Parcial
Nível da Água:		
Data:		26/03/2024
Nível da Água (m):		38.81
Nível Medido Bombeando (S/N)?		N
Vazão (m3/h):		0

# Gráfico de evolução do nível d'água



# Teste de bombeamento

Teste de Bombeamento:			
Data:	Surgência:	Nível Estático (m):	Duração do Teste (h):
27/10/2001	N	36.93	08:00
Nível Dinâmico (m):	Vazão Específica (m3/h/m):	Coeficiente de Armazenamento:	Vazão Livre (m3/h):
41.48	0.824	0	0
Permeabilidade (m/s):	Transmissividade (m2/s):	Vazão Após Estabilização (m3/h):	Tipo do Teste:
0	0	3.75	Rebaixamento
Método:	Unidade:		
	Bomba submersa		

Manganes (Mn) 0.008

0.477

Nitratos (NO3)


Análise Química	3		
Análises Químicas	s:		
Amostra:			MS/AC01
Data da Coleta:			29/05/2024
Condutividade E	létrica (µS/cm):		7.3
Qualidade da Ág	jua (PT/CO):		1.7
Sabor da Água:			
Qualidade da Ág	jua (Odor):		
Temperatura (C°	):		0
Turbides (NTU):			3,54
Sólidos Suspens	sos (mg/l):		0
Sólidos Sedimer	ntáveis (mg/l):		0
Aspécto Natural:			
Ph			5.25
Resultados Analíti	cos da Última Coleta:		
Parâmetro:	Concentração:	Unidade:	
Calcio (Ca)	0.419	mg/L (ppm)	
Dureza total	1.49	mg/L (ppm)	
Ferro total (Fe)	0.024	mg/L (ppm)	
Potassio (K)	0.398	mg/L (ppm)	
Magnesio (Mg)	0.108	mg/L (ppm)	

mg/L (ppm)

mg/L (ppm)

Parâmetro:	Concentração:	Unidade:
Alcalinidade total	8.9	mg/L (ppm)
Bario (Ba)	0.016	mg/L (ppm)
Estroncio (Sr)	0.004	mg/L (ppm)
Silício (Si)	6.4	mg/L (ppm)

## Gráfico de evolução da condutividade elétrica



# Gráfico de evolução do PH




Gráfico de evolução da Temperatura

Sem dados coletados