06/09/2024, 14:18 RIMAS WEB Poço: 3100020113 UF: MG Localidade: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA Município: Tupaciguara Versão para impressão Geral **Dados Gerais:** Nome: RIMAS_MG_TPCG_12 Data da Instalação: 19/04/2011 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS Proprietário: Natureza do Ponto: Poço de monitoramento Uso da Água: Sem uso Cota do Terreno (m): 916.13 Localização: Localidade: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA UTM (Norte/Sul): 7939418 UTM (Leste/Oeste): 744220 Latitude (GGMMSS): 183719 Longitude 484107 (GGMMSS): Bacia Hidrográfica: Rio Parana Subbacia Rio Paranaiba Hidrográfica: Situação: Data: 10/12/2010 Poço RIMAS equipado c medidor automático de nível Situação: Construtivos Perfuração: Data: Profundidade Inicial (m): Profundidade Final (m): Perfurador: Método: 10/12/2010 0 101 Hidropoços Ltda. Rotopneumatico Diâmetro: De (m): Até (m): Polegadas: Milímetros: 8 203.2 0 101 Revestimento: Até (m): Material: Diâmetro (pol): Diâmetro (mm): De (m): 0 32 Plastico geomecanico 4 101.6 4 101.6 38 54 Plastico geomecanico 58 78 4 101.6 Plastico geomecanico 80 100 Plastico geomecanico 4 101.6 Filtro: De (m): Até (m): Material: Diâmetro (mm): Ranhura Diâmetro (pol): 32 38 Plastico geomecanico 4 101.6 0.75 54 58 Plastico geomecanico 4 101.6 0.75 78 80 Plastico geomecanico 4 101.6 0.75 Espaço Anular: De (m): Até (m): Material: 0 9 Cimentação 9 10 **Bentonita** 10 101 Areia quartzosa de 2,75 a 3,75 mm Boca do Tubo: Altura(m): Diâmetro (mm): Data: Diâmetro (pol): 08/06/2012 0.25 101.6 Entrada d'água: Profundidade(m): Profundidade Útil: Data: Profundidade Útil: 10/12/2010 101 Geológicos Feição Geomorfológica: Planalto Descrição: Formação Geológica: Profundidade Inicial (m): Tipo de Formação: Profundidade Final (m): 0 101 Formação Marília Dados Litológicos: De Até Litologia: Descrição Litológica: (m): (m): Solo areno-argiloso vermelho 0 15 Solo Argiloso 15 30 Argila Arenito siltoso vermelho acinzentado 30 54 Areia Média Areia média vermelho 54 60 Areia Grossa Areia grossa 60 64 Argila Argila vermelho 64 78 Areia Argilosa Areia argilosa Areia Conglomerática 78 82 Areia conglomerática argilosa

Argila

Argilosa

Argila

100

82

06/09/2024, 14:18 RIMAS WEB

Hidrogeológicos

niurogeologicos					
Aquifero no Ponto					
Aquífero: Poroso	Topo (m):	0			
	Base (m):	101			
	Captação:	Única			
	Condição:	Livre			
	Penetração:	Parcial			
Nível da Água:					
Data:		09/07/2024			
Nível da Água (m):		25.248			
Nível Medido Bombeando (S/N)?		N			
Vazão (m3/h):		0			

Gráfico de evolução do nível d'água



Teste de bombeamento

Teste de Bombeamento:					
Data:	Surgência:	Nível Estático (m):	Duração do Teste (h):		
26/02/2011	N	24.18	08:00		
Nível Dinâmico (m):	Vazão Específica (m3/h/m):	Coeficiente de Armazenamento:	Vazão Livre (m3/h):		
49.5	0.205	0	0		
Permeabilidade (m/s):	Transmissividade (m2/s):	Vazão Após Estabilização (m3/h):	Tipo do Teste:		
0	0	5.2	Continuo		
Método:	Unidade:				
	Bomba submersa				
A (II - O ()	Bomba submersa				

Análise Química

Analise Quimic	ca				
Análises Química	as:				
Amostra:			TUPA- ETA- 16		
Data da Coleta	:		13/05/2019		
	Elétrica (µS/cm):		6		
Qualidade da Água (PT/CO):			0		
Sabor da Água					
Qualidade da Á	Qualidade da Água (Odor):				
Temperatura (C	Temperatura (C°):		0		
Turbides (NTU):					
Sólidos Susper	Sólidos Suspensos (mg/l):		0		
Sólidos Sedimentáveis (mg/l):			0		
Aspécto Natura	al:				
Ph			5.09		
Resultados Analíticos da Última Coleta:					
Parâmetro:	Concentração:	Unidade:			
Arsenio (As)	0	mg/L (ppm)			
Berilo (Be)	0	mg/L (ppm)			
Bicarbonato (HCO3)	1.78	mg/L (ppm)			
Boro (B)	0	mg/L (ppm)			
Calcio (Ca)	0.09	mg/L (ppm)			
Cadmio (Cd)	0	mg/L (ppm)			
Cloreto (CI)	0.15	mg/L (ppm)			

06/09/2024, 14:18 RIMAS WEB

00/2021, 11.10			
Parâmetro:	Concentração:	Unidade:	
Zinco (Zn)	0	mg/L (ppm)	
Cromo (Cr)	0	mg/L (ppm)	
Cobre (Cu)	0	mg/L (ppm)	
Fluoretos (F)	0.01	mg/L (ppm)	
Ferro total (Fe)	0	mg/L (ppm)	
Mercurio (Hg)	0	mg/L (ppm)	
Potassio (K)	0.148	mg/L (ppm)	
Magnesio (Mg)	0.023	mg/L (ppm)	
Manganes (Mn)	0	mg/L (ppm)	
Sodio (Na)	0.258	mg/L (ppm)	
Niquel (Ni)	0	mg/L (ppm)	
Nitritos (NO2)	0.1	mg/L (ppm)	
Nitratos (NO3)	0.05	mg/L (ppm)	
Chumbo (Pb)	0	mg/L (ppm)	
PO4	0.05	mg/L (ppm)	
Selenio (Se)	0	mg/L (ppm)	
Silica (SIO2)	1.79	mg/L (ppm)	
Sulfato (SO4)	0.01	mg/L (ppm)	
Alcalinidade total	1.05	mg/L (ppm)	
Bario (Ba)	0	mg/L (ppm)	
Cobalto (Co)	0	mg/L (ppm)	
Estanho (Sn)	0	mg/L (ppm)	
Estroncio (Sr)	0	mg/L (ppm)	
Litio (Li)	0	mg/L (ppm)	
Titanio (Ti)	0	mg/L (ppm)	
Vanadio (V)	0	mg/L (ppm)	
Brometo	0.01	mg/L (ppm)	
Amônio (NH ₄ ⁺¹)	0	mg/L (ppm)	

06/09/2024, 14:18 RIMAS WEB

Gráfico de evolução da condutividade elétrica




Gráfico de evolução do PH




Gráfico de evolução da Temperatura

