Poço: 3500028111 UF: MS Município: Ribas do Rio Pardo Localidade: HORTIFRUTI - ZE DA HORTA Versão para impressão

Dados Insuficientes para o Perfil

Geral

Gerai	
Dados Gerais:	
Nome:	MNT/MS/RB01
Data da Instalação:	20/05/2011
Proprietário:	CPRM - SUREG/SP
Natureza do Ponto:	Poço escavado(cacimba/cisterna)
Uso da Água:	Sem uso
Cota do Terreno (m):	392.67
Localização:	
Localidade:	HORTIFRUTI - ZE DA HORTA
UTM (Norte/Sul):	7733165
UTM (Leste/Oeste):	213013
Latitude (GGMMSS):	202842
Longitude (GGMMSS):	534504
Bacia Hidrográfica:	Rio Parana
Subbacia Hidrográfica:	Rios Parana, Iguaçu e outros
Situação:	

Data: 29/10/2014 Poço RIMAS equipado c medidor automático de nível Situação:


Construtivos

Perfuração:								
Data:	Profund	lidade Inicial (m):	Profund	didade Final (ı	n): Perfura	ador:		Método:
20/05/2011	0		52		A. F. Boı	rsato & Cia. Ltda	ı EPP	Rotativo
Diâmetro:								
De (m):		Até (m):		Polegadas:		Milímetro	os:	
0		52		8 1/2		215.9		
Revestimen	to:							
De (m):		Até (m):	Material:	[Diâmetro (pol):	Diâr	metro (mm):
0		28	Plastico p.v.	.c. 4		101.6		
46		50	Plastico p.v	.c. 4		101.6		
Filtro:								
De (m):	Até (m):	Material:		Diâmet	ro (pol):	Diâmetro (mm): I	Ranhura
28	46	Plastico geor	necanico	4		101.6	0.	75
Espaço Anu	lar:							
De (m):			P	Até (m):		Material:		
0			9.6	6		Cimentação		
9.6			52			Pre-filtro		
Boca do Tul	ю:							
Data:		Altura(m):	Diâmetro (p	ol):	Diâmetro	(mm):	
20/05/2011		0.28		10		254		
Entrada d'ág	gua:							
Profundida	ide(m):							
Profundidad	le Útil:							
Data:				Profun	didade Útil:			
20/05/2011				50				

Geológic	os			
Feição Ge	omorfológica	a:		
Descriçã	0:		P	lanalto
Formação	Geológica:			
Profundi	dade Inicial (m):	Profundidade Final (m):	Tipo de Formação:
0		5	52	Formação Caiuá
Dados Lite	ológicos:			
De (m):	Até (m):	Litologia:	Descrição Litológica:	
0	16	Solo	Solo marrom, alterado, ar	eia muito fina a fina.
16	32	Arenito Muito Fino	Arenito muito fino a fino, c	sinza amarronzado
32	52	Arenito Muito Fino	Arenito muito fino a fino,a	rgiloso amarronzado

Hidrogeológicos		
Aquífero no Ponto		
	Topo (m):	0
	Base (m):	52
Aquífero: Poroso	Captação:	Única
	Condição:	Livre
	Penetração:	Parcial
Nível da Água:		
Data:		26/03/2024
Nível da Água (m):		8.4
Nível Medido Bombeando (S/N)?		N
Vazão (m3/h):		0

Gráfico de evolução do nível d'água



Teste de bombeamento

Teste de Bombeamento:			
Data:	Surgência:	Nível Estático (m):	Duração do Teste (h):
21/05/2011	N	7.41	08:00
Nível Dinâmico (m):	Vazão Específica (m3/h/m):	Coeficiente de Armazenamento:	Vazão Livre (m3/h):
11.55	2.222	0	0
Permeabilidade (m/s):	Transmissividade (m2/s):	Vazão Após Estabilização (m3/h):	Tipo do Teste:
0	0	9.2	Rebaixamento
Método:	Unidade:		
	Bomba submersa		

Análise Química			
Análises Químicas			
Amostra:			MS/RB01
Data da Coleta:			28/05/2024
Condutividade El	étrica (µS/cm):		7.6
Qualidade da Ági	ua (PT/CO):		0.5
Sabor da Água:			
Qualidade da Ági	ua (Odor):		
Temperatura (C°)	:		0
Turbides (NTU):			0,86
Sólidos Suspenso	os (mg/l):		0
Sólidos Sediment	táveis (mg/l):		0
Aspécto Natural:			
Ph			5.04
Resultados Analític	cos da Última Coleta:		
Parâmetro:	Concentração:	Unidade:	
Calcio (Ca)	0.138	mg/L (ppm)	
Cloreto (CI)	0.029	mg/L (ppm)	
Dureza total	0.7	mg/L (ppm)	
Ferro total (Fe)	0.017	mg/L (ppm)	
Potassio (K)	0.442	mg/L (ppm)	
Magnesio (Mg)	0.086	mg/L (ppm)	
Manganes (Mn)	0.008	mg/L (ppm)	
Nitratos (NO3)	0.285	mg/L (ppm)	

Parâmetro:	Concentração:	Unidade:
Alcalinidade total	5.61	mg/L (ppm)
Bario (Ba)	0.026	mg/L (ppm)
Estroncio (Sr)	0.004	mg/L (ppm)
Silício (Si)	5.7	mg/L (ppm)

Gráfico de evolução da condutividade elétrica




Gráfico de evolução do PH




Gráfico de evolução da Temperatura

Sem dados coletados