Poço: 3500034023 UF: MS Município: Nova Andradina Localidade: FAZENDA LARANJAL Versão para impressão

Dados Insuficientes para o Perfil

Geral

Gerai	
Dados Gerais:	
Nome:	MNT/MS/NA01
Data da Instalação:	03/09/2014
Proprietário:	CPRM - SUREG/SP
Natureza do Ponto:	Poço de monitoramento
Uso da Água:	Sem uso
Cota do Terreno (m):	0
Localização:	
Localidade:	FAZENDA LARANJAL
UTM (Norte/Sul):	7557055
UTM (Leste/Oeste):	255557
Latitude (GGMMSS):	220427
Longitude (GGMMSS):	532208
Bacia Hidrográfica:	Rio Parana

Subbacia
Hidrográfica:

Situação:

Data:
03/09/2014
Situação:
Poço RIMAS equipado c medidor automático de nível

Construtivos

Perfuração:								
Data:	Profundida	ide Inicial (m):	Profundidade Fi	nal (m):	Perfurador	•		Método:
03/09/2014	0		61.4	ľ	MANDAGU	Al Poços Arte	sianos Ltda.	Rotativo
Diâmetro:								
De (m):		Até (m):	Pole	gadas:		Milíme	etros:	
0		61.4	8 1/2			215.9		
Revestimen	to:							
De (m):	At	té (m): Ma	aterial:		Diâmetro	(pol):	Diâmetro (ı	mm):
0	28	Plas	stico geomecanico		4 1/5		106.68	
56	60	Plas	stico geomecanico		4 1/5		106.68	
Filtro:								
De (m):	Até (m):	Material:		Diâmetro ((pol):	Diâmetro (n	nm):	Ranhura
28	56	Plastico geom	necanico 4	1/5		106.68	0.	.75
Espaço Anu	lar:							
De (m):			Até (m)	:		Material:		
0			10			Cimentação		
10			61.4			Pre-filtro		
Boca do Tul	oo:							
Data:		Altura(m)	: Diâm	netro (pol):		Diâmet	ro (mm):	
03/09/2014		0.7	10			254		
Entrada d'ág	gua:							
Profundida	ide(m):							
Profundidad	le Útil:							
Data:				Profundid	lade Útil:			
03/09/2014			6	0				


Geológicos

Geologic	os			
Feição Geo	omorfológica:			
Descrição) :			Planalto
Formação	Geológica:			
Profundid	lade Inicial (m):	Pro	ofundidade Final (m):	Tipo de Formação:
0		61.4		Formação Santo Anastácio
Dados Lito	lógicos:			
De (m):	Até (m):	Litologia:	Descrição Litológica	:
0	8	Solo	SOLO ARENO-ARGIL	LOSO, CASTANHO AVERMELHADO
8	61.4	Arenito Fino	SELECIONADO, GRÁ	O/RÓSEO, FINO A MÉDIO, BEM ÁOS ARREDONDADOS, POUCO ARGILOSO NTUAL DE AREIA É MAIOR (MATRIZ) E

Hidrogeológicos

niarogeologicos		
Aquífero no Ponto		
	Topo (m):	0
	Base (m):	61.4
Aquífero: Poroso	Captação:	Única
	Condição:	Livre
	Penetração:	Parcial
Nível da Água:		
Data:		22/03/2024
Nível da Água (m):		10.6
Nível Medido Bombeando (S/N)?		N
Vazão (m3/h):		0

Gráfico de evolução do nível d'água



Teste de bombeamento

Teste de Bombeamento:			
Data:	Surgência:	Nível Estático (m):	Duração do Teste (h):
03/09/2014	N	11.87	08:00
Nível Dinâmico (m):	Vazão Específica (m3/h/m):	Coeficiente de Armazenamento:	Vazão Livre (m3/h):
18.66	1.767	0	0
Permeabilidade (m/s):	Transmissividade (m2/s):	Vazão Após Estabilização (m3/h):	Tipo do Teste:
0	0	12	Rebaixamento
Método:	Unidade:		
	Bomba submersa		

Análise Química	1		
Análises Químicas	:		
Amostra:			MS/NA01
Data da Coleta:			29/05/2024
Condutividade El	étrica (µS/cm):		9.2
Qualidade da Ág	ua (PT/CO):		0.6
Sabor da Água:			
Qualidade da Ág	ua (Odor):		
Temperatura (C°)):		0
Turbides (NTU):			0,13
Sólidos Suspense	os (mg/l):		0
Sólidos Sedimen	táveis (mg/l):		0
Aspécto Natural:			
Ph			4.85
Resultados Analític	cos da Última Coleta:		
Parâmetro:	Concentração:	Unidade:	
Calcio (Ca)	0.215	mg/L (ppm)	
Cloreto (CI)	0.099	mg/L (ppm)	
Dureza total	0.82	mg/L (ppm)	
Fluoretos (F)	0.011	mg/L (ppm)	
Ferro total (Fe)	0.023	mg/L (ppm)	
Magnesio (Mg)	0.068	mg/L (ppm)	
Manganes (Mn)	0.021	mg/L (ppm)	
Nitratos (NO3)	0.136	mg/L (ppm)	

Parâmetro:	Concentração:	Unidade:
Alcalinidade total	7.68	mg/L (ppm)
Bario (Ba)	0.015	mg/L (ppm)
Estroncio (Sr)	0.004	mg/L (ppm)
Silício (Si)	5.31	mg/L (ppm)

Gráfico de evolução da condutividade elétrica




Gráfico de evolução do PH




Gráfico de evolução da Temperatura

Sem dados coletados