06/09/2024, 13:05 **RIMAS WEB** UF: MG Localidade: AVENIDA SAUDADE 200, SEDE APAE Poço: 3100020035 Município: Limeira do Oeste Versão para impressão Geral Dados Gerais: Nome: RIMAS_MG_LO - 03 Data da Instalação: 28/07/2010 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS Proprietário: Natureza do Ponto: Poço de monitoramento Uso da Água: Sem uso Cota do Terreno (m): 445.48 Localização: Localidade: AVENIDA SAUDADE 200, SEDE APAE UTM (Norte/Sul): 7837688 544661 UTM (Leste/Oeste): Latitude (GGMMSS): 193318 Longitude (GGMMSS): 503427 Rio Parana Bacia Hidrográfica: Subbacia Rio Paranaiba Hidrográfica: Situação: Data: 20/06/2012 Situação: Poço RIMAS equipado c medidor automático de nível Construtivos

Perfuração:							
Data:	Profund	idade Inicial (m):	Profundida	ade Final (m):	Perfur	ador:	Método:
25/04/2010	0		53		Hidropo	ços Ltda.	Rotativo
Diâmetro:							
De (m):		Até (m):	Polegad	las:	Milí	metros:	
0		53	8		203.2		
Revestimen	to:						
De (m):	At	té (m): Material:		Diâmetr	o (pol):	Diâmetr	o (mm):
0	24	Plastico geo	omecanico	4		101.6	
48	53	Plastico ged	omecanico	4		101.6	
Filtro:							
De (m):	Até (m):	Material:	Diâ	metro (pol):	Diâmetro	(mm):	Ranhura
24	48	Plastico geomecanico	4		101.6		0.75
Espaço Anu	ılar:						
De (m):		Até (m):	Material:				
0		11	Cimentação				
11		53	Areia quartz	osa de 2,25 a 3,	,25 mm		
Boca do Tul	bo:						
Data:		Altura(m):	Diâmetr	o (pol):	Diâm	netro (mm):	
20/06/2012		0.2	4		101.6		
Entrada d'água:							
Profundidade(m):							
Profundidade Útil:							
Data:		Profundidade Útil:					
25/04/2010			53				
Goológico	_						

Geológic	os					
Feição Geomorfológica:						
Descrição	o:	Planalto				
Formação	Geológica:					
Profundidade Inicial (m):):	Profundidade Final (m):	Tipo de Formação:		
0		Į	53	Grupo Bauru		
Dados Litológicos:						
De (m):	Até (m):	Litologia:	Descrição Litológica:			
0	53	Arenito Argiloso	Arenito argiloso amarelo avermelhado COM CIMENTAÇÃO CARBONATICA			

06/09/2024, 13:05 **RIMAS WEB**

Hidrogeológicos

niurogeologicos					
Aquifero no Ponto					
	Topo (m):	0			
	Base (m):	53			
Aquífero: Poroso	Captação:	Única			
	Condição:	Livre			
	Penetração:	Parcial			
Nível da Água:					
Data:		30/11/2023			
Nível da Água (m):	14.36				
Nível Medido Bombeando (S/N)?	N				
Vazão (m3/h):	0				

Gráfico de evolução do nível d'água



Teste de bombeamento

Teste de Bombeamento:					
Data:	Surgência:	Nível Estático (m):	Duração do Teste (h):		
10/05/2010	N	8.46	12:00		
Nível Dinâmico (m):	Vazão Específica (m3/h/m):	Coeficiente de Armazenamento:	Vazão Livre (m3/h):		
12.89	0.372	0	0		
Permeabilidade (m/s):	Transmissividade (m2/s):	Vazão Após Estabilização (m3/h):	Tipo do Teste:		
0	0	1.65	Continuo		
Método:	Unidade:				
	Air-lift				

Análise Químic	ca			
Análises Química	as:			
Amostra:			LIM- APAE- 13- 25	
Data da Coleta:			30/11/2021	
Condutividade Elétrica (µS/cm):			152	
Qualidade da Água (PT/CO):			0	
Sabor da Água	:			
Qualidade da Á	\gua (Odor):			
Temperatura (C	C°):		27.6	
Turbides (NTU)):			
Sólidos Susper	nsos (mg/l):		0	
Sólidos Sedime	entáveis (mg/l):		0	
Aspécto Natural:				
Ph			6.9	
Resultados Analíticos da Última Coleta:				
Parâmetro:	Concentração:	Unidade:		
Arsenio (As)	0	mg/L (ppm)		
Berilo (Be)	0	mg/L (ppm)		
Bicarbonato (HCO3)	114	mg/L (ppm)		
Boro (B)	0	mg/L (ppm)		
Calcio (Ca)	17.8	mg/L (ppm)		
Cadmio (Cd)	0	mg/L (ppm)		
Cloreto (CI)	0.72	mg/L (ppm)		

06/09/2024, 13:05 RIMAS WEB

,			
Parâmetro:	Concentração:	Unidade:	
Zinco (Zn)	0	mg/L (ppm)	
Cromo (Cr)	0	mg/L (ppm)	
Cobre (Cu)	0	mg/L (ppm)	
Fluoretos (F)	0.25	mg/L (ppm)	
Ferro total (Fe)	0	mg/L (ppm)	
Mercurio (Hg)	0	mg/L (ppm)	
Potassio (K)	4.89	mg/L (ppm)	
Magnesio (Mg)	11	mg/L (ppm)	
Manganes (Mn)	0	mg/L (ppm)	
Sodio (Na)	4.9	mg/L (ppm)	
Niquel (Ni)	0	mg/L (ppm)	
Nitritos (NO2)	0.01	mg/L (ppm)	
Nitratos (NO3)	7.76	mg/L (ppm)	
Chumbo (Pb)	0	mg/L (ppm)	
PO4	0.01	mg/L (ppm)	
Selenio (Se)	0	mg/L (ppm)	
Silica (SIO2)	9.13	mg/L (ppm)	
Sulfato (SO4)	0.01	mg/L (ppm)	
Alcalinidade total	93.33	mg/L (ppm)	
Bario (Ba)	0.173	mg/L (ppm)	
Cobalto (Co)	0	mg/L (ppm)	
Estanho (Sn)	0	mg/L (ppm)	
Estroncio (Sr)	0.169	mg/L (ppm)	
Litio (Li)	0	mg/L (ppm)	
Titanio (Ti)	0	mg/L (ppm)	
Vanadio (V)	0	mg/L (ppm)	
Brometo	0.01	mg/L (ppm)	
Amônio (NH ₄ ⁺¹)	0	mg/L (ppm)	

06/09/2024, 13:05 RIMAS WEB

Gráfico de evolução da condutividade elétrica




Gráfico de evolução do PH




Gráfico de evolução da Temperatura

