Poço: 3500026831 UF: PR Município: Altônia Localidade: ESTADIO MUNICIPAL JOSE ABRUCEIS Versão para impressão

Dados Insuficientes para o Perfil

Geral

Dados Gerais:	
Nome:	MNT/PR/AL01
Data da Instalação:	17/05/2010
Proprietário:	CPRM - SUREG/SP
Natureza do Ponto:	Poço de monitoramento
Uso da Água:	Sem uso
Cota do Terreno (m):	405.8
Localização:	
Localidade:	ESTADIO MUNICIPAL JOSE ABRUCEIS

UTM (Norte/Sul): 7361244 UTM (Leste/Oeste): 213886 Latitude (GGMMSS): 235004 Longitude (GGMMSS): 534831 Bacia Hidrográfica: Rio Parana Subbacia Rios Parana, Paranapanema e outros Hidrográfica: Situação: Data: 03/11/2014 Situação: Poço RIMAS equipado c medidor automático de nível

Construtivos

Perfuração:								
Data:	Profun	didade Inicial	(m): Prof	undidade Fina	ıl (m): Po	erfurador:		Método:
17/05/2010	0		70		A. F	E. Borsato & Cia	. Ltda EPP	Rotativo
Diâmetro:								
De (m):		Até (m):	Polegada	ıs:	Mil	ímetros:	
0		70		8 1/2		215.9		
Revestimen	to:							
De (m):		Até (m):	Material:		Diâm	etro (pol):	Diâmetro	(mm):
0		43.25	Plastico geor	mecanico	4		101.6	
63.25		67.25	Plastico geor	mecanico	4		101.6	
Filtro:								
De (m):	Até (m)	: Materia	al:	Diân	netro (pol):	Diâmetro	o (mm):	Ranhura
43.25	63.25	Plastico	geomecanico	4		101.6		0.75
Espaço Anu	ılar:							
De (m):				Até (m):		Material		
0				10		Cimentaçã	ăο	
10				70		Pre-filtro		
Boca do Tul	bo:							
Data:		Altu	ra(m):	Diâmetro	(pol):	Diâr	metro (mm):	
17/05/2010		0.68		6		152.4		
Entrada d'ág	gua:							
Profundida	ade(m):							
Profundidad	de Útil:							
Data:				Prof	fundidade Út	til:		
17/05/2010				67.25				


Geológicos

Geologic	<i>J</i> 3			
Feição Geo	morfológica:			
Descrição):		Pla	nalto
Formação (Geológica:			
Profundidade Inicial (m):		Profundidade Final (m):		Tipo de Formação:
0		70 Formação Caio		Formação Caiuá
Dados Lito	lógicos:			
De (m):	Até (m):	Litologia:	Descrição Litológica:	
0	70	Arenito Fino		avermelhado, fino a muito fino. de textural. Pouca matriz siltico-argilosa.

Hidrogeológicos

niarogeologicos		
Aquífero no Ponto		
	Topo (m):	0
	Base (m):	70
Aquífero: Poroso	Captação:	Única
	Condição:	Livre
	Penetração:	Parcial
Nível da Água:		
Data:		07/02/2024
Nível da Água (m):		22.28
Nível Medido Bombeando (S/N)?		N
Vazão (m3/h):		0

Gráfico de evolução do nível d'água



Teste de bombeamento

Teste de Bombeamento:			
Data:	Surgência: Nível Estático (m): Duração		Duração do Teste (h):
17/05/2010	N	40.5	08:00
Nível Dinâmico (m):	Vazão Específica (m3/h/m):	Coeficiente de Armazenamento:	Vazão Livre (m3/h):
65.1	0.073	0	0
Permeabilidade (m/s):	Transmissividade (m2/s):	Vazão Após Estabilização (m3/h):	Tipo do Teste:
0	0	1.8	Rebaixamento
Método:	Unidade:		
	Bomba submersa		

Análise Químic	a		
Análises Químicas	s:		
Amostra: F			PR/AL01
Data da Coleta:			03/06/2024
Condutividade E	Elétrica (µS/cm):		94.5
Qualidade da Ág	gua (PT/CO):		0.3
Sabor da Água:			
Qualidade da Ág	gua (Odor):		
Temperatura (Co			
Turbides (NTU):		0,17	
Sólidos Suspens	sos (mg/l):		0
Sólidos Sedimer	ntáveis (mg/l):		0
Aspécto Natural	• •		
Ph			4.66
Resultados Analít	icos da Última Coleta:		
Parâmetro:	Concentração:	Unidade:	
Boro (B)	1.88	mg/L (ppm)	
Calcio (Ca)	3.02	mg/L (ppm)	
Cloreto (CI)	3.576	mg/L (ppm)	
Zinco (Zn)	0.031	mg/L (ppm)	
Cromo (Cr)	0.004	mg/L (ppm)	
Cobre (Cu)	0.012	mg/L (ppm)	
Dureza total	22.78	mg/L (ppm)	
Fluoretos (F)	0.094	mg/L (ppm)	

Parâmetro:	Concentração:	Unidade:
Potassio (K)	4.93	mg/L (ppm)
Magnesio (Mg)	3.39	mg/L (ppm)
Manganes (Mn)	0.328	mg/L (ppm)
Sodio (Na)	2.08	mg/L (ppm)
Niquel (Ni)	0.006	mg/L (ppm)
Nitratos (NO3)	24.047	mg/L (ppm)
PO4	0.082	mg/L (ppm)
Sulfato (SO4)	3.992	mg/L (ppm)
Bario (Ba)	0.403	mg/L (ppm)
Cobalto (Co)	0.021	mg/L (ppm)
Estroncio (Sr)	0.066	mg/L (ppm)
Brometo	0.195	mg/L (ppm)
Silício (Si)	8.32	mg/L (ppm)
Amônio (NH ₄ ⁺¹)	0.08	mg/L (ppm)

Gráfico de evolução da condutividade elétrica



Gráfico de evolução do PH




Gráfico de evolução da Temperatura

Sem dados coletados