06/09/2024, 14:28 RIMAS WEB UF: MG Município: Gurinhatã Localidade: FLAVIOLANDIA - PAU ROSADO Poço: 3100020774 Versão para impressão Geral Dados Gerais: Nome: RIMAS\_MG\_GRNT\_19 Data da Instalação: 09/10/2013 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS Proprietário: Natureza do Ponto: Poço de monitoramento Uso da Água: Sem uso Cota do Terreno (m): 0 Localização: Localidade: FLAVIOLANDIA - PAU ROSADO UTM (Norte/Sul): 7876031 UTM (Leste/Oeste): 602629 Latitude (GGMMSS): 191223 Longitude (GGMMSS): 500125 Bacia Hidrográfica: Rio Parana Subbacia Rio Paranaiba Hidrográfica: Situação: Data: 06/12/2013 Situação: Poço RIMAS equipado c medidor automático de nível Construtivos Perfuração: Data: Profundidade Inicial (m): Profundidade Final (m): Perfurador: Método: 05/05/2013 0 Rotativo 80 Hidropoços Ltda. Diâmetro:

De (m):	Até (m)		i): Polegadas:		gadas:	Milímetros:		
0		14		8		203.2		
14		80		6		152.4		
Revestimer	nto:							
De (m):	Α	té (m):	Material:		Diâm	netro (pol):	Diâmetro	o (mm):
0	40		Plastico geom	ecanico	4		101.6	
44	52		Plastico geom		4		101.6	
56	64		Plastico geom	ecanico	4		101.6	
68	70		Plastico geom	ecanico	4		101.6	
Filtro:								
De (m):	Até (m):	Materia	al:		Diâmetro (pol):	Diâmetro (	mm):	Ranhura
40	44		geomecanico	4		101.6		0
52	56		geomecanico	4		101.6		0
64	68	Plastico	geomecanico	4		101.6		0
Espaço Anu	ular:							
De (m):				Até (m)	:	Material:		
0			1	0		Cimentação		
10			1	2		Bentonita		
12			8	30		Cascalho		
Boca do Tubo:								
Data:			ra(m):	Diân	netro (pol):		etro (mm):	
05/05/2013		1.2		4		101.6		
Entrada d'água:								
Profundidade(m):								
Profundidade Útil:								
Data:		Profundidade Útil:						
05/05/2013				8	0			
Caalánias								

Geológicos


Feição Geomorfológica:						
Descrição:			F	Planalto		
Forma	Formação Geológica:					
Profundidade Inicial (m):		Inicial (m):	Profundidade Final (m):	Tipo de Formação:		
0	` ,		80	Grupo Bauru		
Dados Litológicos:						
De (m):	Até (m):	Litologia:	Descrição Litológica:			
0	12	Argila Arenosa	Argila arenosa marrom avermelhada, fração areria fina			
12	14	Rocha Intemperizada e Decomposta	ALTERADO DE ROCHA APRESENTADO MARMORIFICAÇÃO, REAGENTE AO CONTATO HCL, FRAGMENTAÇÃO FINA A GROSSA, FRAÇÃO AREIA FINA			
14	32	Argila Arenosa	Argila arenosa marrom			
32	80	Argila	Argila carbonática pouco fina	arenosa, coloração avermelhada, fração areia		

06/09/2024, 14:28 **RIMAS WEB** 

Hidrogeológicos

niurogeologicos					
Aquifero no Ponto					
	Topo (m):	0			
	Base (m):	80			
Aquífero: Poroso	Captação:	Única			
	Condição:	Livre			
	Penetração:	Parcial			
Nível da Água:					
Data:	06/12/2022				
Nível da Água (m):	59.311				
Nível Medido Bombeando (S/N)?					
Vazão (m3/h):		0			

## Gráfico de evolução do nível d'água



## Teste de bombeamento

Teste de Bombeamento:					
Surgência:	Nível Estático (m):	Duração do Teste (h):			
N	44.93	08:00			
Vazão Específica (m3/h/m):	Coeficiente de Armazenamento:	Vazão Livre (m3/h):			
0.03	0	0			
Transmissividade (m2/s):	Vazão Após Estabilização (m3/h):	Tipo do Teste:			
0	0.32	Continuo			
Unidade:					
Air-lift					
	N Vazão Específica (m3/h/m): 0.03 Transmissividade (m2/s): 0 Unidade:	N 44.93 Vazão Específica (m3/h/m): Coeficiente de Armazenamento: 0.03 0 Transmissividade (m2/s): Vazão Após Estabilização (m3/h): 0 0.32 Unidade:			

Análise Quími	ca			
Análises Químic	as:			
Amostra:			PAU ROSADO	
Data da Coleta			06/12/2013	
Condutividade	Elétrica (µS/cm):		237.9	
Qualidade da Água (PT/CO):			0	
Sabor da Água	:			
Qualidade da Á	Ngua (Odor):			
Temperatura (C	C°):		0	
Turbides (NTU)	):			
Sólidos Susper	nsos (mg/l):		0	
Sólidos Sedime	entáveis (mg/l):		0	
Aspécto Natural:				
Ph			7.49	
Resultados Analíticos da Última Coleta:				
Parâmetro:	Concentração:	Unidade:		
Arsenio (As)	0.002	mg/L (ppm)		
Berilo (Be)	0.002	mg/L (ppm)		
Bicarbonato (HCO3)	178.61	mg/L (ppm)		
Boro (B)	0.1	mg/L (ppm)		
Calcio (Ca)	4.988	mg/L (ppm)		
Cadmio (Cd)	0.002	mg/L (ppm)		
Cloreto (CI)	0.009	mg/L (ppm)		

06/09/2024, 14:28 RIMAS WEB

Parâmetro:	Concentração:	Unidade:	
Zinco (Zn)	0.01	mg/L (ppm)	
Cromo (Cr)	0.079	mg/L (ppm)	
Cobre (Cu)	0.005	mg/L (ppm)	
Fluoretos (F)	0.05	mg/L (ppm)	
Ferro total (Fe)	0.01	mg/L (ppm)	
Mercurio (Hg)	0	mg/L (ppm)	
Potassio (K)	0.695	mg/L (ppm)	
Magnesio (Mg)	1.162	mg/L (ppm)	
Manganes (Mn)	0.01	mg/L (ppm)	
Sodio (Na)	56.69	mg/L (ppm)	
Niquel (Ni)	0.005	mg/L (ppm)	
Nitritos (NO2)	0.02	mg/L (ppm)	
Nitratos (NO3)	0.22	mg/L (ppm)	
Chumbo (Pb)	0.003	mg/L (ppm)	
Selenio (Se)	0.005	mg/L (ppm)	
Silica (SIO2)	11.635	mg/L (ppm)	
Sulfato (SO4)	0.001	mg/L (ppm)	
Bario (Ba)	0.045	mg/L (ppm)	
Cobalto (Co)	0.005	mg/L (ppm)	
Estanho (Sn)	0.01	mg/L (ppm)	
Estroncio (Sr)	0.47	mg/L (ppm)	
Litio (Li)	0.005	mg/L (ppm)	
Titanio (Ti)	0.005	mg/L (ppm)	
Vanadio (V)	0.066	mg/L (ppm)	
Molibdenio (Mo)	0.01	mg/L (ppm)	
Antimonio (Sb)	0.002	mg/L (ppm)	
Brometo	0.01	mg/L (ppm)	
Amônio (NH <sub>4</sub> <sup>+1</sup> )	0.128	mg/L (ppm)	

06/09/2024, 14:28 RIMAS WEB

Gráfico de evolução da condutividade elétrica



Gráfico de evolução do PH




Gráfico de evolução da Temperatura

Sem dados coletados