
06/09/2024, 14:32 RIMAS WEB

UF: MG Localidade: CONJ. HAB. MARIA DA LUZ QUEIROZ Poço: 3100020776 Município: Carneirinho Versão para impressão Geral **Dados Gerais:** Nome: RIMAS\_MG\_CNR\_21 Data da Instalação: COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS Proprietário: Natureza do Ponto: Poço de monitoramento Uso da Água: Cota do Terreno (m): Localização: Localidade: CONJ. HAB. MARIA DA LUZ QUEIROZ UTM (Norte/Sul): 7822075 UTM (Leste/Oeste): 534091 Latitude (GGMMSS): 194147 Longitude 504029 (GGMMSS): Bacia Hidrográfica: Rio Parana Subbacia Rio Grande Hidrográfica: Situação: Data: 02/10/2013 Poço RIMAS equipado c medidor automático de nível Situação: Construtivos Perfuração: Método: Data: Profundidade Inicial (m): Profundidade Final (m): Perfurador: 10/05/2013 0 42 Hidropoços Ltda. Rotativo Diâmetro: De (m): Até (m): Polegadas: Milímetros: 8 203.2 0 42 Revestimento: Material: Diâmetro (pol): Diâmetro (mm): De (m): Até (m): 0 19.5 Plastico geomecanico 4 101.6 4 23.5 27.5 Plastico geomecanico 101.6 33.5 4 101.6 39.5 Plastico geomecanico Filtro: Diâmetro (mm): Ranhura De (m): Diâmetro (pol): Até (m): Material: 19.5 23.5 Plastico geomecanico 4 101.6 0 27.5 33.5 Plastico geomecanico 4 101.6 0 Espaço Anular: De (m): Até (m): Material: 0 14 Cimentação 14 15 Bentonita 42 15 Pre-filtro Boca do Tubo: Altura(m): Diâmetro (pol): Diâmetro (mm): Data: 10/05/2013 1.2 101.6 Entrada d'água: Profundidade(m): Profundidade Útil: Data: Profundidade Útil: 10/05/2013 42 Geológicos Feição Geomorfológica: Descrição: Formação Geológica: Profundidade Inicial (m): Profundidade Final (m): Tipo de Formação: 0 42 Grupo Bauru Dados Litológicos: De Até Litologia: Descrição Litológica: (m): (m): ARGILA POUCO SILTOSA POUCO ARENOS, COLORAÇÃO 0 25 Argila MARROM AVERMELHADO, FRAÇÃO AREIA FINA ARENITO ALTERADO, COLORAÇÃO AVERMELHADO DEVIDO Rocha Intemperizada e 25 42 PRESENÇA DE ARGILO MINERAIS, FRAGMENTAÇÃO MÉDIA A Decomposta GROSSA.

06/09/2024, 14:32 **RIMAS WEB** 

Hidrogeológicos Aquífero no Ponto Topo (m): 0 42 Base (m): Única Aquífero: Poroso Captação: Condição: Livre Parcial Penetração: Nível da Água: 20/09/2023 Data: Nível da Água (m): 20.437 Nível Medido Bombeando (S/N)? Ν 0

# Gráfico de evolução do nível d'água



### Teste de bombeamento

Vazão (m3/h):

Teste de Bombeamento:						
Data:	Surgência:	Nível Estático (m):	Duração do Teste (h):			
11/05/2013	N	10.56	08:00			
Nível Dinâmico (m):	Vazão Específica (m3/h/m):	Coeficiente de Armazenamento:	Vazão Livre (m3/h):			
28.1	0.038	0	0			
Permeabilidade (m/s):	Transmissividade (m2/s):	Vazão Após Estabilização (m3/h):	Tipo do Teste:			
0	0	0.67	Continuo			
Método:	Unidade:					
	Air-lift					


	7 411 1114			
Análise Químic	ca			
Análises Química	as:			
Amostra:			CAR- CONJ- 11- F2	
Data da Coleta:			07/05/2019	
Condutividade Elétrica (µS/cm):			161	
Qualidade da Água (PT/CO):			0	
Sabor da Água:				
Qualidade da Água (Odor):				
Temperatura (C°):			0	
Turbides (NTU):				
Sólidos Suspensos (mg/l):			0	
Sólidos Sedimentáveis (mg/l):			0	
Aspécto Natural:				
Ph			7.2	
Resultados Analíticos da Última Coleta:				
Parâmetro:	Concentração:	Unidade:		
Arsenio (As)	0	mg/L (ppm)		
Berilo (Be)	0	mg/L (ppm)		
Bicarbonato (HCO3)	107	mg/L (ppm)		
Boro (B)	0	mg/L (ppm)		
Calcio (Ca)	19.6	mg/L (ppm)		
Cadmio (Cd)	0	mg/L (ppm)		
Cloreto (CI)	0.01	mg/L (ppm)		

06/09/2024, 14:32 RIMAS WEB


Parâmetro:	Concentração:	Unidade:	
Zinco (Zn)	0.035	mg/L (ppm)	
Cromo (Cr)	0	mg/L (ppm)	
Cobre (Cu)	0	mg/L (ppm)	
Fluoretos (F)	0.24	mg/L (ppm)	
Ferro total (Fe)	0.054	mg/L (ppm)	
Mercurio (Hg)	0	mg/L (ppm)	
Potassio (K)	2.9	mg/L (ppm)	
Magnesio (Mg)	11.5	mg/L (ppm)	
Manganes (Mn)	0	mg/L (ppm)	
Sodio (Na)	1.09	mg/L (ppm)	
Niquel (Ni)	0	mg/L (ppm)	
Nitritos (NO2)	0.01	mg/L (ppm)	
Nitratos (NO3)	4.77	mg/L (ppm)	
Chumbo (Pb)	0	mg/L (ppm)	
PO4	0.05	mg/L (ppm)	
Selenio (Se)	0	mg/L (ppm)	
Silica (SIO2)	24.3	mg/L (ppm)	
Sulfato (SO4)	0.07	mg/L (ppm)	
Alcalinidade total	87.98	mg/L (ppm)	
Bario (Ba)	0.162	mg/L (ppm)	
Cobalto (Co)	0	mg/L (ppm)	
Estanho (Sn)	0	mg/L (ppm)	
Estroncio (Sr)	0.101	mg/L (ppm)	
Litio (Li)	0	mg/L (ppm)	
Titanio (Ti)	0	mg/L (ppm)	
Vanadio (V)	0	mg/L (ppm)	
Amônio (NH <sub>4</sub> <sup>+1</sup> )	0	mg/L (ppm)	

06/09/2024, 14:32 RIMAS WEB

### Gráfico de evolução da condutividade elétrica



## Gráfico de evolução do PH



### Gráfico de evolução da Temperatura

