06/09/2024, 14:35 RIMAS WEB


UF: MG Localidade: FAZENDINHA/ESC. FELICIANO ANTONIO DE FARIA Poço: 3100020778 Município: Campina Verde Versão para impressão Geral **Dados Gerais:** Nome: RIMAS\_MG\_CV\_23 Data da Instalação: COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS Proprietário: Natureza do Ponto: Poço de monitoramento Uso da Água: Cota do Terreno (m): Localização: Localidade: FAZENDINHA/ESC. FELICIANO ANTONIO DE FARIA UTM (Norte/Sul): 7840263 UTM (Leste/Oeste): 632242 Latitude (GGMMSS): 193141 Longitude 494423 (GGMMSS): Bacia Hidrográfica: Rio Parana Subbacia Rio Grande Hidrográfica: Situação: Data: 10/10/2013 Poço RIMAS equipado c medidor automático de nível Situação: Construtivos Método: Data: Profundidade Inicial (m): Profundidade Final (m): Perfurador: 12/05/2013 0 72 Hidropoços Ltda. Rotativo Diâmetro: De (m): Até (m): Polegadas: Milímetros: 8 203.2 0 72 Revestimento: Diâmetro (pol): Diâmetro (mm): De (m): Até (m): Material: 0 23 Plastico geomecanico 4 101.6 4 27 31 Plastico geomecanico 101.6 39 35 4 101.6 Plastico geomecanico 43 47 4 101.6 Plastico geomecanico 51 59 Plastico geomecanico 4 101.6 63 67 Plastico geomecanico 4 101.6 Filtro: De (m): Até (m): Material: Diâmetro (pol): Diâmetro (mm): Ranhura 23 27 Plastico geomecanico 4 101.6 0 31 35 101.6 0 Plastico geomecanico 4 0 39 43 4 101.6 Plastico geomecanico 47 51 4 101.6 0 Plastico geomecanico 0 59 63 Plastico geomecanico 4 101.6 Espaco An Material: De (m): Até (m): 0 6 Cimentação 6 8 Bentonita 72 8 Cascalho Boca do Tubo: Altura(m): Diâmetro (pol): Diâmetro (mm): Data: 12/05/2013 1.2 101.6 Entrada d'água: Profundidade(m): Profundidade Útil: Data: Profundidade Útil: 12/05/2013 72 Geológicos Feição Geomorfológica: Descrição: Formação Geológica: Profundidade Inicial (m): Profundidade Final (m): Tipo de Formação: 0 72 Grupo Bauru Dados Litológicos: De Até Litologia: Descrição Litológica: (m): (m): ARGILA POUCO SILTOSA POUCO ARENOSA, COLORAÇÃO 0 18 Argila MARROM AVERMELHADA, FRAÇÃO AREIA FINA ARENITO ALTERADO, COLORAÇÃO AVERMELHADO DEVIDO Rocha Intemperizada e PRESENÇA DE ARGILO MINERAIS, FRAGMENTAÇÃO MÉDIA A 18 72 Decomposta MUITO GROSSA

06/09/2024, 14:35 RIMAS WEB

# Hidrogeológicos

niurogeologicos		
Aquífero no Ponto		
Aquifero: Poroso	Topo (m):	0
	Base (m):	72
	Captação:	Única
	Condição:	Livre
	Penetração:	Parcial
Nível da Água:		
Data:		03/07/2024
Nível da Água (m):		19.6
Nível Medido Bombeando (S/N)?		N
Vazão (m3/h):		0

# Gráfico de evolução do nível d'água



## Teste de bombeamento

Teste de Bombeamento:				
Data:	Surgência:	Nível Estático (m):	Duração do Teste (h):	
13/05/2013	N	18.45	08:00	
Nível Dinâmico (m):	Vazão Específica (m3/h/m):	Coeficiente de Armazenamento:	Vazão Livre (m3/h):	
25.07	0.619	0	0	
Permeabilidade (m/s):	Transmissividade (m2/s):	Vazão Após Estabilização (m3/h):	Tipo do Teste:	
0	0	4.1	Continuo	
Método:	Unidade:			
	Air-lift			


Análise Químic	a		
Análises Química	is:		
Amostra:			CAM- FAZ- 16- 25D
Data da Coleta:			01/12/2021
Condutividade I	Elétrica (µS/cm):		150
Qualidade da Á	gua (PT/CO):		0
Sabor da Água:			
Qualidade da Á	gua (Odor):		
Temperatura (C	<sup>,0</sup> ):		28.7
Turbides (NTU):			
Sólidos Suspen	sos (mg/l):		0
Sólidos Sedime	ntáveis (mg/l):		0
Aspécto Natura	l:		
Ph			7.28
Resultados Analí	ticos da Última Coleta		
Parâmetro:	Concentração:	Unidade:	
Arsenio (As)	0	mg/L (ppm)	
Berilo (Be)	0	mg/L (ppm)	
Bicarbonato (HCO3)	30.12	mg/L (ppm)	
Boro (B)	0	mg/L (ppm)	
Calcio (Ca)	5.18	mg/L (ppm)	
Cadmio (Cd)	0	mg/L (ppm)	
Cloreto (CI)	0.04	mg/L (ppm)	

06/09/2024, 14:35 RIMAS WEB


00/2024, 14.00			TAININ TO TYEE
Parâmetro: Zinco (Zn)	Concentração: 0.024	Unidade: mg/L (ppm)	
Cromo (Cr)	0	mg/L (ppm)	
Cobre (Cu)	0	mg/L (ppm)	
Fluoretos (F)	0.07	mg/L (ppm)	
Ferro total (Fe)	0.011	mg/L (ppm)	
Mercurio (Hg)	0	mg/L (ppm)	
Potassio (K)	2.48	mg/L (ppm)	
Magnesio (Mg)	2.47	mg/L (ppm)	
Manganes (Mn)	0	mg/L (ppm)	
Sodio (Na)	1.17	mg/L (ppm)	
Niquel (Ni)	0	mg/L (ppm)	
Nitritos (NO2)	0.01	mg/L (ppm)	
Nitratos (NO3)	0.01	mg/L (ppm)	
Chumbo (Pb)	0	mg/L (ppm)	
PO4	0.05	mg/L (ppm)	
Selenio (Se)	0	mg/L (ppm)	
Silica (SIO2)	15.1	mg/L (ppm)	
Sulfato (SO4)	0.01	mg/L (ppm)	
Alcalinidade total	24.69	mg/L (ppm)	
Bario (Ba)	0.076	mg/L (ppm)	
Cobalto (Co)	0	mg/L (ppm)	
Estanho (Sn)	0	mg/L (ppm)	
Estroncio (Sr)	0.054	mg/L (ppm)	
Litio (Li)	0	mg/L (ppm)	
Titanio (Ti)	0	mg/L (ppm)	
Vanadio (V)	0	mg/L (ppm)	
Brometo	0.01	mg/L (ppm)	
Amônio (NH <sub>4</sub> <sup>+1</sup> )	0	mg/L (ppm)	

06/09/2024, 14:35 RIMAS WEB

### Gráfico de evolução da condutividade elétrica



## Gráfico de evolução do PH



### Gráfico de evolução da Temperatura

