Poço: 3100020110 UF: MG Município: Gurinhatã Localidade: CAMPO DE FUTEBOL Versão para impressão

Dados Insuficientes para o Perfil

Geral	
Dados Gerais:	
Nome:	RIMAS_MG_GRNT_09
Data da Instalação:	20/04/2011
Proprietário:	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
Natureza do Ponto:	Poço de monitoramento
Uso da Água:	Sem uso
Cota do Terreno (m):	543.22
Localização:	
Localidade:	CAMPO DE FUTEBOL
UTM (Norte/Sul):	7875822
UTM (Leste/Oeste):	627973
Latitude (GGMMSS):	191225
Longitude (GGMMSS):	494658
Bacia Hidrográfica:	Rio Parana
Subbacia Hidrográfica:	Rio Paranaiba
Situação:	
Data:	12/02/2011
Situação:	Poço RIMAS equipado c medidor automático de nível
Construtivos	

Construtivos

Perfuração:						
Data:	Profundida	ide Inicial (m):	Profundidade F	Final (m):	Perfurador:	Método:
12/02/2011	0		72		Hidropoços Ltda.	Rotopneumatico
Diâmetro:						
De (m):		Até (m):	Polegada	s:	Milímetro	s:
0	-	72	8		203.2	
Revestimento) :					
De (m):	Até	(m): Mate	rial:	Diâme	etro (pol): D	iâmetro (mm):
0	27.5	Plastic	o geomecanico	4	101	.6
31.5	39.5	Plastic	o geomecanico	4	101	.6
43.5	51.5	Plastic	o geomecanico	4	101	.6
55.5	63.5	Plastic	o geomecanico	4	101	.6
Filtro:						
De (m):	Até (m):	Material:	Diân	netro (pol):	Diâmetro (mm)	: Ranhura


Filtro:						
27.5	31.5	Plastico geomecanico	4	101.6	0.75	
39.5	43.5	Plastico geomecanico	4	101.6	0.75	
51.5	55.5	Plastico geomecanico	4	101.6	0.75	
Espaço A	nular:					
De (m):		Até (m):	Material:			
0		2	Cimentação			
2		7	Material da formação			
7		8	Cimentação			
8		9	Bentonita			
9		72	Areia quartzosa de 2,25 a 3,25 mm			
Boca do 1	Tubo:					
Data:		Altura(m):	Diâmetro (pol):	Diâmetro	(mm):	
09/08/201	1	0.44	4	101.6		
Entrada d'água:						
Profundidade(m):						
Profundidade Útil:						
Data:		Profundidade Útil:				
12/02/201	1	63.5				

Geológico	os				
Feição Geo	morfológica:				
Descrição):				
Formação	Geológica:				
Profundid	ade Inicial (m)	: Profu	ndidade Final (m):	Tipo de Formação:	
0		72		Formação Vale do Rio do Peixe	
Dados Lito	lógicos:				
De (m):	Até (m):	Litologia:	Descrição Litológica	:	
0	8	Argila Siltosa	Argila Siltosa vermelh	o amarronzado	
8	12	Argila Arenosa	Argila arenosa com se	eixos médios de quartzo	
12	72	Areia Média	Areia média - arenito		

Hidrogeológicos

Hurogeologicos					
Aquifero no Ponto					
	Topo (m):	0			
	Base (m):	72			
Aquífero: Poroso	Captação:	Única			
	Condição:	Livre			
	Penetração:	Parcial			
Nível da Água:					
Data:		07/12/2022			
Nível da Água (m):		25.838			
Nível Medido Bombeando (S/N)?		N			
Vazão (m3/h):		0			

Gráfico de evolução do nível d'água



Teste de bombeamento

Surgência:	Nível Estático (m):	Duração do Teste (h):
N	23.06	09:00
Vazão Específica (m3/h/m):	Coeficiente de Armazenamento:	Vazão Livre (m3/h):
0.096	0	0
Transmissividade (m2/s):	Vazão Após Estabilização (m3/h):	Tipo do Teste:
0	1.8	Continuo
Unidade:		
Bomba submersa		
	N Vazão Específica (m3/h/m): 0.096 Transmissividade (m2/s): 0 Unidade:	N 23.06 Vazão Específica (m3/h/m): Coeficiente de Armazenamento: 0.096 0 Transmissividade (m2/s): Vazão Após Estabilização (m3/h): 0 1.8 Unidade:

	Bomba subm	iersa		
Análise Quími	ca			
Análises Químic	as:			
Amostra:			GURI- CAMP- 22- F2	
Data da Coleta	1:		16/05/2019	
Condutividade	Elétrica (µS/cm):		113	
Qualidade da Á	Água (PT/CO):		0	
Sabor da Água	:			
Qualidade da Á	Água (Odor):			
Temperatura (C	C°):		0	
Turbides (NTU):			
Sólidos Susper	Sólidos Suspensos (mg/l):		0	
Sólidos Sedime	entáveis (mg/l):		0	
Aspécto Natural:				
Ph			7.05	
Resultados Anal	íticos da Última Coleta:			
Parâmetro:	Concentração:	Unidade:		
Arsenio (As)	0	mg/L (ppm)		
Berilo (Be)	0	mg/L (ppm)		
Bicarbonato (HCO3)	69.02	mg/L (ppm)		
Boro (B)	0	mg/L (ppm)		
Calcio (Ca)	14	mg/L (ppm)		
Cadmio (Cd)	0	mg/L (ppm)		
Cloreto (CI)	0.49	mg/L (ppm)		

Parâmetro:	Concentração:	Unidade:	
Zinco (Zn)	0.018	mg/L (ppm)	
Cromo (Cr)	0	mg/L (ppm)	
Cobre (Cu)	0	mg/L (ppm)	
Fluoretos (F)	0.09	mg/L (ppm)	
Ferro total (Fe)	0	mg/L (ppm)	
Mercurio (Hg)	0	mg/L (ppm)	
Potassio (K)	2.27	mg/L (ppm)	
Magnesio (Mg)	6.23	mg/L (ppm)	
Manganes (Mn)	0	mg/L (ppm)	
Sodio (Na)	2.58	mg/L (ppm)	
Niquel (Ni)	0	mg/L (ppm)	
Nitritos (NO2)	0.01	mg/L (ppm)	
Nitratos (NO3)	4.79	mg/L (ppm)	
Chumbo (Pb)	0	mg/L (ppm)	
PO4	0.01	mg/L (ppm)	
Selenio (Se)	0	mg/L (ppm)	
Silica (SIO2)	19.1	mg/L (ppm)	
Sulfato (SO4)	0.05	mg/L (ppm)	
Alcalinidade total	56.67	mg/L (ppm)	
Bario (Ba)	0.122	mg/L (ppm)	
Cobalto (Co)	0	mg/L (ppm)	
Estanho (Sn)	0	mg/L (ppm)	
Estroncio (Sr)	0.243	mg/L (ppm)	
Litio (Li)	0	mg/L (ppm)	
Titanio (Ti)	0	mg/L (ppm)	
Vanadio (V)	0.01	mg/L (ppm)	
Brometo	0.01	mg/L (ppm)	
Amônio (NH ₄ ⁺¹)	0	mg/L (ppm)	

Gráfico de evolução da condutividade elétrica




Gráfico de evolução do PH




Gráfico de evolução da Temperatura

