Areas Comuns

Saída de emergência



Apontamento #1037:

Foi constatado pelo Daniel, saída de emergência trancada.

Risco/Consequência:

Risco Potencial: Em caso de emergência, a porta trancada poderia dificultar a saída imediata dos colaboradores.

Resolução/Ação Tomada:

Foi solicitado ao Leandro que abrisse a porta de saída de emergência.

Responsável/Prazo:

Leandro - 07/08/2025

RESOLVIDO

Manutenção

Manutenção Predial

Apontamento #1036:

Foi constatado que o colaborador Leandro Barrichelo estava utilizando corretamente todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) durante a execução de suas atividades.

Risco/Consequência:

Uso correto dos EPIs: Evitando possíveis lesões por falta de uso dos Equipamentos de proteção.

Resolução/Ação Tomada:

O colaborador foi parabenizado por estar cumprindo todos os procedimentos internos referentes ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Responsável/Prazo:

Leandro - 06/08/2025

RESOLVIDO

Apontamento #1034:

Foi constatado quadro elétrico aberto e sem cadeado de segurança.

Risco/Consequência:

Risco Potencial: Representa risco de choque elétrico e outros acidentes. Recomenda-se o fechamento imediato do quadro elétrico, assim como a verificação das condições de travamento e sinalização, em conformidade com as normas de segurança vigentes (NR-10).

Resolução/Ação Tomada:

Foi solicitado ao Leandro que, sempre que o pessoal da SEARCON utilizar o quadro, ele o feche imediatamente.

Responsável/Prazo:

Leandro - 07/08/2025

RESOLVIDO

Logística

Parts Room

Apontamento #1035:

Foi constatado palete armazenado em local improprio.

Risco/Consequência:

Apontamento: Armazenamento improprio, colaboradores ao transitar pelo local podem bater/tropeçar no palete.

Resolução/Ação Tomada:

Foi solicitado a retirada do palete.

Responsável/Prazo:

Rodrigo - 07/08/2025

⊗ A RESOLVER

Logística

Porta Paletes

Apontamento #1033:

Foi constatado, palete obstruindo o abrigo de emergência.

Risco/Consequência:

Apontamento: Caso o acesso rápido ao equipamento de combate a incêndio necessite, colaboradores podem esbarrar no carrinho, o atraso ou a impossibilidade de utilizar o extintor no início de um incêndio. Em momentos críticos, cada segundo conta, e um extintor obstruído pode significar a diferença entre controlar um foco de incêndio e permitir que ele se alastre, colocando vidas e patrimônio em risco.

Resolução/Ação Tomada:

Foi solicitado para o Rodrigo Barreto a desobstrução da área do extintor.

Responsável/Prazo:

Rodrigo - 07/08/2025

RESOLVIDO

Produção

Cielo

Apontamento #1032:

Constata-se que a colaboradora ALINE AQUINO descumpriu a norma de segurança ao não utilizar o EPI obrigatório, os óculos de segurança, durante o desenvolvimento de suas atividades

Risco/Consequência:

Risco Potencial: O descumprimento dos procedimentos de segurança pelo colaborador pode resultar em acidentes e danos à sua saúde.

Resolução/Ação Tomada:

A líder do setor, Marilia, foi comunicado sobre o ocorrido e solicitado a prestar orientação ao colaborador.

Responsável/Prazo:

Marilia - 05/08/2025

RESOLVIDO

Apontamento #1031:

Constata-se que a colaboradora BRENA MABELLY MONTEIRO DE LIMA descumpriu a norma de segurança ao não utilizar o EPI obrigatório, os óculos de segurança, durante o desenvolvimento de suas atividades.

Risco/Consequência:

Risco Potencial: O descumprimento dos procedimentos de segurança pelo colaborador pode resultar em acidentes e danos à sua saúde.

Resolução/Ação Tomada:

A líder do setor, Marilia, foi comunicada sobre o ocorrido e solicitado a prestar orientação a colaboradora.

Responsável/Prazo:

Marilia - 05/08/2025

RESOLVIDO