Logística

Cielo

Apontamento #1054:

Constatou-se que o colaborador Keven Willyan da Silva fumava nas dependências do condomínio.

Risco/Consequência:

Apontamento: O colaborador que fuma nas dependências do condomínio está em descumprimento das normas internas.

Resolução/Ação Tomada:

A líder Daniela foi solicitada a orientar o colaborador.

Responsável/Prazo:

Daniela - 21/08/2025

RESOLVIDO

Produção

Higienização

Apontamento #1053:

Foi constatado, durante inspeção, que a bancada de trabalho encontra-se sem o devido aterramento

Risco/Consequência:

Risco Potencial: Em caso de uma descarga elétrica, a bancada não vai estar aterrada corretamente.

Resolução/Ação Tomada:

Foi solicitado a equipe de manutenção o devido aterramento da bancada.

Responsável/Prazo:

André - 21/08/2025

RESOLVIDO

Terceiros

LogsUp

Apontamento #1052:

Foi constatado que a colaboradora SABRINA MARÇAL GERMANO estava transitando mexendo no celular.

Risco/Consequência:

Risco Potencial: Quedas, tropeços e colisões: A atenção dividida entre a conversa no celular e o ambiente ao redor aumenta significativamente o risco de não perceber degraus, objetos no chão, desníveis, portas fechadas, pessoas ou equipamentos em movimento.

Resolução/Ação Tomada:

A colaboradora foi orientada sobre as regras de segurança, sendo alertada dos riscos de queda aos quais se expõe.

Responsável/Prazo:

Marielly - 20/08/2025

⊗ A RESOLVER

Produção

Cielo

Apontamento #1051:

Constata-se que a colaboradora ALEXANDRA PESTANA DOS SANTOS descumpriu a norma de segurança ao não utilizar o EPI obrigatório, os óculos de segurança, durante o desenvolvimento de suas atividades.

Risco/Consequência:

Risco Potencial: O descumprimento dos procedimentos de segurança pelo colaborador pode resultar em acidentes e danos à sua saúde.

Resolução/Ação Tomada:

A líder do setor, Denyse, foi comunicado sobre o ocorrido e solicitado a prestar orientação a colaboradora.

Responsável/Prazo:

Denyse - 20/08/2025

⊗ A RESOLVER

Logística

Porta Paletes



Apontamento #1050:

Constatou-se uma longarina amassada (danificada) no porta-paletes.

Risco/Consequência:

Risco Potencial: O uso de longarina danificada compromete a segurança, podendo causar a queda de objetos devido à sua condição precária. A longarina, portanto, é imprópria para o armazenamento de materiais.

Resolução/Ação Tomada:

Foi instalada placa de sinalização proibindo o uso inadequado da longarina.

Responsável/Prazo:

Daniel e Eduardo - 19/09/2025

⊗ A RESOLVER