

Buenos Aires, 3 de julio de 2024

Señores de
CO CENTRO S.A.I.C.F.I.A.
Presente


De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en relación al trabajo que nos encomendaran, consistente en la evaluación de un establecimiento rural de 3.954 hectáreas, ubicado en el departamento Vera de la provincia de Santa Fe, conocido zonalmente como **“La Verde”**.

El proceso debía estar orientado a la tasación de la propiedad, para luego realizar una propuesta de división de la misma en tres (3) lotes de valores equivalentes. Para ello se realizó un análisis técnico, cuyos aspectos más relevantes se incluyen en el presente.

A continuación se desarrolla el trabajo mediante una presentación digital, que involucra una primera parte descriptiva de la propiedad, seguida de nuestra estimación de valor y posterior propuesta de división.


Esperando haber cumplido con la tarea encomendada, aprovechamos la oportunidad para saludarlos atentamente,



Téc. Agr. Eduardo A. Casá



Téc. Agr. Josefina Cerioni



Ing. Jorge J. Baliero

Índice de la presentación


Informe descriptivo "La Verde"		3 - 13
Carátula		3
Región natural		4
Ubicación y accesos		5
Composición parcelaria y superficies		6
Infraestructura		7 - 8
Relieve, suelos y ambientación		9 - 10
Fotos ilustrativas ambientes productivos		11 - 13
Conclusiones		14 - 18
Tasación		14 - 15
División		16 - 18
Info. complementaria y detalle anexos		19



“La Verde”
3.954 hectáreas

Región natural

El establecimiento se encuentra en la región natural conocida como Llanura Chaqueña, ubicada hacia el centro-noreste de la provincia.



Presenta un paisaje plano extendido, muy suavemente ondulado, con predominio de relieves normal-subnormales, y suaves lomadas moderadamente bien drenadas, interrumpidas por numerosos cauces de vías de escurrimiento permanentes y temporarias, de orientación general noroeste-sudeste.

En cuanto a la vegetación, en las áreas periódicamente encharcables de menor drenaje se ubican comunidades de especies leñosas y arbustivas, con predominio de chañares, asociados con tusca, ñandubay, algarrobo, palma, barba de viejo, etc.


En las áreas de lomadas mejor drenadas, se asientan las sabanas compuestas por una asociación de diversas especies de hierbas, donde además crecen árboles o arbustos dispersos, o formando pequeños grupos de algarrobo blanco, algarrobo negro, ñandubay, espinillo, etc.

En el estrato herbáceo habitan especies como *chloris polydactyla*, *ch. halophila*, *panicum bergii*, *Stipa neesiana*, *Cynodon dactylon*, y *ambrosia tenuifolia*.

Ubicación y accesos

Se desarrolla sobre las vías del Ferrocarril Nacional Gral. Belgrano que corren junto a la traza de la ruta nacional 11, entre las localidades de Margarita y Calchaquí. De la ciudad de Vera, cabecera de departamento, lo separan 32 Km.

De la ciudad de Santa Fe se ubica a 222 km., y de C.A.B.A. a 680 km.



Composición parcelaria y superficies

De acuerdo a los títulos de propiedad analizados, el establecimiento cuenta con una superficie total de **3.954 hectáreas**, y se conforma por tres lotes, que se detallan y grafican a continuación.

Limita con las vías del Ferrocarril y ruta nacional 11 en su lado Este, mientras que al Norte y al Sur lo hace con calles públicas. Vale mencionar que según consta en los títulos de propiedad, el establecimiento se encuentra dividido en dos bloques mediante una calle pública que se encuentra sin materializar. La misma, se encuentra graficada en los planos incluidos.



Infraestructura



Presenta alambrados perimetrales del tipo convencional, en buen estado de mantenimiento general, con algunos tramos en regular estado. Las divisorias internas son mayormente similares a las perimetrales, presentando un estado de mantenimiento variado.



La provisión de agua se resuelve mediante 12 aguadas conformadas por molinos en combinación con tanques australianos y bebederos de cemento.



Para el trabajo con las haciendas hay 3 instalaciones completas de manga y corrales. Una ubicada junto a la población principal, combinada con una serie de corrales de engorde; otra hacia el Sudoeste de la propiedad, dentro del potrero 41; y la restante hacia el Sudeste, entre los potreros 10 y 101. Además, hay un embarcadero junto al límite Este, junto a la entrada principal.

Infraestructura

La propiedad cuenta con una población principal y otros tres puestos de trabajo.

La población principal, ubicada hacia el centro-norte de la fracción mayor, cuenta con electrificación rural y se compone por la casa principal, casa de encargado y casa de personal, junto con un galpón y tinglado. Todo en regular estado de conservación.

Luego hay un puesto o “portería” junto la entrada principal del campo desde la ruta, conformado por una vivienda para personal, sin luz eléctrica.

Sobre el límite Sur de la propiedad (potrero 3) hay un puesto con electrificación rural, y luego en el potrero 5, otro puesto de trabajo sin luz eléctrica. Luego en el potrero 15, hay un puesto deshabitado-tapera.

Además, hay dos galpones ubicados, uno en el potrero 10₂, y el otro en el 17₂, como se grafica en los planos incluidos.



Relieve, suelos y ambientación

“La Verde” presenta un relieve mayormente plano, conformado por una serie de lomas planas que son interrumpidas por vías de escurrimiento naturales y bañados, característicos de la zona.

La propiedad cuenta con aproximadamente el 45,5% de campo alto con monte. Otro 28,5% corresponde a superficie limpia y en agricultura, mientras que el 14,0% son bañados. El 12% restante está conformado por áreas de monte inferior y bajos, de suelos poco desarrollados.


A lo largo de la franja central de la propiedad y hacia el límite norte, se concentran los suelos de mejor calidad, en parte limpios y con destino agrícola y en parte con monte denso natural;

Los bañados se localizan principalmente en los potreros “4”, “7”, y “9”.

Las áreas de inferior calidad se distribuyen mayormente hacia el Este de la propiedad, observándose sectores de suelos más salinos, con signos notables de hidromorfismo.


De acuerdo a la carta de suelos del INTA, las áreas positivas del relieve pertenecen mayormente a un complejo de la serie Reconquista (RTA 19), clasificado como IVws según su capacidad de uso.


Las áreas deprimidas se encuentran dentro de Complejos Erosionables, clasificados como VIIws según su capacidad de uso y las áreas de monte se encuentran dentro de distintos complejos de la serie Villa Ocampo, clasificados mayormente como VIIws según su capacidad de uso.



Relieve, suelos y ambientación


A partir de lo descripto, se delimitaron 8 ambientes principales, los cuales se grafican a continuación, y luego se ilustran en fotos representativas.






Limpio cultivable 1 y 2 , Campo plano y picadas
1.121,5 has. (28,5%)





Campo de monte (abierto, denso e inferior)
2.112,3 has. (53,0%)





Bañado y Bajo
720,2 has. (18,5%)



Tasación

Luego de analizada la propiedad, se debía estimar su valor total, entendiéndose por tal el de la tierra, con todo lo adherido, plantado y edificado.


Respecto del mercado actual de compraventa de campos, podemos decir que el mismo se encuentra activo y analítico, con un aumento significativo en la demanda, habiéndose concretado operaciones sobre todo en establecimientos de aptitud agrícola, manteniéndose una menor actividad en operaciones de campos ganaderos.

La falta de inversión de los últimos años ha generado una importante disponibilidad de capital que busca resguardo, el cual históricamente encontró en la tierra.

En base al análisis realizado y en contexto con la actualidad descripta, se procedió a la valuación de la propiedad. Dado que el presente trabajo tenía como fin principal la entrega de una propuesta de división, se puso especial atención a la relación de valor entre los distintos sectores identificados.

Teniendo en cuenta lo antedicho, se estimó para “La Verde” un valor total de USD 6.815.130.-, lo que equivale a un valor por hectárea de USD 1.724.

A continuación se incluye la planilla de tasación, con el detalle de valores.



Planilla de tasación

LA VERDE - VERA - SANTA FE				
AMBIENTE	SUP. (HAS.)	SUP./APTITUD	VALOR PROM. HA./APTITUD	VALOR TOTAL
 Limpio cultivable 1	657,3	1.121,5	3.715	4.166.220
 Limpio cultivable 2	330,1			
 Campo plano y picadas	134,1			
 Bañado	546,8	546,8	1.600	874.880
 Monte abierto	641,1	2.112,3	745	1.572.810
 Monte denso	1.144,1			
 Monte inferior	327,1			
 Bajo	173,4	173,4	300	52.020
TOTAL TIERRA	3.954,0		USD 1.686	USD 6.665.930
MEJORAS			VALOR	VALOR TOTAL
De la población principal				66.500
Del campo				82.700
TOTAL MEJORAS			USD 38	USD 149.200
VALOR TOTAL			USD 1.724	USD 6.815.130
3 de julio de 2024				

* Los valores están expresados en USD billete y las superficies en hectáreas.

División

Luego de determinar el valor total de la propiedad, se debía elaborar una propuesta de división en 3 lotes de valores equivalentes, es decir, que cada uno respondiera a un capital de USD 2.271.710.


Para ello, se tuvieron en cuenta distintas consideraciones, a saber:

- 1) Que los tres lotes tuvieran una proporción similar de superficie limpia cultivable.
- 2) Que en la medida de lo posible, todos los lotes contaran con un puesto o población habitados.
- 3) Que dentro de lo posible los deslindes entre lotes respetaran alambrados existentes, y que cada lote resultante contara con suministro de agua, a partir de las perforaciones existentes.


A partir de las pautas enumeradas, se analizaron posibles diagramas, avanzando sobre una propuesta de división que se incluye a continuación mediante planos ilustrativos y un cuadro resumen de superficies y valores. Luego, en el *Anexo II* se entrega un detalle de cada lote resultante.

En los planos incluidos, las líneas rojas plenas indican coincidencia con alambrado existente, mientras que las intermitentes implican la realización de nuevas líneas de alambrado.

División sugerida



División Sugerida:
Diagramación lotes.




División Sugerida:
Sobre plano de ambientes

Conclusiones - División


A continuación incluimos un cuadro resumen de la división sugerida.

Lote	Superficie Total	Valor total (USD)	Dif. con parcela ideal (USD)
1	1.266,5	2.271.780	70
2	1.240,0	2.272.090	380
3	1.447,5	2.271.260	-450
Total	3.954,0	6.815.130	0


Parcela ideal USD	2.271.710
--------------------------	------------------



Téc. Agr. Eduardo A. Casá



Téc. Agr. Josefina Cerioni



Ing. Jorge J. Baliero

Información complementaria

Fechas de revisión => 30/03/2023 y 26/04/2023

Documentación consultada, aportada por Uds.

- 1) Escritura nro. Cuatro, de fecha 10/01/1973. Detalle de condominio y adjudicación de parcela "Lote 12" (Lote 12 a y Lote 12 b)
- 2) Títulos de propiedad, escritura nro. Dieciocho, de fecha 17/01/1972, con detalle de composición parcelaria.
- 3) Contorno .Kml de la propiedad.
- 4) Croquis de potreros

Documentación aportada por nosotros

- 3) Atlas de suelos de la Rep. Arg., editado por el INTA
- 4) Carta de Suelos del INTA.
- 6) Imágenes satelitales Landsat y Sentinel II, de distintos momentos
- 6) Imágenes satelitales del Google Earth

Anexos

Anexo I: Planos a escala digitalizados de la propiedad (6 planos para impresión en hoja A3):

- a) de parcelas catastrales;
- b) de potreros con ambientes;
- c) con imágenes satelitales Sentinel II, de fecha 18-11-2018 y 29-06-2024
- d) de la *División Sugerida* (esquema lotes y sobre la base del plano de ambientes)

Anexo II: Detalle lotes resultantes de la *División Sugerida* (5 hojas)