



EV-1717 'סס'	המעבדה לבדיקות אל-הרס
דיווח זה מכיל 18 עמודים ואין להשתמש בו אלא במלואו.	ביקורת הנדסית של המבנים
עמוד 1 מתוך 18 עמודים	שיחזור פרמטרים קונסטרוקטיביים

733102 הסכם	733102
שם המזמין הבית ברחוב מרגולין בע"מ	הבית ברחוב מרגולין בע"מ
מען המזמין	
שם הפרויקט תמ"א 38	תמ"א 38
<b>כתובת האתר</b> חיפה, בשדי מוריה 95	חיפה, בשדי מוריה 95

מהנדס ראשי לבדיקות מיוחדות מהנדסים יורי לויצקי, דמיטרי צסנוקוב מהנדסקם הפרטים על המדגם הינם כפי שנמסרו ע"י המזמין.

הפרטים על המדגם הינם כפי שנמסרו ע"י המזמין.

תפוצה מאושרת התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

יש להתייחס למסמך זה במלואו ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם ממנו קטעים או חלקים כלשהם.

דיווח זה מכיל 18 עמודים ואין להשתמש בו אלא במלואו



EV-1717 'מס'	המעבדה לבדיקות אל-הרס		
דיווח זה מכיל 18 עמודים ואין להשתמש בו אלא במלואו. עמוד 2 מתוך 18 עמודים	ביקורת הנדסית של המבנים		
	שיחזור פרמטרים קונסטרוקטיביים		

#### 1. מבוא

דו"ח זה בוצע על סמך הזמנת עבודה שנתקבלה מהמזמין. מטרת ביקורת הנדסית הינה הכנת מאגר נתונים מדגמי (בנקודות שנבדקו) על מצב קיים של הקונסטרוקציות שנבחנו. נתונים אלו הינם מקור הכרחי אשר ישמשו כחומר בידי המתכנן על מנת להכין את חוות דעתו.
1.1 צילום תרמוגרפיה.

המצלמה התרמוגרפיה הדיגיטאלית רגישה להבדלי טמפרטורה בפני העצמים השונים אותם היא מצלמת. נתאר לעצמנו אלמנט נבחן המשמש קיר, תקרת ביניים במבנה או גג הנמצאת בטמפרטורה קבועה שהיא טמפרטורת הסביבה. מוליכותו התרמית של חומרי בניה שונה. כך ייווצרו פסים בעלי טמפרטורות שונות מגדירים אזורים של חומרים שונים (בטון – בלוקים). פסים אלו ניתנים לזיהוי תוך ביצוע הצילום התרמוגרפיה.

Infrared Camera Ti 400. FLUKE Systems Corp. - מכשיר צילום תרמוגרפיה

#### 1.2 סריקת פרופומטר (פרוסקן).

הפרופומטר עושה שימוש בעקרון זרמי מערבולת. המכשיר מכיל סליל בעל אינדוקציה אלקטרומגנטית. כאשר הסליל מונח בקרבת חוט מוליך חשמלי או מוט פרומגנטי (מוט זיון), אינדוקציה של הסליל משתנה (בדומה לסליל שמכניסים לתוכו פריט). המכשיר מזהה שינוי זה ונותן חיווי. המכשיר מסוגל להבחין בין שינוי הנובע ממוט זיון קרוב לפני השטח או מוט זיון מרוחק מפני השטח ומקוטר קטן או גדול של מוט הזיון .

Ferroscan **PS200**. HILTI Corp. -מכשיר סריקת פרופומטר










EV-1717 'סס'	המעבדה לבדיקות אל-הרס
דיווח זה מכיל 18 עמודים ואין להשתמש בו אלא במלואו.	ביקורת הנדסית של המבנים
עמוד 3 מתוך 18 עמודים	שיחזור פרמטרים קונסטרוקטיביים

# - 1.500 מיפוי קונסטרוקציה קומת קרקע מפלס 1.500

מיפוי קונסטרוקציה קומת קרקע בוצע באמצעות מצלמה תרמית ופרוסקן.








EV-1717 'סס'	המעבדה לבדיקות אל-הרס
דיווח זה מכיל 18 עמודים ואין להשתמש בו אלא במלואו.	ביקורת הנדסית של המבנים
עמוד 4 מתוך 18 עמודים	שיחזור פרמטרים קונסטרוקטיביים

#### תקרת קומת קרקע

בדיקות מערכת זיון התקרה נעשתה במספר מקומות. התקרה מזוהה כתקרת מקשית. עובי כיסוי הבטון כ- 2-3 ס"מ. עובי התקרה נטו 11-12 ס"מ.



### תוצאות סריקת פרוסקן במקשית מסי







EV-1717 'סס'	המעבדה לבדיקות אל-הרס
דיווח זה מכיל 18 עמודים ואין להשתמש בו אלא במלואו.	ביקורת הנדסית של המבנים
עמוד 5 מתוך 18 עמודים	שיחזור פרמטרים קונסטרוקטיביים

**עמודי קומת קרקע מפלס 1.500** - **1.500** מִידות עמודים כוללים עובי שכבת טיח כ-1 ס"מ. תוצאות הסריקות ומידות העמודים שניתנו לבדיקה מוצגות בטבלה.

כמות מוטות	מידות (מ"מ)	מסי עמוד
4(2*2)	200*200	מ7
4(2*2)	200*200	25p

כמות מוטות	מידות (מ"מ)	מסי עמוד
4(2*2)	200*200	2p
4(2*2)	200*200	a£
4(2*2)	200*200	6p






EV-1717 'סס'	המעבדה לבדיקות אל-הרס
דיווח זה מכיל 18 עמודים ואין להשתמש בו אלא במלואו.	ביקורת הנדסית של המבנים
עמוד 6 מתוך 18 עמודים	שיחזור פרמטרים קונסטרוקטיביים

# 2. מיפוי קונסטרוקציה קומת קרקע

מיפוי קונסטרוקציה קומת קרקע בוצע באמצעות מצלמה תרמית ופרוסקן.






EV-1717 'סס'	המעבדה לבדיקות אל-הרס
דיווח זה מכיל 18 עמודים ואין להשתמש בו אלא במלואו.	ביקורת הנדסית של המבנים
עמוד 7 מתוך 18 עמודים	שיחזור פרמטרים קונסטרוקטיביים

#### תקרת קומת קרקע

בדיקות מערכת זיון התקרה נעשתה במספר מקומות. התקרה מזוהה כתקרת מקשית. עובי כיסוי הבטון כ- 2-3 ס"מ. עובי התקרה נטו 11-12 ס"מ.



תוצאות סריקת פרוסקן במקשית מסי








EV-1717 'סס'	המעבדה לבדיקות אל-הרס
דיווח זה מכיל 18 עמודים ואין להשתמש בו אלא במלואו.	ביקורת הנדסית של המבנים
עמוד 8 מתוך 18 עמודים	שיחזור פרמטרים קונסטרוקטיביים

#### פירות בדיקות קורות

הערות	קוטר ברזל	כמות	כמות מוטות		מידות מידות)	מספר
	אופקי	מוטות	תחתונים	גובה	רוחב	
	12-14	4(2*2)	2	330	280	Α
		6(3*2)	3	240	240	С
		6(4*2)	4	220	240	D

## תוצאות סריקת פרוסקן קורות







EV-1717 'סס'	המעבדה לבדיקות אל-הרס
דיווח זה מכיל 18 עמודים ואין להשתמש בו אלא במלואו.	ביקורת הנדסית של המבנים
עמוד 9 מתוך 18 עמודים	שיחזור פרמטרים קונסטרוקטיביים

# עמודי קומת קרקע

מידות עמודים כוללים עובי שכבת טיח כ-1 ס"מ. תוצאות הסריקות ומידות העמודים שניתנו לבדיקה מוצגות בטבלה. קוטר ברזל 10 מ"מ בעמוד מסי 19 .

כמות מוטות	מידות (מ"מ)	מסי עמוד
4(2*2)	290*330	14
4(2*2)	290*330	15
4(2*2)	200*200	16
4(2*2)	200*200	17
4(2*2)	200*200	18
4(2*2)	290*330	19
4(2*2)	290*330	20
4(2*2)	200*200	21
4(2*2)	290*330	22
4(2*2)	290*330	23
4(2*2)	200*200	24
4(2*2)	200*200	27


כמות מוטות	מידות (מ"מ)	מסי עמוד
4(2*2)	200*200	1
4(2*2)	200*200	2
4(2*2)	200*200	3
4(2*2)	200*200	4
4(2*2)	200*200	5
4(2*2)	200*200	6
4(2*2)	200*200	7
4(2*2)	200*200	8
4(2*2)	200*200	9
4(2*2)	200*200	10
4(2*2)	200*200	11
4(2*2)	200*200	12
4(2*2)	200*200	13





EV-1717 'סס'	המעבדה לבדיקות אל-הרס
דיווח זה מכיל 18 עמודים ואין להשתמש בו אלא במלואו. עמוד 10 מתוך 18 עמודים	ביקורת הנדסית של המבנים
	שיחזור פרמטרים קונסטרוקטיביים

3. מיפוי קונסטרוקציה קומה עליונה מיפוי קונסטרוקציה קומה עליונה בוצע באמצעות מצלמה תרמית ופרוסקן.






EV-1717 'סס'	המעבדה לבדיקות אל-הרס
דיווח זה מכיל 18 עמודים ואין להשתמש בו אלא במלואו. עמוד 11 מתוך 18 עמודים	ביקורת הנדסית של המבנים
	שיחזור פרמטרים קונסטרוקטיביים

# תקרת קומה עליונה

בדיקות מערכת זיון התקרה נעשתה במספר מקומות. התקרה מזוהה כתקרת מקשית. עובי כיסוי הבטון כ- 2-3 ס"מ. עובי התקרה נטו 11-12 ס"מ.

	קוטר ברזל לרוחב (מ"מ)		•	עובי תרקה ברוטו (מ"מ)	סוג התקרה	מסי המקום
Ø10	Ø10	150*200	120		מקשית	3

תוצאות סריקת פרוסקן מקשית








EV-1717 'סס'	המעבדה לבדיקות אל-הרס
דיווח זה מכיל 18 עמודים ואין להשתמש בו אלא במלואו. עמוד 12 מתוך 18 עמודים	ביקורת הנדסית של המבנים
	שיחזור פרמטרים קונסטרוקטיביים

# פירות בדיקות קורות

הערות	קוטר ברזל	כמות מוטות	כמות מוטות		מידות מ")	מספר
	עובקי	אנכי	תחתונים	גובה	רוחב	
		4(2*2)	2	240	240	Aע
		4(2*2)	2	330	200	Ву
		6(2*3)	2	600	200	Bע*
		6(3*2)	3	240	240	מט
			4	330	200	עם

# תוצאות סריקת פרוסקן קורות







EV-1717 'סס'	המעבדה לבדיקות אל-הרס
דיווח זה מכיל 18 עמודים ואין להשתמש בו אלא במלואו. עמוד 13 מתוך 18 עמודים	ביקורת הנדסית של המבנים
	שיחזור פרמטרים קונסטרוקטיביים

# עמודי קומה עליונה

מידות עמודים כוללים עובי שכבת טיח כ-1 ס"מ. תוצאות הסריקות ומידות העמודים שניתנו לבדיקה מוצגות בטבלה.

כמות מוטות	מידות (מ"מ)	מסי עמוד	כמות מוטות	מידות (מ"מ)	מסי עמוד
4(2*2)	200*200	ע15	4(2*2)	200*200	ע1
4(2*2)	200*200	ע16	4(2*2)	200*200	ע2
4(2*2)	200*200	ע17	4(2*2)	200*200	3у
4(2*2)	200*200	ע18	4(2*2)	200*200	4ע
4(2*2)	200*200	ע19	4(2*2)	200*200	5ע
4(2*2)	200*200	ע20	4(2*2)	200*200	لا6
4(2*2)	200*200	ע21	4(2*2)	200*200	7ע
4(2*2)	200*200	ע22	4(2*2)	200*200	ע8
4(2*2)	200*200	ע23	4(2*2)	200*200	9ע
4(2*2)	200*200	24ע	4(2*2)	200*200	ע10
4(2*2)	200*200	ע26	4(2*2)	200*200	ע11
4(2*2)	200*200	ע27	4(2*2)	200*200	ע12
4(2*2)	200*200	ע29	4(2*2)	200*200	ע13
_			4(2*2)	200*200	ע14






EV-1717 'סס'	המעבדה לבדיקות אל-הרס
דיווח זה מכיל 18 עמודים ואין להשתמש בו אלא במלואו. עמוד 14 מתוך 18 עמודים	ביקורת הנדסית של המבנים
	שיחזור פרמטרים קונסטרוקטיביים

# 4. מיפוי קונסטרוקציה קומת גג

מיפוי קונסטרוקציה קומת גג בוצע באמצעות מצלמה תרמית ופרוסקן.






EV-1717 'סס'	המעבדה לבדיקות אל-הרס
דיווח זה מכיל 18 עמודים ואין להשתמש בו אלא במלואו. עמוד 15 מתוך 18 עמודים	ביקורת הנדסית של המבנים
	שיחזור פרמטרים קונסטרוקטיביים

### תקרת קומת גג

בדיקות מערכת זיון התקרה נעשתה במספר מקומות. התקרה מזוהה כתקרת מקשית. עובי כיסוי הבטון כ- 2-3 ס"מ. עובי התקרה נטו 11-12 ס"מ.

קוטר ברזל	קוטר ברזל	רשת	עובי תקרה	עובי תרקה	22222 20	מסי
לאורך (מ"מ)	לרוחב (מ"מ)	(מ"מ)	נטו (מ"מ)	ברוטו (מ"מ)	סוג התקרה	המקום
		150*200	100		מקשית	4








EV-1717 'מס'	המעבדה לבדיקות אל-הרס		
דיווח זה מכיל 18 עמודים ואין להשתמש בו אלא במלואו.	ביקורת הנדסית של המבנים		
עמוד 16 מתוך 18 עמודים	שיחזור פרמטרים קונסטרוקטיביים		

## פירות בדיקות קורות

הערות	קוטר ברזל	כמות מוטות	כמות מוטות		מידות "מ)	מספר
	עובקי	אנכי	תחתונים	גובה	רוחב	
				240	240	Ва
				240	240	Ca
		5(3*2)	3	330	200	Da
		7(5*2)	5	310	460	Fa
				240	240	Gа

## תוצאות סריקת פרוסקן קורות







מסי עמוד 1ג 2ג 3ג 4א 5ג 6ג 7ג ג8 ק9 10ג ג11 ג13

EV-1717 'מס'	המעבדה לבדיקות אל-הרס		
דיווח זה מכיל 18 עמודים ואין להשתמש בו אלא במלואו.	ביקורת הנדסית של המבנים		
עמוד 17 מתוך 18 עמודים	שיחזור פרמטרים קונסטרוקטיביים		

**עמודי קומת גג** מידות עמודים כוללים עובי שכבת טיח כ-1 ס"מ. תוצאות הסריקות ומידות העמודים שניתנו לבדיקה מוצגות בטבלה.


			_		
כמות מוטות	מידות (מ"מ)	מסי עמוד	זות מוטות	מידות (מ"מ) ככ	
4(2*2)	200*200	14ג	4(2*2)	200*200	
4(2*2)	200*200	17ג	4(2*2)	200*200	
4(2*2)	200*200	18ג	4(2*2)	200*200	
4(2*2)	200*200	19ג	4(2*2)	200*200	
4(2*2)	200*200	21a	4(2*2)	200*200	
4(2*2)	200*200	22ג	4(2*2)	200*200	
4(2*2)	200*200	23ג	4(2*2)	200*200	
4(2*2)	200*200	242	4(2*2)	200*200	
4(2*2)	200*200	27ג	4(2*2)	200*200	
6(3*2)	240*400	ב88	4(2*2)	200*200	
4(2*2)	200*200	ב97	4(2*2)	200*200	
4(2*2)	200*200	30ג	4(2*2)	200*200	



EV-1717 'סס'	המעבדה לבדיקות אל-הרס		
דיווח זה מכיל 18 עמודים ואין להשתמש בו אלא במלואו.	ביקורת הנדסית של המבנים		
עמוד 18 מתוך 18 עמודים	שיחזור פרמטרים קונסטרוקטיביים		

# .5 תוצאות בדיקת חוזק בטון (פטיש שמידט).

נבדקו באמצעות פטיש שמידט 2 אלמנטים בטון. תוצאות הבדיקה מוצגות בטבלה הבאה.



#### 6. תמונות מצלמת תרמית

