

АКТ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЯ

ОСМОТР ПРОИЗВЕЛ

Илья

ДАТА ОСМОТРА

09.06.2022



АВТОВЫБОР

АВТОВЫБОР - ЕКБ . РФ

МАРКА

Mazda

ГОД ВЫПУСКА

2015

ЦВЕТ

Белый

МОДЕЛЬ

6

ПРОБЕГ НА ОДОМЕТРЕ

64500

VIN

RUMGJ4238FV018347

соответствует не соответствует

ЛОБОВОЕ СТЕКЛО

оригинал не оригинал трещина/скол требуется ремонт/замена

см. фото

ОСТЕКЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

оригинал не оригинал трещина/скол требуется ремонт/замена


см. фото

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА

пройдена не пройдена доп.проверка пробег по ТО Последнее ТО на 58тыс. км

КОММЕНТАРИИ

СХЕМА ЗАМЕРОВ ТОЛЩИНЫ ЛКП/СОСТОЯНИЕ КОЛОДОК/ДИСКОВ/ШИН



защитная пленка

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

передние задние

норма замена норма замена

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ

передние задние

норма замена норма замена

ПОКРЫШКИ

летние год выпуска 2015

зимние год выпуска

ИЗНОС

более 50% менее 50% новые

ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ

есть нет см.фото

ВТОРОЙ КОМПЛЕКТ КОЛЕС

есть нет со слов

с автомобилем

СХЕМА	ЭЛЕМЕНТ	ТОЛЩИНА ЛКП	СОСТОЯНИЕ ЭЛЕМЕНТА
1	Капот	80-100	
2	Крыло переднее левое	80-400	
3	Крыло переднее правое	80-100	
4	Дверь передняя левая	80-100	
5	Дверь передняя правая	80-100	
6	Дверь задняя левая	80-100	
7	Дверь задняя правая	80-100	
8	Крыло заднее левое	80-100	
9	Крыло заднее правое	80-100	
10	Крышка багажника	80-100	
11	Крыша	80-100	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

A	царапины
B	вмятина с царапиной
C	коррозия
M	заметен ремонт
W	следы восстановления
S	ржавчина
P	стертость краски
U	вмятина
X	требуется замена
XX	деталь заменена

- 1 маленькое повреждение
2 среднее повреждение
3 большое повреждение



ОКРАШЕННЫЕ ДЕТАЛИ КУЗОВА

2

СХЕМА	ЭЛЕМЕНТ	СОСТОЯНИЕ ЭЛЕМЕНТА
12	Бампер передний	Окрашен
13	Бампер задний	
14	Пороги	Пр. 80-400

Nº	СТОЙКИ	ЛЕВАЯ	ПРАВАЯ
1	Передняя	50	50
2	Средняя	50	50
3	Задняя	50	50

КОММЕНТАРИЙ

Окрашено переднее левое крыло и правый порог. Окрасы косметические, сделано качественно

ПРОДАВЕЦ физ.лицо владелец автосалон
 юр.лицо перекупщик площадка

СТАТУС вписан в ПТС на комиссии
 не вписан в ПТС доверенность

ДОКУМЕНТЫ ПТС оригинал свободные поля СТС
 дубликат права

КЛЮЧИ 2 шт. сверка ключ-личинка
 со слов

ИСТОРИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ сервисная книжка заказ-наряды профильные сервис не подтвержденная см. фото

НОМЕРНЫЕ АГРЕГАТЫ

VIN автомобиля: кузов лоб.стекло бирка/стикер на стойке
 № двигателя: соответствует не соответствует коррозия требуется доп.проверка
 № рамы: соответствует не соответствует коррозия требуется доп.проверка

см.фото
 см.фото
 см.фото

КОММЕНТАРИИ

VIN и номер мотора соответствуют указанным в ПТС

МОТОРНЫЙ ОТСЕК

Двигатель:	<input checked="" type="checkbox"/> норма	<input type="checkbox"/> нарушение герметичности	<input type="checkbox"/> посторонний звук	<input checked="" type="checkbox"/> износ масла	<input type="checkbox"/> ремонт	<input checked="" type="checkbox"/> см.фото
Навесное оборудование:	<input checked="" type="checkbox"/> норма	<input type="checkbox"/> нарушение герметичности	<input type="checkbox"/> посторонний звук	<input type="checkbox"/> износ	<input type="checkbox"/> ремонт	<input checked="" type="checkbox"/> см.фото
Состояние радиаторов:	<input checked="" type="checkbox"/> норма	<input type="checkbox"/> нарушение герметичности	<input checked="" type="checkbox"/> повреждения сот	<input type="checkbox"/> загрязнение	<input type="checkbox"/> ремонт	<input checked="" type="checkbox"/> см.фото
Пластиковые детали:	<input checked="" type="checkbox"/> норма	<input type="checkbox"/> есть повреждения			<input type="checkbox"/> ремонт	<input checked="" type="checkbox"/> см.фото
Состояние ЛКП:	<input checked="" type="checkbox"/> норма	<input type="checkbox"/> следы коррозии	<input type="checkbox"/> окрас		<input type="checkbox"/> ремонт	<input checked="" type="checkbox"/> см.фото

КОММЕНТАРИИ

Рекомендуется замена масла в ДВС.

СОСТОЯНИЕ САЛОНА

Обшивка дверей:	<input checked="" type="checkbox"/> норма	<input type="checkbox"/> дефекты	<input type="checkbox"/> загрязнение	<input checked="" type="checkbox"/> см.фото	Приборная панель:	<input checked="" type="checkbox"/> норма	<input type="checkbox"/> дефекты	<input checked="" type="checkbox"/> см.фото
Сиденья:	<input checked="" type="checkbox"/> норма	<input type="checkbox"/> дефекты	<input checked="" type="checkbox"/> загрязнение	<input checked="" type="checkbox"/> см.фото	Акустика:	<input checked="" type="checkbox"/> норма	<input type="checkbox"/> дефекты	<input checked="" type="checkbox"/> см.фото
Потолок:	<input checked="" type="checkbox"/> норма	<input type="checkbox"/> дефекты	<input type="checkbox"/> загрязнение	<input checked="" type="checkbox"/> см.фото	Кондиционер:	<input checked="" type="checkbox"/> норма	<input type="checkbox"/> дефекты	<input checked="" type="checkbox"/> см.фото
Пластиковые эл-ты:	<input checked="" type="checkbox"/> норма	<input type="checkbox"/> дефекты	<input type="checkbox"/> загрязнение	<input checked="" type="checkbox"/> см.фото	Эл-ты управления:	<input checked="" type="checkbox"/> норма	<input type="checkbox"/> дефекты	<input checked="" type="checkbox"/> см.фото
Руль:	<input checked="" type="checkbox"/> норма	<input type="checkbox"/> дефекты	<input type="checkbox"/> загрязнение	<input checked="" type="checkbox"/> см.фото				

КОММЕНТАРИИ

Рекомендуется сделать химчистку

СОСТОЯНИЕ БАГАЖНИКА

Обшивка багажника:	<input checked="" type="checkbox"/> норма	<input type="checkbox"/> повреждение	<input type="checkbox"/> загрязнение	<input type="checkbox"/> ремонт	<input type="checkbox"/> см.фото
Запасное колесо	<input type="checkbox"/> есть	<input type="checkbox"/> нет	<input checked="" type="checkbox"/> докатка	<input type="checkbox"/> полноразмерное	<input type="checkbox"/> см.фото
Инструменты	<input checked="" type="checkbox"/> есть	<input type="checkbox"/> нет			<input type="checkbox"/> см.фото

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА

ошибки ДВС:	<input checked="" type="checkbox"/>	производилась	<input type="checkbox"/> не производилась			
Коробка:	<input checked="" type="checkbox"/>	нет	<input type="checkbox"/> есть	<input type="checkbox"/> активная	<input type="checkbox"/> историческая	<input type="checkbox"/>
ABS/ESP:	<input checked="" type="checkbox"/>	нет	<input type="checkbox"/> есть	<input type="checkbox"/> активная	<input type="checkbox"/> историческая	<input type="checkbox"/>
Безопасность	<input checked="" type="checkbox"/>	нет	<input type="checkbox"/> есть	<input type="checkbox"/> активная	<input type="checkbox"/> историческая	<input type="checkbox"/>
Доп. блоки управления	<input checked="" type="checkbox"/>	нет	<input type="checkbox"/> есть	<input type="checkbox"/> активная	<input type="checkbox"/> историческая	<input type="checkbox"/>
Соответствие пробега	<input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> да	<input checked="" type="checkbox"/> не подтвержден			Не прописывается в блоках

КОММЕНТАРИИ

Исторических ошибок не обнаружено. Пробег на данной модели в блоках не прописывается

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР)

Передняя ось:	<input checked="" type="checkbox"/> есть замечания	<input checked="" type="checkbox"/> см.фото	<input type="checkbox"/> рекомендация к детальному осмотру на подъемнике
	<input type="checkbox"/> нет замечаний		<input type="checkbox"/> Задняя ось: <input type="checkbox"/> есть замечания <input checked="" type="checkbox"/> см.фото
			<input checked="" type="checkbox"/> нет замечаний

КОММЕНТАРИИ

Рекомендуется замена пыльника правого амортизатора

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

<input checked="" type="checkbox"/> Противоугонная система	<input checked="" type="checkbox"/> штатная	<input checked="" type="checkbox"/> автозапуск	<input checked="" type="checkbox"/> механическая блокировка	<input type="checkbox"/> см.фото
<input checked="" type="checkbox"/> Дополнительная защита ДВС/АКПП/РКП		<input type="checkbox"/> Автономный подогреватель		<input type="checkbox"/> см.фото

ТЕСТ ДРАЙВ

производился
 не производился

в полном объеме
 не в полном объеме

НАРЕКАНИЯ

есть ДВС ходовая часть
 нет коробка рулевое управление

КОММЕНТАРИИ**РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ ПОКУПКИ**

Замена лобового стекла Тех.обслуживание автомобиля Замена АКБ

Рекомендуется пройти масляный сервис и заменить тормозные колодки на обеих осях

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИОБРЕТЕНИЮ

рекомендую не рекомендую рассмотреть к приобретению требуются допп.проверки

КОММЕНТАРИИ**СТОИМОСТЬ АВТОМОБИЛЯ**

до торга	1949000	после торга	1899000
оценочная	1900000		

**С диагностикой автомобиля ознакомлен и согласен с его состоянием.
 Я понимаю, что состояние автомобиля и информация по диагностике актуальна только на момент осмотра.**

подпись

Ф.И.О