

АКТ ОСМОТРА АВТОМОБИЛЯ

ОСМОТР ПРОИЗВЕЛ Иванов ИИ

ДАТА ОСМОТРА 26.05.2022



АВТОВЫБОР

АВТОВЫБОР - ЕКБ . РФ


МАРКА Volkswagen
МОДЕЛЬ TiguanГОД ВЫПУСКА 2013
ПРОБЕГ НА ОДОМЕТРЕ 52153 kmЦВЕТ СЕРЕБРИСТО - ЖЕЛТЫЙ
VIN XW8ZZZ5NZDG13****соответствует не соответствует ЛОБОВОЕ СТЕКЛО оригинал не оригинал трещина/скол требуетса ремонт/замена см. фотоОСТЕКЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ оригинал не оригинал трещина/скол требуетса ремонт/замена см. фото

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА

пройдена не пройдена доп.проверка пробег по ТО 50340 КМ

КОММЕНТАРИИ Остекление оригинальное

СХЕМА ЗАМЕРОВ ТОЛЩИНЫ ЛКП/СОСТОЯНИЕ КОЛОДОК/ДИСКОВ/ШИН

 защитная пленка

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

передние норм замена задние норм замена

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ

передние норм замена задние норм замена

ПОКРЫШКИ

 летние год выпуска 2013
 зимние год выпуска

ИЗНОС

 более 50% менее 50% новые

ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ

 есть нет см.фото

ВТОРОЙ КОМПЛЕКТ КОЛЕС

 есть нет со слов
 с автомобилем

СХЕМА	ЭЛЕМЕНТ	ТОЛЩИНА ЛКП	СОСТОЯНИЕ ЭЛЕМЕНТА
1	Капот	~ 100	
2	Крыло переднее левое	~ 100	
3	Крыло переднее правое	~ 100	
4	Дверь передняя левая	~ 100	
5	Дверь передняя правая	~ 100	
6	Дверь задняя левая	~ 100	
7	Дверь задняя правая	~ 100	
8	Крыло заднее левое	~ 100	
9	Крыло заднее правое	~ 100	
10	Крышка багажника	~ 100	
11	Крыша	~ 100	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

A	царапины
B	вмятина с царапиной
C	коррозия
M	заметен ремонт
W	следы восстановления
S	ржавчина
P	стертость краски
U	вмятина
X	требуется замена
XX	деталь заменена

- 1 маленько повреждение
2 среднее повреждение
3 большое повреждение



ОКРАШЕННЫЕ ДЕТАЛИ КУЗОВА

СХЕМА	ЭЛЕМЕНТ	СОСТОЯНИЕ ЭЛЕМЕНТА
12	Бампер передний	Сколы/царапины
13	Бампер задний	царапины
14	Пороги	

№	СТОЙКИ	ЛЕВАЯ	ПРАВАЯ
1	Передняя	~ 60	~ 60
2	Средняя	~ 60	~ 60
3	Задняя	~ 60	~ 60

КОММЕНТАРИЙ Сколы, царапины по ЛКП. Следы эксплуатации. Вмятина на юбке переднего бампера.

ПРОДАВЕЦ физ.лицо владелец автосалон
 юр.лицо перекупщик площадкаСТАТУС вписан в ПТС на комиссии
 не вписан в ПТС доверенностьДОКУМЕНТЫ ПТС оригинал свободные поля СТС
 дубликат праваКЛЮЧИ шт. сверка ключ-личинка
 со словИСТОРИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ сервисная книжка заказ-наряды профильные сервис не подтвержденная см. фото

НОМЕРНЫЕ АГРЕГАТЫ

VIN автомобиля: кузов лоб.стекло бирка/стикер на стойке
 № двигателя: соответствует не соответствует коррозия требуется доп.проверка
 № рамы: соответствует не соответствует коррозия требуется доп.проверка

см.фото
 см.фото
 см.фото

КОММЕНТАРИИ

Номерные агрегаты соответствуют ПТС

МОТОРНЫЙ ОТСЕК

Двигатель:	<input checked="" type="checkbox"/> норма	<input type="checkbox"/> нарушение герметичности	<input type="checkbox"/> посторонний звук	<input checked="" type="checkbox"/> износ масла	<input type="checkbox"/> ремонт	<input checked="" type="checkbox"/> см.фото
Навесное оборудование:	<input checked="" type="checkbox"/> норма	<input type="checkbox"/> нарушение герметичности	<input type="checkbox"/> посторонний звук	<input type="checkbox"/> износ	<input type="checkbox"/> ремонт	<input checked="" type="checkbox"/> см.фото
Состояние радиаторов:	<input checked="" type="checkbox"/> норма	<input type="checkbox"/> нарушение герметичности	<input type="checkbox"/> повреждения сот	<input type="checkbox"/> загрязнение	<input type="checkbox"/> ремонт	<input checked="" type="checkbox"/> см.фото
Пластиковые детали:	<input checked="" type="checkbox"/> норма	<input type="checkbox"/> есть повреждения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ремонт	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> см.фото
Состояние ЛКП:	<input checked="" type="checkbox"/> норма	<input type="checkbox"/> следы коррозии	<input type="checkbox"/> окрас	<input type="checkbox"/> ремонт	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> см.фото

КОММЕНТАРИИ

Низкий уровень антифриза

СОСТОЯНИЕ САЛОНА

Обшивка дверей:	<input checked="" type="checkbox"/> норм	<input type="checkbox"/> дефекты	<input checked="" type="checkbox"/> загрязнение	<input checked="" type="checkbox"/> см.фото	Приборная панель:	<input checked="" type="checkbox"/> норм	<input type="checkbox"/> дефекты	<input checked="" type="checkbox"/> см.фото
Сиденья:	<input checked="" type="checkbox"/> норм	<input type="checkbox"/> дефекты	<input checked="" type="checkbox"/> загрязнение	<input checked="" type="checkbox"/> см.фото	Акустика:	<input checked="" type="checkbox"/> норм	<input type="checkbox"/> дефекты	<input checked="" type="checkbox"/> см.фото
Потолок:	<input checked="" type="checkbox"/> норм	<input type="checkbox"/> дефекты	<input type="checkbox"/> загрязнение	<input checked="" type="checkbox"/> см.фото	Кондиционер:	<input checked="" type="checkbox"/> норм	<input type="checkbox"/> дефекты	<input checked="" type="checkbox"/> см.фото
Пластиковые эл-ты:	<input checked="" type="checkbox"/> норм	<input type="checkbox"/> дефекты	<input type="checkbox"/> загрязнение	<input checked="" type="checkbox"/> см.фото	Эл-ты управления:	<input checked="" type="checkbox"/> норм	<input type="checkbox"/> дефекты	<input checked="" type="checkbox"/> см.фото
Руль:	<input checked="" type="checkbox"/> норм	<input type="checkbox"/> дефекты	<input type="checkbox"/> загрязнение	<input checked="" type="checkbox"/> см.фото				

КОММЕНТАРИИ

Сделать хим чистку салона, присутствуют загрязнения

СОСТОЯНИЕ БАГАЖНИКА

Обшивка багажника:	<input checked="" type="checkbox"/> норм	<input type="checkbox"/> повреждение	<input checked="" type="checkbox"/> загрязнение	<input type="checkbox"/> ремонт	<input checked="" type="checkbox"/> см.фото
Запасное колесо	<input checked="" type="checkbox"/> есть	<input type="checkbox"/> нет	<input checked="" type="checkbox"/> докатка	<input type="checkbox"/> полноразмерное	<input checked="" type="checkbox"/> см.фото
Инструменты	<input checked="" type="checkbox"/> есть	<input type="checkbox"/> нет			<input checked="" type="checkbox"/> см.фото

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА

ошибки ДВС:	<input checked="" type="checkbox"/>	производилась	<input type="checkbox"/> не производилась				
Коробка:	<input checked="" type="checkbox"/>	нет	<input type="checkbox"/> есть	<input type="checkbox"/> активная	<input type="checkbox"/> историческая	<input type="checkbox"/>	
ABS/ESP:	<input checked="" type="checkbox"/>	нет	<input type="checkbox"/> есть	<input type="checkbox"/> активная	<input type="checkbox"/> историческая	<input type="checkbox"/>	
Безопасность	<input checked="" type="checkbox"/>	нет	<input type="checkbox"/> есть	<input type="checkbox"/> активная	<input type="checkbox"/> историческая	<input type="checkbox"/>	
Доп. блоки управления	<input checked="" type="checkbox"/>	нет	<input type="checkbox"/> есть	<input type="checkbox"/> активная	<input type="checkbox"/> историческая	<input type="checkbox"/>	
Соответствие пробега	<input type="checkbox"/>	нет	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не подтвержден	<input type="checkbox"/>		

КОММЕНТАРИИ

Активных ошибок в ЭБУ нет. Отклонение по цепи -2,7°

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР)

Передняя ось:	<input type="checkbox"/> есть замечания	<input type="checkbox"/> см.фото	<input checked="" type="checkbox"/> рекомендация к детальному осмотру на подъемнике
	<input checked="" type="checkbox"/> нет замечаний		

Задняя ось: есть замечания см.фото нет замечаний**КОММЕНТАРИИ**

Осмотреть более детально на СТО

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

<input type="checkbox"/> Противоугонная система	<input checked="" type="checkbox"/> штатная	<input type="checkbox"/> автозапуск	<input type="checkbox"/> механическая блокировка	<input checked="" type="checkbox"/> см.фото
<input checked="" type="checkbox"/> Дополнительная защита ДВС/АКПП/РКП		<input type="checkbox"/> Автономный подогреватель		<input checked="" type="checkbox"/> см.фото

ТЕСТ ДРАЙВ

<input checked="" type="checkbox"/> производился	<input checked="" type="checkbox"/> в полном объеме
<input type="checkbox"/> не производился	<input type="checkbox"/> не в полном объеме

НАРЕКАНИЯ

<input type="checkbox"/> есть	<input type="checkbox"/> ДВС	<input type="checkbox"/> ходовая часть
<input checked="" type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> коробка	<input type="checkbox"/> рулевое управление

КОММЕНТАРИИ**РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ ПОКУПКИ**

<input type="checkbox"/> Замена лобового стекла	<input checked="" type="checkbox"/> Тех.обслуживание автомобиля	<input type="checkbox"/> Замена АКБ
---	---	-------------------------------------

Проверить ТО по замене масла в ДВС, долить антифриз. Сделать хим чистку салона. Отсутствует второй (сезонный) комплект шин.

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИОБРЕТЕНИЮ

<input checked="" type="checkbox"/> рекомендую	<input type="checkbox"/> не рекомендую	<input type="checkbox"/> рассмотреть к приобретению	<input type="checkbox"/> требуются допп.проверки
--	--	---	--

КОММЕНТАРИИ**СТОИМОСТЬ АВТОМОБИЛЯ**

до торга	1 500 000	после торга	1 460 000
оценочная	1 510 000		

С диагностикой автомобиля ознакомлен и согласен с его состоянием.
 Я понимаю, что состояние автомобиля и информация по диагностике актуальна только на момент осмотра.

подпись

Ф.И.О