FØRSTEEMNEKONTROL · FLAME EATER

Cam Disc / knast

Måleresultater dokumenteret mod det angivne fremstillingsgrundlag for Flame Eater-projektet.


SAMLET RESULTAT

Godkendt

DOKUMENT-ID	REVISION	UDSTEDT	STATUS
FAI-02-CAMDISC	A	06.10.2026	Godkendt
MATERIALE	**INSPEKTIONSDATO**	**KONTROLLERET AF**	**KONTROLNIVEAU**
AISI 316L · rustfast stål	06.04.2026	Glen Cilinder-Hansen	FAI · hovedmål

Tegningsreference

KONTROLPUNKTER MARKERET PÅ FREMSTILLINGSGRUNDLAGET



KONTROLPRINCIP

Mål mod tegning.

Registrerede mål er kontrolleret mod det angivne fremstillingsgrundlag. Tabellen nedenfor viser de udvalgte hovedkarakteristika.

Måleresultater

5 KONTROLLEREDE KARAKTERISTIKA

NR.	KARAKTERISTIK / FEATURE	NOMINEL	TOLERANCE	MÅLT	STATUS
1	Yderdiameter	30.000 mm	±0.100	30.020 mm	PASS
2	Mellemdiameter	16.000 mm	±0.100	15.950 mm	PASS
3	Navdiameter	9.000 mm	±0.100	9.000 mm	PASS
4	Centerhul Ø	7.000 mm	+0.015 / 0.000 (H7)	7.010 mm	PASS
5	Total dybde	11.000 mm	±0.100	11.010 mm	PASS

BEMÆRKNINGER

De registrerede mål ligger inden for de angivne tolerancer. Bearbejdningen blev udført med køling og fokus på stabil skæring i det rustfaste materiale.

KONTROLSTATUS

Glen Cilinder-Hansen
Datum Prototyping
Godkendt · 06.04.2026