PROJEKTBASERET KONTROLRAPPORT · FLAME EATER

SVINGHJUL

Kontrol af centerhul, yderdiameter og tykkelse mod projektets fremstillingsgrundlag.


DISPOSITION
GODKENDT
3/3 karakteristika

QA / FIRST ARTICLE INSPECTION

PROJEKT	MATERIALE	KONTROLDATO	KONTROLLERET AF
Flame Eater	Messing Ms58	06.04.2026	Glen Cilinder-Hansen
DOKUMENT	**REVISION**	**PROJEKTSTATUS**	**KONTROLOMFANG**
FAI-03-FLYWHEEL	C · 15.10.2026	Uddannelsesprojekt	3 udvalgte hovedmål

Kontrolgrundlag

TEGNINGSREFERENCE + ACCEPTKRITERIER



GRUNDLAG	Flame Eater tegningssæt
ACCEPT	Angivne mål og tolerancer
FUNKTION	Centerhul vurderes mod H7-grænser

Måleresultater

ALLE MÅL I MM

NR.	KARAKTERISTIK	NOMINEL	NEDRE GRÆNSE	ØVRE GRÆNSE	MÅLT	AFVIG.	STATUS
1	Centerhul Ø	7.000 mm	7.000 mm	7.015 mm	7.010 mm	+0.010 mm	PASS
2	Svinghjul diameter	50.000 mm	49.900 mm	50.100 mm	50.000 mm	0.000 mm	PASS
3	Svinghjul tykkelse	12.000 mm	11.900 mm	12.100 mm	12.040 mm	+0.040 mm	PASS

KONKLUSION

HOVEDMÅL OG CENTERHUL ER GODKENDT.

Alle tre registrerede karakteristika ligger inden for deres specificerede grænser.

FRIGIVELSE

Glen Cilinder-Hansen
Datum Prototyping
Kontrolleret · 06.04.2026

REV C · 15.10.2026
Dokumentdesign og struktur forenklet. Måledata uændret.